Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа: Новых Производственных Технологий (ИШНПТ) Направление подготовки: 15.03.01 Машиностроение Профиль «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» Отделение машиностроения (ОМШ)

ПРИМЕР

Отчёты по выполнению практических занятий

по дисциплине

«Исследование процессов обработки резанием и режущего инструмента»

Выполнил стулент:

JF1			
Группа	ФИО	Подпись	Дата
4AM31			

Проверил преподаватель:

Должность	Должность ФИО		Подпись	Дата						
Доцент ОМ ИШНПТ	Козлов В. Н.	к.т.н., доцент								
k_{0} (m) k_{0} (m) k_{1} +7-952-809-38-60										

<u>kovn@tpu.ru</u>, +7-952-809-58-60

Томск – 2024

Проверить нумерацию страниц по тексту!! Оглавление практических занятий

Список лабораторных работ:

Список лаобраторных работ.
№ лабораторной работы и её название
1. Измерение геометрии токарных резцов 13.09.24
2. Исследование силовых зависимостей процессов резания 27.09.24 и 11.10.247
3. Исследование процессов резания в условиях наростообразования 11.10.24
4. Измерение составляющих силы резания при разных передних углах резца
при обработке стали25.10.24
5. Исследование распределение контактных напряжений на передней поверхности
методом разрезного резца при обработке стали08.11.24
6. Влияние износа на удельные силы резания при моделировании
износа резца по задней поверхности при обработке стали14.11.24
7. Исследование изменения геометрии токарного резца
при его износе при обработке стали22.11.24 38
8. Исследование стойкости СМП при обработке стальной заготовки 22.11.24 и 28.11.24 41
9. Исследование изменения составляющих силы резания
при концевом фрезеровании стальной заготовки <u>6.12.24</u>
10. Исследование составляющих силы резания при концевом фрезеровании
заготовки из стали 12Х18Н10Т, полученной по аддитивной технологии 12.12.24 и 20.12.24.57
11. Исследование качества обработанной поверхности при круглом шлифовании 26.12.24. 63

Исследование процессов обработки резанием и режущего инструмента (М1.ВМ3.1.3.2) (Лк.8, Лб. 24, Пр. 16, Экз) (Ауд/всего: (54) 48 / 216, срс 168; 6 кр.)

Практическое занятие № 1 12.09.24 Расчёт технологических составляющих силы резания при разных передних углах резца при обработке стали

На основании экспериментальных данных по влиянию переднего угла (рис. 1) на технологические составляющие силы резания (табл. 1) построить графики влияния переднего угла γ (°) и подачи *s* (мм/об) на технологические составляющие P_x , P_y , P_{xy} и P_z (H) силы резания.

Рассчитать соотношение технологической составляющей P_{xy} (H) к тангенциальной составляющей P_z (H): $K_{\mu} = P_{xy} / P_z$.

Построить аналогичные графики влияния толщины среза a (мм) на технологические составляющие P_{xy} и P_z (H) при разных передних углах.

 $a = s \times \sin \phi$ (MM),

где *s* – продольная подача (мм/об); ϕ – главный угол в плане (°) (рис. 1).

Не казаны: r=0,1 мм, λ =0°, α =10°, φ_1 = 45°, Эти параметры использовались, чтобы от косоугольного несвободного резания приблизиться к **свободному** прямоугольному резанию.



Рис. 1. Углы в плане (на виде <u>сверху</u>) и в главной секущей плоскости (*N*-*N*)



Рис. 2. Технологические P_x , P_y , P_z и P_{xy} составляющие силы резания на виде сверху и в главной секущей плоскости

Построить зависимость сил $P_{xy}=f(a)$ и Pz=f(a) и <mark>удельных</mark> сил $q_{Pz}=Pz/(a\times b)\approx Pz/(s\times t)$ [H/мм²] $\rightarrow q_{Pz}=f(a)$; $q_{Pxy}=P_{xy}/(a\times b)\approx P_{xy}/(s\times t)$, $q_{Pxy}=f(a)$;

Таб	Табл. 1 – Силы резания, полученные при постоянной глубине резания <i>t</i> = <u>1,99</u> мм										
а, мм	<i>S</i> ,	Технол	огические	г средние	а, мм		Технолог	ические сил	ны (H) при		
Есюнин,	мм/об	силы при	і устан. ре	гзании при	Колесн		устан. резании при t= <u>1,99</u> мм				
Захаревич		$t = 1,99$ <i>MM u</i> $\gamma = +7^{\circ}$, H			иков М			γ = +15° , Η			
		$P_{xy cp}$	$P_{z cp}$	<i>K</i> _{μ=}		<i>S</i> ,	P_{xy}	P_z	Kμ		
				$= \frac{P_{xy}}{P_z}$		мм/об					
<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>286</mark>	<mark>443</mark>	0,646	<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>223</mark>	<mark>433</mark>	<mark>0,516</mark>		
<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>396</mark>	<mark>619</mark>	0,640	<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>309</mark>	<mark>577</mark>	<mark>0,536</mark>		
<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>742</mark>	<u>1216</u>	0,610	<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>635</mark>	1087	<mark>0,584</mark>		
0,240	0,34	<mark>961</mark>	<u>1735</u>	0,554	0,240	0,34	<mark>864</mark>	1592	<mark>0,543</mark>		
<mark>0,368</mark>	0,52	1144	2370	0,483	<mark>0,368</mark>	0,52	1078	2222	<mark>0,485</mark>		
а, мм	S,	Технол	огические	средние	а, мм	S,	<i>Технологические</i> силы (Н) при				
Люи Сюй	мм/об	силы (Н) при уста	н. резании	Xe u	мм/об	устан. резании при t= <u>1,99</u> мм, и				
		npu t= <u>1,</u>	<u>99</u> мм, и <mark>3</mark>	<mark>, = +25°</mark> , H	Ян		γ = +35°, Η				
		$P_{xy cp}$	$P_{z cp}$	Kμ	<mark>0,05</mark>	0,07	P_{xy}	P_z	Kμ		
<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>167</mark>	<mark>394</mark>	0,646	<mark>0,078</mark>	0,11	110	<mark>354</mark>	0,313		
<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>223</mark>	<mark>520</mark>	0,640	<mark>0,163</mark>	0,23	<u>137</u>	<mark>463</mark>	0,295		
<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>479</mark>	<mark>981</mark>	0,610	<mark>0,240</mark>	0,34	<mark>324</mark>	<mark>874</mark>	0,370		
<mark>0,240</mark>	0,34	<mark>650</mark>	<mark>1414</mark>	0,554	<mark>0,368</mark>	0,52	<mark>436</mark>	<mark>1234</mark>	0,353		
<mark>0,368</mark>	0,52	<mark>817</mark>	<mark>1948</mark>	0,483	<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>556</mark>	<mark>1674</mark>	0,332		

		Табл.	2-Сили	ы резания	, пол	ученные	е из эксп	ерименто	В		
			при по	стоянной	глуб	бине реза	ания t <mark>=1</mark>	MM			
а, мм	<i>S</i> ,	Технол	погически	е средние				Технолог	<i>Технологические</i> силы (Н)		
y v v	мм/об	силы пр	и устан. р	езании при				устан.	устан. резании при t= <u>1</u> мм		
Хаин		$t=\underline{I}$	$MM u \gamma = \cdot$	+/°, H					γ = +15 °, Η		
		P _{xy cp}	$P_{z cp}$	Кμ		а, мм	s, мм/об	P_{xy}	P _z	Κμ	
<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>143</mark>	<mark>221</mark>	0,646		<mark>0,05</mark>	0,07	112	217	<mark>0,516</mark>	
<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>198</mark>	<mark>310</mark>	0,640		<mark>0,078</mark>	0,11	155	144	<mark>0,536</mark>	
<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>371</mark>	<mark>608</mark>	0,610		<mark>0,163</mark>	0,23	318	544	<mark>0,584</mark>	
0,240	0,34	<mark>961</mark>	<mark>1735</mark>	0,554		0,240	0,34	432	796	<mark>0,543</mark>	
<mark>0,368</mark>	0,52	<mark>480</mark>	<mark>1185</mark>	0,483		<mark>0,368</mark>	0,52	539	1111	0,485	
а, мм	<i>S</i> ,	Технол	погически	е средние		а, мм	<i>S</i> ,	Технолог	г ические си	пы (Н) при	
	мм/об	силь	ы (H) npu j	устан.			мм/об	устан. резании при t= <u>1</u> мм,			
		резан	uu npu t=. v = +25°	<u>I,</u> мм, и Н					γ = +35• , Η		
		P _{xy cp}	$P_{z cp}$	Κμ				P_{xy}	P_z	Κμ	
<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>84</mark>	197	0,646		<mark>0,05</mark>	0,07	<u>55</u>	177	0.313	
<mark>0,078</mark>	0,11	<u>114</u>	<mark>260</mark>	0,640	1	<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>69</mark>	<mark>232</mark>	0.295	
<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>240</mark>	<mark>491</mark>	0,610	1	<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>162</mark>	<mark>437</mark>	0.370	
0,240	0,34	325	<mark>707</mark>	0,554	1	0,240	0,34	<mark>218</mark>	<mark>617</mark>	0.353	
<mark>0,368</mark>	0,52	<mark>409</mark>	<mark>974</mark>	0,483	1	<mark>0,368</mark>	0,52	<mark>278</mark>	<mark>837</mark>	0.332	

r												
		Табл.	3 – Сили	ы резания	, пол	ученные	е из эксп	ерименто	В			
	_	-	при по	стоянной	глуб	бине реза	ания <i>t</i> =4	MM				
а, мм	<i>S</i> ,	Технол	тогически	е средние				Технологические силы (Н) пр				
	мм/об	силы при	гзании при				устан. ре	гзании при 1	= <u>1,99</u> мм,			
		t= <u>1,9</u>	<u>9</u> мм и γ =	= +7• , H					γ = +15• , Η			
		P _{xy cp}	$P_{z cp}$	Кμ		а, мм	S,	P_{xy}	P_z	Ku		
				•			мм/об			•		
<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>572</mark>	<mark>886</mark>	0,646		<mark>0,05</mark>	0,07	446	866	<mark>0,516</mark>		
<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>792</mark>	<mark>1238</mark>	0,640		<mark>0,078</mark>	0,11	618	1154	<mark>0,536</mark>		
<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>1484</mark>	<mark>2432</mark>	0,610		<mark>0,163</mark>	0,23	1270	2174	0,584		
0,240	0,34	<u>1922</u>	<mark>3470</mark>	0,554		0,240	0,34	1728	3184	0,543		
<mark>0,368</mark>	0,52	<mark>2288</mark>	<mark>4740</mark>	0,483		<mark>0,368</mark>	0,52	2156	4444	<mark>0,485</mark>		
а, мм	S,	Технол	огически	е средние		а, мм	<i>S</i> ,	Технолог	ические сил	пы (H) при		
	мм/об	силы (Н) при устан. мм/			мм/об	мм/об устан. резании при t= <u>1,99</u> мм,						
		резани	uu npu t= <u>1.</u>	<u>.99</u> мм, и					γ = +35° , Η			
			<mark>γ = +25°</mark> ,	H								
		$P_{xy cp}$	$P_{z cp}$	Κμ				P_{xy}	P_z	Κμ		
<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>334</mark>	<mark>788</mark>	0,646		<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>220</mark>	<mark>708</mark>	0,313		
<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>446</mark>	<mark>1040</mark>	0,640		<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>274</mark>	<mark>926</mark>	0,295		
<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>958</mark>	<mark>1962</mark>	0,610]	<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>648</mark>	<mark>1748</mark>	0,370		
<mark>0,240</mark>	0,34	<mark>1300</mark>	<mark>2828</mark>	0,554]	0,240	0,34	<mark>872</mark>	<mark>2468</mark>	0,353		
<mark>0,368</mark>	0,52	<mark>1634</mark>	<mark>3896</mark>	0,483		<mark>0,368</mark>	0,52	1112	<mark>3348</mark>	0,332		

Построить графики изменения составляющих сил резания в зависимости от подачи *s*, глубины резания t и переднего угла γ в **двойных логарифмичеких**

координатах и определить показатели степеней и коэффициенты в эмпирических формулах

$$P_{z} = 10 \cdot C_{Pz} \times t^{xPz} \times s^{yPz} \times \gamma^{mPz} \times K_{Pz} \quad (H) \quad (1)$$
$$P_{xy} = 10 \cdot C_{Pxy} \times t^{xPxy} \times s^{yPxy} \times \gamma^{mPxy} \times K_{Pxy} \quad (H) \quad (2)$$

Построить графики изменения составляющих сил резания в зависимости от толщины среза *a*, глубины резания t и переднего угла у в двойных логарифмичеких координатах и определить показатели степеней и коэффициенты в эмпирических формулах





гис. 5. Блияние подачи 8 (мм/об) на составляющие силы резания P_{xy} и P_z (H) при прямоугольном свободном резании стали 40Х при переднем угле $\gamma = 7^{\circ}$



Рис.4. Влияние подачи *s* (мм/об) на удельную силу резания (МПа) при обработке стали 40Х при длине искусственной фаски на задней поверхности $h_3=0,13$ мм. t=2 мм; v=2 М/с

Практическое занятие № 2 26.09.24 Расчёт физических составляющих силы резания при разных передних углах резца при обработке стали

На основании экспериментальных данных по влиянию переднего угла на технологические составляющие силы резания (см. табл. 1 практического занятия $N \ge 1$) рассчитать физические составляющие N (H) и F (H) силы резания и построить графики влияния переднего угла γ и подачи s (мм/об) на нормальную N (H) и касательную F (H) физические составляющие силы резания и.

Расчёт физических составляющих силы резания *N* и *F* по технологическим

составляющим P_z и P_{xy} при переднем угле $\gamma \neq 0^{\circ}$ выполняем по формулам, которые получаем из суммы векторов (рис. 1):

$$\vec{P}_{z} = \vec{N}_{Pz} + \vec{F}_{Pz};$$
 (1)
 $\vec{P}_{xy} = \vec{F}_{Pxy} + \vec{N}_{Pxy}.$ (2)

Из этих формул получаем два уравнения (3) и (4) для расчёта физических сил резания:

 $N = N_{Pz} - N_{Pxy} = P_z \times \cos \gamma - P_{xy} \times \sin \gamma; \quad (3)$

Второе слагаемое со знаком **минус** (- N_{Pxy}), т.к. эта составляющая направлена в **обратном** направлении по сравнению с направлением N_{Pz} . Это создаёт парадоксальную ситуацию: при увеличении переднего угла с увеличением технологической силы P_{xy} нормальная физическая сила N в уравнении (3) уменьшается, что при очень больших передних углах (более 25°) может приводит к нулевой нормальной силе, когда вторая часть формулы (3) становится равной первой части, т.е. коэффициент трения увеличивается с увеличением переднего угла γ .

$$F = F_{Pxy} + F_{Pz} = P_{xy} \times \cos \gamma + P_z \times \sin \gamma. \quad (4)$$

Рассчитать средний условный коэффициент трения µ_{ср} = *F*/*N* для каждой толщины среза *a* (мм).

Построить аналогичные графики влияния толщины среза на физические составляющие силы резания при разных передних углах.





Углы в плане (сверху)

				Таб	бл. 1 – Сил	пы реза	ния, получ	енные из	эксперим	ентов					
					при по	стоянно	й глубине	резания t	<u>=1,99</u> мм						
а, мм	<i>S</i> ,	Технол	огические	е средние	Физичес	<mark>кие</mark> сост	авляющие		Техноло	огические	силы (Н)	Физиче	ские сост	авляющие	
	мм/об	силы при	<i>и устан. ре</i>	езании при	силы при	устан. ре	гзании при		npu yc	тан. резан	<i>uu npu</i>	силы пр	и устан. р	езании при	
		t= <u>1,9</u>	<u>9</u> мм и ү =	= +/ ⁻ , H	t= <u>1,9</u>	<u>9</u> мм ү =	+ <mark>/</mark> *, H		t= <u>1,99</u>	<u>у</u> мм, <mark>ү = +</mark>	15 , H	$t=\underline{I,9}$	<u>99</u> мм <mark>ү =</mark>	+13 , H	
		P _{xy cp}	P _{z cp}	Κμ	F	N			P_{xy}	P _z	Κμ	F	N	μ_{cp}	
<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>286</mark>	<mark>443</mark>	0,646	<mark>338</mark>	<mark>405</mark>	0,83		<mark>223</mark>	<mark>433</mark>	<mark>0,516</mark>	<mark>327</mark>	<mark>360</mark>	<mark>0,909</mark>	
<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>396</mark>	<mark>619</mark>	0,640	<mark>469</mark>	<mark>566</mark>	0,83		<mark>309</mark>	<mark>577</mark>	<mark>0,536</mark>	<mark>448</mark>	<mark>477</mark>	<mark>0,939</mark>	
<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>742</mark>	<mark>1216</mark>	0,610	<mark>885</mark>	<u>1117</u>	0,79		<mark>635</mark>	<mark>1087</mark>	<mark>0,584</mark>	<mark>894</mark>	<mark>886</mark>	<mark>1,010</mark>	
<mark>0,240</mark>	0,34	<mark>961</mark>	<mark>1735</mark>	0,554	<mark>1165</mark>	<mark>1606</mark>	0,73		<mark>864</mark>	<mark>1592</mark>	<mark>0,543</mark>	<mark>1247</mark>	<mark>1314</mark>	<mark>0,949</mark>	
<mark>0,368</mark>	0,52	<mark>1144</mark>	<u>2370</u>	0,483	<mark>1425</mark>	<mark>2214</mark>	0,64		1078	2222	<mark>0,485</mark>	<mark>1616</mark>	1867	<mark>0,866</mark>	
	1 1				-						(7.7)				
а, мм	<i>S</i> ,	Технол	огические	средние	Физичес	кие сост	авляющие		Техноло	огические	силы (Н)	Физические составляющие			
	мм/0 б	nnu t=1	при уста 99 мм и <mark>у</mark>	н. резании <mark>= +25</mark> • Н	t=1.99	устан. ре мм и <mark>v =</mark>	гзании при +25• Н		t=1 99	тин. резин мм и <mark>v =</mark>	ии при +35° Н	силы при устан. резании при $t = 1.00$ мм и $n = \pm 35^{\circ}$ H			
		$\frac{P_{rven}}{P_{rven}}$	$\frac{P_{z,cn}}{P_{z,cn}}$	<u> </u>	- <u>1,55</u>		120 , 11		<u></u>	$\frac{P_2}{P_2}$	к	r= <u>1,2</u>	<u>> 511511 U 7 -</u>	Len	
		- <i>xy</i> cp	- 2 0	Λμ	<u>F</u>	N	μ _{cp}		- x y	- 4	Λμ	-		Picp	
<mark>0,05</mark>	0,07	<mark>167</mark>	<mark>394</mark>	0,646	<mark>318</mark>	<mark>286</mark>	<mark>1,111</mark>		<mark>110</mark>	<mark>354</mark>	0,313	<mark>294</mark>	<mark>226</mark>	1,298	
<mark>0,078</mark>	0,11	<mark>223</mark>	<mark>520</mark>	0,640	<mark>422</mark>	<mark>377</mark>	<mark>1,119</mark>		<mark>137</mark>	<mark>463</mark>	0,295	<mark>378</mark>	<mark>301</mark>	1,255	
<mark>0,163</mark>	0,23	<mark>479</mark>	<mark>981</mark>	0,610	<mark>849</mark>	<mark>686</mark>	1,237		<mark>324</mark>	<mark>874</mark>	0,370	<mark>767</mark>	<mark>530</mark>	1,445	
<mark>0,240</mark>	0,34	<mark>650</mark>	<mark>1414</mark>	0,554	<mark>1187</mark>	<u>1007</u>	<mark>1,179</mark>		<mark>436</mark>	<u>1234</u>	0,353	<u>1065</u>	<mark>761</mark>	1,400	
<mark>0,368</mark>	0,52	<mark>817</mark>	<mark>1948</mark>	0,483	<mark>1564</mark>	<mark>1420</mark>	<mark>1,101</mark>		<mark>556</mark>	<mark>1674</mark>	0,332	<mark>1416</mark>	<u>1059</u>	1,346	

1) Построить графики влияния толщины среза на силы <mark>F,</mark> N и µ_{ср}

2) Построить графики влияния толщины среза на физические составляющие силы резания при разных передних углах.

Практическое занятие № 3 10.10.24 Построение эпюр контактных напряжений на передней поверхности и фаске задней поверхности резца при обработке стали

Для расчета режущего инструмента на прочность необходимо определить (рассчитать) его напряженно-деформированного состояние (НДС). Для этого очень важно перед расчётом приложить к модели внешние нагрузки, имеющие реальную величину и их распределение. Тема отчёта по научно-педагогическому проекту: Исследование распределения контактных напряжений на поверхностях режущего инструмента.

2. Основа для расчёта эпюр – результаты исследований распределения контактных напряжений разными методами разными исследователями

Контактных напряжения (нагрузки) на рабочих поверхностях инструмента могут быть измерены тремя методами: поляризационнооптическим и методом разрезного резца. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки.

Метод разрезного (составного) резца лишен этого недостатка, но требует создания высокожёстких динамометров [1, 2].

Для изучения распределения контактных нагрузок на поверхностях резца используется метод разрезного резца.

При распределения исследовании контактных напряжений на передней поверхности методом разрезного инструмента резна используется специальный четырёхкомпонентный токарный динамометр (рис. 1). Нижний пояс этого динамометра упругими элементами 4 с используется для измерения общих технологических составляющих P_z и P_y силы резания. Это необходимо только для контроля постоянства этих составляющих силы резания в серии экспериментов, независимо от того, на каком участке режущей кромки выполняется резание.

Под серией понимается исследования при постоянных режимах резания (скорость резания v и радиальная подача s), при неизменной геометрии инструмента (передний угол γ и задний угол α) и неизменной ширине искусственной фаски по задней поверхности h_3 , моделирующей износ по задней поверхности.

Верхний динамометра упругими пояс с элементами 3 исследования используется для распределения напряжения контактных путём измерения вертикальной составляющей силы составляющей Руді, резания Pz_{Ai} И радиальной действующих пластину А участке ΔC_i , на на находящимся на расстоянии С_і от режущей кромки разрезного резца. Если передний угол $\gamma = 0^{\circ}$, то нормальная сила N_{Ai} на участке ΔC_i будет равна вертикальной составляющей резания Pz_{Ai} силы $(N_{Ai} = Pz_{Ai})$, а касательная сила $F_{Ai} = Py_{Ai}$.

Рис. 2. Схема измерения контактных нагрузок на передней поверхности резца методом разрезного резца

При прямоугольном свободном резании диска из обрабатываемого материала измеряются силы, действующие на пластину А и на пластину Б. Последовательно увеличивая



Рис. 1. Схема исследования распределения контактных напряжений на передней поверхности резца методом разрезного резца.



длину участка ΔC_i пластины A, измеряем нормальную N_{Ai} и касательную F_{Ai} силы резания, действующие на этом участке и рассчитываем контактные нагрузки как отношение приращения этих сил к приращению площади её поверхности.

Изготавливаются пластины A и Б таким образом, чтобы расстояние $C_{\rm b}$ от режущей кромки до косого зазора с углом $\psi_{\rm b}$ между пластинами было больше длины контакта стружки с передней поверхностью инструмента C ($C_{\rm b} > C$) (рис. 2).

Вначале в резании участвует участок 0, где нет контакта стружки с пластиной A. В этом случае на пластине A силы резания будут равны нулю: $N_{Ai} = 0$ и $F_{Ai} = 0$.

Затем динамометр сдвигается вместе с разрезным резцом вдоль периферии диска на расстояние l_1 до положения 1. В этом случае на пластине A на участке ΔC_1 действуют силы резания $N_{Ai=1}$ и $F_{Ai=1}$. Отношение этих сил к площади контакта есть удельная нормальная и касательная сила резания на участке ΔC_1 .

 $q_{N1} = N_{A1} / (\Delta C_1 \cdot b_c), q_{F1} = F_{A1} / (\Delta C_1 \cdot b_c),$

где b_c – ширина контакта стружки с передней поверхностью инструмента. В рассматриваемой серии эксперимента b_c=const, т.к. ширина диска и режимы резания неизменны.

Сдвигаем динамометр с разрезным резцом вдоль периферии диска на расстояние l_2 до положения 2.

На пластине A на участке ΔC_2 действуют силы резания $N_{A i=2}$ (в общем виде N_{Ai+1}) и $F_{A i=2}$ (в общем виде F_{Ai+1}).

Приращение площади участка 2 (i+1) происходит на длину $\Delta C'_2 = \Delta C_2 - \Delta C_1$.

Приращение нормальной силы на этом участке $\Delta C'_2$ рассчитывается по формуле $\Delta N'_{A2} = N_{A2} - N_{A1}$, или в общем виде $\Delta N'_{A i+1} = N_{A i+1} - N_{A i}$, т.е. сила на рассматриваемом участке минус сила на предыдущем участке.

Отношение приращения этой нормальной силы к приращению площади контакта есть удельная нормальная сила резания на участке $\Delta C'_2$ (в общем виде $\Delta C'_{i+1}$).

 $q_{N'2} = \Delta_{N'A2} / (\Delta C'_2 \cdot b_c)$, или в общем виде: $q_{N'i+1} = (N_{A i+1} - N_{A i}) / [(\Delta C_{i+1} - \Delta C_i) \cdot b_c].$

Удельная касательная сила резания на участке $\Delta C'_2$ (в общем виде $\Delta C'_{i+1}$).

 $q_{F'i+1} = (F_{Ai+1} - F_{Ai})/[(\Delta C_{i+1} - \Delta C_i) \cdot b_c].$

При смещении динамометра вместе с разрезным резцом вдоль периферии диска на небольшое расстояние *l*і приращение длины контакта стружки с пластиной A ΔC_i будет небольшое ($\Delta C_i \rightarrow 0$), приращение площади будет небольшое, поэтому удельная нормальная сила на этом участке будет считаться как нормальное напряжение σ_N ($\sigma_{N,i} \approx q_{Ni}$).

Аналогично и для касательного напряжения $\tau_{\rm F}$ ($\tau_{\rm F\,i} \approx q_{\rm Fi}$).

Для исследования распределения (эпюр)

Рис. 3. Схема расположения рабочих пластин повышенной жёсткости при исследовании методом разрезного резца.
1 – щель между рабочими пластинами А и В; 2 – рёбра жёсткости, η – расстояние от режущей кромки до поверхности раздела

между пластинами



Рис.4.Схемаработыдинамометраприисследованииконтактныхнагрузокназаднейповерхностирезцанатокарном станке

контактных нагрузок на передней поверхности инструмента при резании стали и других твёрдых материалов при высоких скоростях резания используется широкий резец (шириной 120 мм), который разрезается таким образом, чтобы размер η (расстояние от режущей кромки

до поверхности разреза) (рис. 3) дискретно изменялся от 0 до величины, немного большей, чем длина контакта С стружки с передней поверхностью инструмента. Для увеличении прочности и жёсткости рабочей пластины А на её задней поверхности располагаются рёбра жёсткости.

Ширина диска должна быть меньше на 2...3 мм, чем расстояния *I* между рёбрами жёсткости пластины А. При обработке стружка будет иметь одинаковую длину контакта с передней поверхностью резца, на какой бы секции ни проводилась обработка. Но на разных секциях длина контакта стружки с поверхностью пластины В будет разная (рис. 3).

Чем меньше разница $x_i = \eta$ (рис. 3) у соседних секций, тем выше точность исследований, но больше их трудоёмкость, должна быть больше ширина разрезного резца.

При измерении контактных нагрузок на задней поверхности резца при прямоугольном

свободном резании диска ИЗ обрабатываемого материала измеряются силы, действующие на пластину А и на пластину Б (рис. 4). Увеличивая последовательно длину участка h₃₁ при фаски неизменной длине износа h₃, рассчитываем контактные нагрузки как отношение приращения силы К площади приращению контакта на пластине А.

При врезании на площадку длиной пластины А действует сила больше, чем на площадку h₃₂ пластины Б, что вызывает большую деформацию упругих измерительных элементов 3. Появившийся острый уступ начинает срезать дополнительную стружку с поверхности резания. Щель между пластинами забивается, что приводит к нарушению условий измерения сил.

Анализ вариантов различных схем измерений показывает, что для устранения указанных нежелательных явлений необходимо изменить либо конструкцию динамометра, либо схему резания. Второй путь менее трудоемкий. По этому варианту пластина Б должна измерять приращение сил на задней поверхности резца (рис. 5).

При врезании под действием сил на площадке h₃₁ пластина А переместится немного вниз и влево вследствии упругой деформации измерительных элементов 4. Пластина Б вместе с измерительными элементами 3, закрепленными на упругих элементах 4, тоже переместится в этом же направлении. Поэтому уступа не возникает. Суммарные составляющие







Рис. 6. Распределение нормальных и касательных напряжений на передней поверхности, полученные поляризационнооптическим методом, при резании свинца [16]

силы резания P_y и P_z измеряются с помощью упругих измерительных элементов 4, а приращения сил на задней поверхности – элементами 3.

Зазор между пластинами А и Б контролируется пластинчатым щупом толщиной 0,02 мм. При меньшем зазоре возможно соприкосновение пластин, а значит нарушение процесса измерения, что проявляется в уменьшении сил, регистрируемых на пластине А. Большая величина зазора приводит к попаданию обрабатываемого материала в щель, что приводит к выкрашиванию рабочих пластин. В ходе исследований отсутствие контакта пластин контролируется на просвет.

Считается, что при использовании поляризационно-оптического метода выходящая на переднюю поверхность полоса в режущем клине свидетельствует о соответствующем напряжении и на передней поверхности. На основании этого строится кривая распределения нормальной контактной нагрузки на передней поверхности (рис. 6). Нормальная контактная нагрузка – это нагрузка, перпендикулярная к исследуемой поверхности.

На рис. 7 приведены результаты экспериментального определения нормальных контактных нагрузок на фаске задней поверхности, выполненного методом разрезного резца при свободном точении латуни Л63 в условиях сливного стружкообразования. Экстремальный характер зависимости четко обнаруживается во всех случаях.

По мнению авторов, Полетики М.Ф. и Козлова В.Н., это связано с прогибом поверхности резания под действием радиальной составляющей силы резания Руп.п., действующей на передней поверхности инструмента.

При исследовании распределения контактных напряжений

на фаске задней поверхности искусственной (на фаске износа) выяснилось, что наибольшие контактные напряжения могут находиться как у режущей кромки (см. рис. 6), так и на некотором расстоянии от неё (рис. 8).

В целях выяснения причин расхождения экспериментальных данных в исследованиях,

проведенными разными авторами, Козловым В.Н. были проведены опыты по свободному точению дисков из разных обрабатываемых



Рис. 7. Распределение нормальных контактных нагрузок на фаске задней поверхности ин-

струмента, $\gamma = 0^0$, $\alpha \phi = 0^0$. Л63-Р6М5:

1 - *s*=0,06 мм/об, *v*=100 м/мин; 2 – *s* =0,21 мм/об, *v* =100 м/мин; 3 м/мин.

s =0,41 мм/об, *v* =100 м/мин



Рис. 8. Распределение контактных напряжений на фаске задней поверхности резца при точении алюминиевого диска [4].

 $\gamma = 10^{\circ}, \alpha \phi = 0^{\circ}.$ *v* =0,6 м/мин; *s* =0,2 мм/об, *h*₃=1 мм и *h*₃=0,5 мм

резца. материалов с использованием разрезного Было выяснено. характер что стружкообразования влияет на вид эпюр контактных нагрузок на задней поверхности: при сливной стружке (обрабатываемый материал латунь Л63) наибольшая величина контактных нагрузок отстоит от режущей кромки, а при элементной (обрабатываемый материал латунь ЛМцА 57-3-1) находится непосредственно у режущей кромки (рис. 7).

Последовательность построения эпюр контактных напряжений на передней поверхности резца (режущего инструмента)

1. Первый шаг - измерение технологических составляющих *Pz*, *Py* и *Px* силы резания на токарном динамометре

Современный подход – малая инерционность динамометра и системы, регулируемая высокая чувствительность, запись изменения сил резания, математический анализ изменения сил. Точные, быстрые и удобные измерения силы резания замечательно влияют на процесс выполнение работы и точность результатов работы. В исследованиях, приведённых в данной работе, была использована измерительная система (рис. 9) с динамометром Kistler модели 9257В, чтобы не только измерить силы резания, но и получить графики их изменения.



Рис. 9. Состав измерительной системы для исследования из

Резец устанавливался в токарном станке (рис. 10), чтобы измерить составляющие силы резания. Для измерения составляющих сил резания был использован резец с режущей пластиной Т15К6 с главным углом в плане φ=45°, вспомогательным углом в плане ϕ_1 =45°, радиусом при вершине *r*=0,1 мм, главным передним углом $\gamma = +5^{\circ}$, главным задним углом $\alpha=12^\circ$, угол наклона главной режущей кромки $\lambda = 0^{\circ}$. На задней поверхности затачивалась искусственная фаска с различной длиной *h_f* с постоянным задним углом $\alpha_h = 0^\circ$, моделирующая износ

динамометре Kistler на



резца в динамометр Kistler на токарном станке

по задней поверхности. Длина этой фаски при её первоначальной заточке составляла $h_f = 0.95$ мм.

После завершение подготовки мы можем выполнять эксперимент и получить результаты. После обработки данных с помощью DynoWare, мы получили график изменения составляющих сил резании в процессе резания (рис. 12).

Рис. 11. Результаты отображаются на экране монитора компьютера, производится запись изменения сил



Рис. 12. Пример полученных результатов составляющих сил резания при токарной обработке при подаче s = 0,07 мм/об, фаске на задней поверхности $h_3=0,775$ мм, скорости резания v = 120 м/мин, глубине резания t = 1,775 мм, 40X - T15K6. Ордината – составляющие силы резания (H), абсцисса – время обработки (c).

2. Второй шаг - измерение длины контакта с стружки с передней поверхностью и длины пластического контакта с1

Длина контакта стружки передней с измеряется поверхностью проведения после экспериментов большом (резания) на инструментальном микроскопе или с помощью Бринеля. Предварительно передняя лупы поверхность инструмента подготавливается для более точного измерения длины контакта.

Сначала тампоном, смоченным медным производится меднение купоросом, передней поверхности инструмента, после чего инструмент сушится. На его поверхности образуется тончайшее красноватое покрытие. После резания измеряется длина стёртого участка (длина контакта стружки с передней поверхностью С) (рис. 13), измеряется также длина поверхности с налипшим на переднюю поверхность обрабатываемого материала – длина пластического контакта стружки с передней поверхностью С₁. При обработке стали и других достаточно пластичных материалов $C \approx (4-7) \cdot a$, где



Рис. 13. Схема измерения длины ко нтакта стружки с передней поверхностью резца



Рис. 14. Прибор для измерения усадки стружки

a – толщина среза. При прямоугольном свободном резании a = s, при косоугольном резании $a = s \cdot \sin \varphi$. При обработке материалов, образующих элементную стружку, $C \approx (2-3) \cdot a$.

При обработке пластичных металлов и сплавов длина пластического контакта стружки с передней поверхностью резца $C_1 \approx (0,4-0,6) \cdot C$, при образовании элементной стружки $C_1 \approx (0,1-0,3) \cdot C$. Измерялась также усадка стружки (рис.14) по толщине Ка=a₁/а как мера пластической деформации стружки. a₁ – толщина стружки, а – толщина среза a=s×sin φ .

3. Третий шаг - расчёт физических составляющих сил N и F на передней поверхности

Величины технологических и физических составляющие силы резания (t=1,99мм) приведены в табл. 1.

а, мм	<i>S</i> , мм/об	Техно л силы п п	югические при устан. ри у = +7°	средние резании , Н	Физические составляющие силы при устан. резании при $\gamma = +7^\circ, H$			
		$P_{xy cp}$	$P_{xy cp}$ $P_{z cp}$		F	N	μ_{cp}	
0,05	0,07	<mark>286</mark>	<mark>443</mark>	0,646	<mark>338</mark>	<mark>405</mark>	0,83	
0,078	0,11	<mark>396</mark>	<u>619</u>	0,640	<mark>469</mark>	<mark>566</mark>	0,83	
0,163	0,23	<mark>742</mark>	<u>1216</u>	0,610	<mark>885</mark>	<u>1117</u>	0,79	
0,240	0,34	<mark>961</mark>	<u>1735</u>	0,554	<mark>1165</mark>	<mark>1606</mark>	0,73	
0,368	0,52	<u>1144</u>	<u>2370</u>	0,483	<mark>1425</mark>	<mark>2214</mark>	0,64	
		Рис. 15. составля Рис. 1 Рис. 1 на пе секуш	Рху Технологи ющие силн Рг Б. Составл редней пол	Рху рческие <i>Р_x</i> , ы резания Рху Рху Nрху яющие сил верхности сти.	, <i>P_y</i> , <i>P_z</i> и ы резания в главной	$\left[\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$		

Табл. 1 – Технологические и физические составляющие силы резания (t=1,99мм)

Если главный передний угол γ не равен нулю, то напрямую физические составляющие силы резания N_{Π} и F_{Π} измерить невозможно. Поэтому при использовании динамометра измеряются технологические составляющие силы резания: тангенциальная составляющая P_z , направленная вертикально вниз (рис. 15); радиальная составляющая P_y , направленная от оси вращения заготовки в сторону оператора в основной плоскости (т.е. горизонтально) (рис. 15); осевая составляющая P_x , направленная вдоль оси вращения заготовки от шпинделя в основной плоскости.

Расчёт физических составляющих силы резания N и F по технологическим составляющим P_z и P_{xy} при переднем угле $\gamma \neq 0^{\circ}$ выполняем по формулам, которые получаем из векторных сумм (рис. 16):

$$\vec{P}_{z} = \vec{N}_{Pz} + \vec{F}_{Pz};$$
 (1)
 $\vec{P}_{xy} = \vec{F}_{Pxy} + \vec{N}_{Pxy};$ (2)

Из этих формул (1.1) и (1.2) получаем два уравнения для расчёта физических составляющих силы резания:

$$N = N_{Pz} - N_{Pxy} = P_z \times \cos \gamma - P_{xy} \times \sin \gamma; \quad (3)$$

$$F = F_{Pxy} + F_{Pz} = P_{xy} \times \cos \gamma + P_z \times \sin \gamma. \quad (4)$$

Нормальная физическая силы *N*_{Pxv} направлена в обратном направлении по сравнению с N_{Pz} (рис. 16), поэтому в уравнении (1.3) P_{xy} стоит со знаком минус. парадоксальную Это созлаёт ситуацию: при переднего угла увеличением увеличении с технологической силы *Р_{ху}* нормальная физическая сила *N* в уравнении (1.3) уменьшается, что при очень больших передних углах (более 25°) может приводит к нулевой нормальной силе, когда вторая часть формулы (1.3) становится равной первой части, т.е. коэффициент трения увеличивается с увеличением переднего угла ү.

По физическим силам *N* и *F* строим эпюры контактных напряжений [3].

4. Расчёт параметров эпюр контактных напряжений на передней поверхности

После завершения вышеуказанной работы, можем делать расчёт параметров эпюр (рис. 17) контактных напряжений на передней поверхности.

Рассчитываются касательные 1) контактные напряжения т (МПа) на передней поверхности инструмента, т.к. их характер мало зависит от режимов резания. Длина пластического участка контакта стружки $c_1 \approx 0.5 \cdot c$. На этом участке, т.е. при при $x < 0.5 \cdot c$ у эпюры касательных контактных напряжений τ имеется параллельная передней линия, поверхности (горизонтальный участок при у=0°). При дальнейшем отдалении от режущей кромки у эпюры τ прямо пропорциональное уменьшение до нуля.

Строится эпюра касательных контактных напряжений т (МПа).

 $\tau_{\rm max} = \tau_{\rm const} = F / c \times 0.75 \times b$,

где τ_{const} - величина τ на горизонтальном участке этой эпюры,

b – ширина контакта стружки с передней поверхностью инструмента.

2) Переходим к построению эпюры нормальных контактных напряжений σ (МПа). Величину σ_{max} задаём *сначала приблизительно* сами, в первом приближении $\sigma_{max} = 2\sigma_{B}$.

3) На расстоянии l_1 от режущей кромки ($l_1 \approx a$) $\sigma_{_{II}} \approx 0.93 \times \sigma_{_{max}}$.

4) В основе лежит закономерность соотношения τ/σ , т.е. изменение условного коэффициента трения $\mu = \tau/\sigma$ вдоль передней



Рис. 17. Положение опорных точек при построении эпюры нормальных контактных напряжений σ и проверка правильности построения эпюр нормальных σ и касательных τ контактных напряжений на передней поверхности резца. Сталь 40X – T15K6, γ = +7°.



Рис. 18. Изменение условного коэфф ициента трения μ = τ/σ вдоль длины контакта стружки с передней поверхностью. ψ_i= x_i/c – относительная длина контакта.



 Рис.
 19.
 Построение
 эпюры

 нормальных
 напряжений
 σ

 относительно
 эпюры
 касательных

 контактных
 напряжений
 т
 на

 передней поверхности резца
 в
 в
 в

поверхности, которая мало зависит от режимов резания и переднего угла у (рис. 18).

5) При относительной длине контакта $\psi = x_i / c \approx 0.4$, т.е. при $x = 0.4 \cdot c$ будет пересечение графика σ с графиком τ , т.к. в этой точке коэф. трения μ =1, то есть там σ = τ (рис. 19 a).

6) в конце контакта стружки с передней поверхностью резца в точке $\psi \approx 0.8$ (т.е. при *х*≈0,8·*c*) должно быть $\sigma_i \approx \tau_i/1,6$ (рис. 19 б).

7) Через две точки σ : 1) при *x*=*c*; 2) при *x*=0,8·*c* проводим *прямую линию* до пересечения с вертикалью в точке $x=0,5 \cdot c$ (рис. 19 б).

8) Из полученной точки (п. 7) проводим горизонтальную линию до пересечения с наклонной прямой σ, ниспадающей от режущей кромки (рис. 19 б), т.к. на участке до х≈0,5с имеется горизонтальная линия у эпюры нормальных конт. напр. σ, а при дальнейшем отдалении от режущей кромки у эпюры σ имеется прямолинейное уменьшение до нуля в точке x=c.

5. Проверка правильности построения эпюр

Рассчитанная по объёму (площади) эпюры сила должна быть приблизительно равна соответствующей силе из эксперимента.

Проверяем правильность построения эпюр – сила, рассчитанная по площади (объёму) эпюры должна быть приблизительно равна соответствующей силе из эксперимента.

На расстоянии от режущей кромки $l_1 \approx a$ (мм) σ_{l1}≈(0,92...0,93)×σ_{max}, т.к. там ещё нет стружки, она только формируется, давление от резца идёт на заготовку, поэтому там имеется примерно равномерное распределение нормальных напряжений о. Величину о_{тах} задаём сначала приблизительно сами. Примерно $\sigma_{max} \approx 2 \sigma_B (\sigma_B - \sigma_B)$ сопротивление разрыв), временное ищем В справочнике для данного материала и при данной термообработке, т.е. твёрдости НВ. Например, для стали 40Х в прутках (в состоянии поставки, т.е. без дополнительной термообработки) σ_в=495 МПа).



Рис. 20. Проверка правильности построения эпюр нормальных о и касательных τ контактных передней напряжений на поверхности резца. Сталь 40Х -T15K6; t=2мм; v= 120 м/мин; у=7°, $\phi = 45^{\circ}$, s= 0,07 мм/об.

Затем строим эпюру о (рис. 20) и корректируем её (поправляем), чтобы соблюдалось равенство

$$N = b \times \int_0^\infty \sigma i \times dx$$

где x_i изменяется от 0 (координата у режущей кромки, т.е. при $x_i = 0$ мм) до $x_i = c$ (координата точки отрыва стружки от передней поверхности, т.е. при $x_i = c$). Для этого рассчитываем площадь эпюры $\sigma: S_{\sigma} = \sum S_{\sigma i}$ (МПа/мм);

Нормальная сила по эпюре σ $N_{\sigma}=S_{\sigma}\times b$ (H) должна быть $\approx N_{3\kappa cперимента}$ (H);

где b – ширины контакта стружки с п.п. резца, $b = t/\sin \varphi$. Касательная сила по эпюре т $F_{\tau} = \mathbf{S} \tau \times b$ (H) должна быть $\approx F_{\mathsf{эксперимента}}$ (H);

Площадь эпюры σ *S*_{σ} = 160,1 МПа/мм;

 $N_{\text{эп}} \approx P_{z \text{ эл}} = S_{\sigma} \times b = 160, 1 \times 2,82 = 451,2 \text{ H} \approx P_{z \text{ эксn}} = 446,4 \text{ H}.$ (по удельным силам) вид эпюры σ назначен правильно.

Площадь эпюры т: $S_{\tau=} \frac{(0,23+0,46) \times 293}{2} = 101$ МПа/мм; $F \approx P_{xy} = S_{\tau} \times b = 101 \times 2,82 = 284,82$ H $\approx P_{xy \, _{3KCN}} = 283,3$ H. (по удельным силам) вид эпюры τ назначен правильно.

Повторение последовательности построения эпюр:

По физическим силам N и F строим эпюры контактных напряжений на передней поверхности.

1) Рассчитываются касательные контактные напряжения τ (МПа) на передней поверхности инструмента, т.к. их характер мало зависит от режимов резания. Длина пластического участка контакта стружки $c_1 \approx 0.5 \cdot c$. На этом участке, т.е. при при $x < 0.5 \cdot c$ у эпюры касательных контактных напряжений τ имеется линия, параллельная передней поверхности (горизонтальный участок при $\gamma=0^\circ$). При дальнейшем отдалении от режущей кромки у эпюры τ прямо пропорциональное уменьшение до нуля.

Строится эпюра касательных контактных напряжений τ (МПа).

$\tau_{\max} = \tau_{\text{const}} = F / c \times 0,75 \times b,$

где τ_{const} - величина τ на горизонтальном участке этой эпюры,

b – ширина контакта стружки с передней поверхностью инструмента.

2) Переходим к построению эпюры нормальных контактных напряжений σ (МПа). Величину σ_{max} задаём *сначала приблизительно* сами, в первом приближении σ_{max}=2σ_в.

3) На расстоянии l_1 от режущей кромки ($l_1 \approx a$) $\sigma_{l1} \approx 0.93 \times \sigma_{max}$.

4) В основе лежит закономерность соотношения τ/σ , т.е. изменение условного коэффициента трения $\mu = \tau/\sigma$ вдоль передней поверхности, которая мало зависит от режимов резания и переднего угла γ (рис. 9).

5) При относительной длине контакта $\psi = x_i/c \approx 0,4$, т.е. при $x = 0,4 \cdot c$ будет пересечение графика σ с графиком τ , т.к. в этой точке коэф. трения $\mu = 1$, то есть там $\sigma = \tau$ (рис. 10 а).

6) в конце контакта стружки с передней поверхностью резца в точке $\psi \approx 0.8$ (т.е. при $x \approx 0.8 \cdot c$) должно быть $\sigma_i \approx \tau_i / 1.6$ (рис. 10 б).

7) Через две точки ст. 1) при x=c; 2) при $x=0,8 \cdot c$ проводим *прямую линию* до пересечения с вертикалью в точке $x=0,5 \cdot c$ (рис. 10 б).

8) Из полученной точки (п. 7) проводим горизонтальную линию до пересечения с наклонной прямой σ , ниспадающей от режущей кромки (рис. 19 б), т.к. на участке до $x \approx 0.5c$ имеется горизонтальная линия у эпюры нормальных конт. напр. σ , а при дальнейшем отдалении от режущей кромки у эпюры σ имеется прямолинейное уменьшение до нуля в точке x=c.

Рассчитанная по объёму (площади) эпюры сила должна быть приблизительно равна соответствующей силе из эксперимента.



Рис. 9. Изменение условного коэфф ициента трения $\mu = \tau/\sigma$ вдоль длины контакта стружки с передней повер хностью. $\psi_i = x_i/c$ – относительная д лина контакта.



Рис.10.Построениеэпюрынормальныхнапряженийσотносительноэпюрыкасательныхконтактныхнапряженийτнапереднейповерхностирезца

Проверяем правильность построения эпюр – сила, рассчитанная по площади (объёму) эпюры должна быть приблизительно равна соответствующей силе из эксперимента.

На расстоянии от режущей кромки $l_1 \approx a \pmod{\sigma_{l1} \approx (0.92...0,93)} \times \sigma_{max}$, т.к. там ещё нет стружки, она только формируется, давление от резца идёт на заготовку, поэтому там имеется

примерно равномерное распределение нормальных напряжений о. Величину о_{max} задаём сначала приблизительно сами. Примерно $\sigma_{\text{max}} \approx 2 \sigma_{\text{в}}$ ($\sigma_{\text{в}}$ – временное сопротивление разрыв), ищем в справочнике для данного материала и при данной термообработке, т.е. твёрдости HB. Например, для стали 40Х в прутках (в состоянии поставки, т.е. без дополнительной $\sigma_{\rm B}$ =495 МПа). Затем строим эпюру σ (рис. 11) и корректируем её термообработки) (поправляем), чтобы соблюдалось равенство

$$N = b \times \int_0^c \sigma i \times dx$$

изменяется от 0 (координата у где x_i режущей кромки, т.е. при $x_i = 0$ мм) до $x_i = c$ (координата точки отрыва стружки от передней поверхности, т.е. при $x_i = c$). Для этого рассчитываем площадь эпюры $\sigma: S_{\sigma} = \sum S_{\sigma i}$ (МПа/мм); Нормальная сила по эпюре о $N_{\sigma} = S_{\sigma} \times b$ (H)

должна быть $\approx N_{$ эксперимент_а (H);

где b – ширины контакта стружки с п.п. резца, $b = t/\sin \varphi$. Касательная сила по эпюре т F_{τ} =S $\tau \times b$ (H) должна быть $\approx F_{3$ ксперимента (H); Площадь эпюры σ *S*_{σ} = 160,1 МПа/мм;

 $N_{\text{эп}} \approx P_{z,\text{эп}} = S_{\sigma} \times b = 160, 1 \times 2,82 = 451,2 \text{ H} \approx$ $P_{z \ 3\kappa cn} = 446,4$ Н. (по удельным силам) вид и параметры эпюры о назначены правильно.

(0,23+0,46)×293



Рис. 11. Проверка правильности построения эпюр нормальных σ и касательных τ контактных напряжений на передней поверхности резца. Сталь 40Х -Т15К6; t=2мм; v= 120 м/мин; ү=7°, φ=45°, s= 0,07 мм/об.

<mark>Площадь эпюры τ</mark>: S_{τ} =101 МПа/мм; 2 Касательная сила по эпюре $\tau F \approx P_{xy} = S_{\tau} \times b = 101 \times 2,82 = 284,82$ H $\approx P_{xy \, 3KCH} = 283,3$ H, т.е. <mark>параметры эпюры 🛽</mark> назначены правильно.

Определение длины контакта стружки с передней поверхностью при отсутствии экспериментальных данных

Результаты измерения длины контакта стружки с передней поверхностью резца представлены на рис. 12.



Рис. 12. Влияние величины переднего угла γ (°) на длину контакта с (мм) при обработке стали 40Х (Чэнь Юэчжоу)

По графикам рис. 12 были построены графики влияния толщины среза *а* и величины переднего угла у на длину контакта стружки с передней поверхностью с (рис. 12). По графикам рис. 12 были определены уравнения $c = f(\gamma)$ для s = 0,07-0,52мм/об с помощью программного обеспечения OriginLab:

```
Для подачи s=0,07мм/об, длина контакта c =-0.01·\gamma +0.5 (мм);
Для подачи s =0,11мм/об, длина контакта c =-0.01015·\gamma +0.75 (мм);
Для подачи s =0,23мм/об, длина контакта c =-0.01074·\gamma +1.28 (мм);
Для подачи s =0,34мм/об, длина контакта c =-0.01137·\gamma +1.55 (мм);
Для подачи s =0,52мм/об, длина контакта c=-0.0115·\gamma+1.905 (мм).
```



Рис. 13. Графики изменения длины контакта c (мм) от толщины среза a (мм) и переднего угла γ (°). Точками и цветными линиями обозначены графики по результатам измерений, тонкими линиями – при расчёте по формулам $c = f(\gamma)$ (Чэнь Юэчжоу)

По графикам рис. 13 были определены уравнения c = f(a) для $\gamma = +7^{\circ}$, $+15^{\circ}$, $+25^{\circ}$, $+35^{\circ}$ с помощью программного обеспечения OriginLab:

Если γ =7°, длина контакта c=0,026+8,955a-10,903 a^2 (мм). Если γ =15°, длина контакта c=-0,103+9,564a-12,483 a^2 (мм). Если γ =25°, длина контакта c=-0,016+8,728a-10,638 a^2 (мм). Если γ =35°, длина контакта c=-0,205+8,105a-9,507 a^2 (мм).

Практическое занятие № 4 24.10.24 1. Расчёт параметров эпюр контактных напряжений на передней поверхности резца при обработке стали

1.1. Расчёт параметров эпюр контактных напряжений на передней поверхности

Для облегчения построения эпюр контактных напряжений (рис. 1) и анализа влияния переднего угла γ И среза а толщины на параметры эпюр контактных были напряжений построены графики влияния толщины основные среза а на параметры эпюр (рис. 2, 26).



3, 4,

Рис. 1. Положение опорных точек о и основные параметры эпюр при их построении. Нормальные σ и касательные τ контактные напряжения на передней поверхности резца. Сталь 40X – T15K6, $\gamma = +7^{\circ}$. (Чэнь Юэчжоу)



Рис. 2. Влияние толщины среза a (мм) и переднего угла γ (°) на наибольшую величину нормального контактного напряжения σ_{max} (МПа) у режущей кромки на эпюре нормальной физической составляющей силы резания N (Н) на передней поверхности. Сталь 40X-T15K6, t=1,99 мм. (Чэнь Юэчжоу)

Для ү=7°: σ_{max} =990,6*a*+710,5 [МПа]; для ү=15°: σ_{max} =-188,7*a*+939,4 [МПа]; для ү=25°: σ_{max} =-1132,1*a*+1066,6 [МПа]; для ү=35°: σ_{max} =-1603,8*a*+1095,2 [МПа]



Рис. 3. Влияние толщины среза *a* (мм) и переднего угла γ (°) на расстояние L₂ (мм) от режущей кромки до точки, где у эпюры нормальных контактных напряжений о начинается горизонтальный участок. Сталь 40X-T15K6, *t*=1,99 мм. (Чэнь Юэчжоу) Для γ =7° L₂=1,78*a*+0,136 [мм]; для γ =15° L₂=2,08*a*+0,036 [мм]; для γ =25° L₂=1,987*a*-0,0114 [мм]; для γ =35° L₂=1,981*a*-0,029 [мм]



Рис. 4. Влияние толщины среза *a* (мм) и переднего угла γ (°) на наибольшую величину касательного контактного напряжения τ_{max} (МПа) у режущей кромки. Сталь 40X-T15K6. (Чэнь Юэчжоу)

Для ү=7°: τ_{max} = 56.6*a*+344.2 [МПа]; для ү=15°: τ_{max} =-286,16*a*+518,3 [МПа] для ү=25°: τ_{max} =-1097,48*a*+869,87 [МПа]; для ү=35°: τ_{max} =-1509,43*a*+1001,47 [МПа] (



Рис. 5. Влияние толщины среза *a* (мм) и переднего угла γ (°) на величину нормального контактного напряжения σ_{const} (МПа) на горизонтальном участке эпюры σ . Сталь 40Х-T15К6.

Для ү=7°: σ_{const} =34,59*a*+215,27 [МПа]; для ү=15°: σ_{const} =-179,25*a*+323,96 [МПа]; для ү=25°: σ_{const} =-251,57*a*+412,58 [МПа]; для ү=35°: σ_{const} =-817,61*a*+505,88 [МПа] (Чэнь Юэчжоу)

Уменьшение нормальных контактных напряжений на фаске задней поверхности, в том числе и величины наибольшего напряжения у режущей кромки (рис. 23) при увеличении переднего угла γ приводит к уменьшению силы, пытающейся отломать режущий клин у вершины. Поэтому, несмотря на уменьшение жёсткости режущего клина при увеличении переднего угла, наибольшие напряжения увеличиваются не так интенсивно, как это можно было бы предположить.

При огромном переднем угле $\gamma = +35^{\circ}$ эквивалентные напряжения не такие уж большие – $\sigma_{3KB \max} = 1531.8$ (МПа) (рис. 27 б).

Это позволяет сделать вывод, что даже при небольшом увеличении прочности предела изгиб на инструментального материала, можно использовать режущие пластины с большими передними приведёт углами. Это к уменьшению вероятности на передней появления нароста поверхности, уменьшению шероховатости повышению И обработки, точности улучшению отвода стружки.



Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений $\sigma_{_{3KB}}$ (МПа) в режущем клине при одинаковом режиме резания, но разном переднем угле γ . Сталь 40Х - T15K6, b = 2,82 мм, v = 120 м/мин, s = 0,52 мм/об. $a - \gamma = +7$ °; $6 - \gamma = +35$ °

1.2. Расчёт параметров эпюр контактных напряжений на фаске задней поверхности

1.2.1. Расчёт удельных контактных нагрузок на фаске задней поверхности

Удельные контактные нагрузки на фаске задней поверхности рассчитываются по формуле:

$$q_{Nh} = \frac{\Delta N_h}{\Delta x_h \cdot b}$$
; $q_{Fh} = \frac{\Delta F_h}{\Delta x_h \cdot b}$, (Н/мм² или МПа)

где – ΔN_h , ΔF_h изменение нагрузки (силы) на участке фаски задней поверхности длиной Δx_h , *b* – ширина контакта фаски задней поверхности с поверхностью резания, *b*=*const*=2,82*мм*.

Так как мы не можем приложить контактные нагрузки на рабочие поверхности режущей пластины как их функцию, необходимо разделить рабочие поверхности на несколько поверхностей равной длины (т.е. $\Delta x_h = 0,1$ мм). Таким образом, нам нужно просто разделить длину фаски задней поверхности на последовательные равномерные интервалы (длина интервалов $\Delta x_h = 0,1$ мм). Затем рассчитать удельные контактные напряжения (нагрузки) в каждом интервале, и построить для них гистограммы с помощью программы MathCAD.

Здесь представлены примеры построения гистограмм удельных контактных нагрузок на фаски задней поверхности с помощью программы MathCAD при подаче s=0,07мм/об.

- Построение гистограммы **нормальных** удельные контактные **нагрузок** на фаске задней поверхности:

При s=0,07мм/об; t=2мм, найти зависимость оп от xh

$$m_{i} := 10$$

hmax := max(h) hmin := min(h)
 $\Delta := \frac{\text{ceil}(\text{hmax}) - \text{floor}(\text{hmin})}{m}$ $\Delta = 0.1$
 $i := 1, 2...m$ $a_i := 0 + \Delta \cdot (i - 1)$ $b_i := a_i + \Delta$ $x_i := \frac{a_i + b_i}{2}$
F1 := $\frac{\text{Pxy}(0.13) - \text{Pxy}(0)}{0.13 \cdot 2.828} = 283.594$
F2(i) := $\frac{\text{Pxy}(b_i) - \text{Pxy}(a_i)}{\Delta \cdot 2.828}$
 $\sigma h(xh, m) := \begin{bmatrix} \text{for } i \in 1...m \\ 236.763 & \text{if } 0 \le xh < a_1 \\ \text{for } i \in 1...m \\ F2(i) & \text{if } a_i \le xh < b_i \end{bmatrix}$ - ypaвнение of ot xh



П 0

строение гистограммы касательных удельных контактные нагрузок на фаске задней поверхности:

При s=0,07мм/об; t=2мм, найти зависимость th от xh

$$m_{i} = 10$$

hmax := max(h) hmin := min(h)
 $\Delta := \frac{\text{ceil}(\text{hmax}) - \text{floor}(\text{hmin})}{m} \qquad \Delta = 0.1$
 $i := 1, 2...m \qquad a_i := 0 + \Delta \cdot (i - 1) \qquad b_i := a_i + \Delta \qquad x_i := \frac{a_i + b_i}{2}$
F1 := $\frac{\text{Pz}(0.13) - \text{Pz}(0)}{0.13 \cdot 2.828} = 34.103$
F2(i) := $\frac{\text{Pz}(b_i) - \text{Pz}(a_i)}{\Delta \cdot 2.828}$
 $\tau h(xh,m) := \begin{bmatrix} \text{for } i \in 1...m \\ 34.103 \text{ if } 0 \le xh < a_1 \\ \text{for } i \in 1...m \\ F2(i) \text{ if } a_i \le xh < b_i \end{bmatrix}$ - уравнение th от xh



Следует обратить внимание на то, что на представленных графиках (рис. 7 и 8) принято в расчёт, что на радиусном участке (радиусом несколько микрометров, сопоставимым с размерами зерен твёрдого сплава) режущей кромки **имеется** застойная зона, которая принимает на себя часть нагрузки на задней поверхности.

В том случае, если этой застойной зоны у режущей кромки не существует, гистограмма (эпюра) распределения касательных контактных напряжений на фаске задней поверхности будет иметь вид, представленный на рис. 10.

На фаске задней поверхности у режущей кромки имеется участок с очень большой величиной касательного контактного напряжения ($q_{Fh} = 1295 M\Pi a$) (рис. 10). Гистограмма на рис. 10 построена



на основе предположения, что приращение силы при удалении от режущей кромки происходит только на новых участках фаски задней поверхности, т.е. контактные напряжения на предыдущих, уже рассмотренных участках, остаются неизменными.

При расчёте контактных напряжений в расчёт принимается приращение сил, т.е. величина силы на более ранних участках не будет оказывать влияние на результат. Поэтому можно рассматривать гистограмму (эпюру) на рис. **9** (**распр.касат.напр.*) как основную, и по нашему мнению распределение касательных контактных напряжений на фаске задней поверхности при врезании (до появления стружки) имеет именно такой вид. Однако для оценки нагружения режущего клина удобнее использовать гистограмму на рис. 10, только считать наибольшее (**касательное*) контактное напряжение у режущей кромки приложенным к радиусному участку режущей кромки (**т.е. как* $P_Z \rightarrow \sigma_{на реж.кр}$).

1.2.2. Расчёт контактных напряжений на фаске задней поверхности

По средним точкам гистограмм удельных контактных нагрузок строим эпюры контактных напряжений на фаске задней поверхности (рис. 11), считая, что при уменьшении длины рассматриваемого участка величина удельных контактные нагрузок приближается величине к контактных напряжений.



Рис. 10. Распределение касательных контактных напряжений на фаске задней поверхности q_{Fh} (МПа) при врезании при отсутствии застойной зоны на радиусном участке у режущей кромки. Сталь 40X - T15K6, t= 2 мм (b = 2,82 мм), v= 120 м/мин, s = 0,07 мм/об (Чжан Цзяюй и Го Инбинь)



Рис. 11. Распределение нормальных q_{Nh} (\Diamond, Δ, \circ) и касательных q_{Fh} ($\blacklozenge, \blacktriangle, \bullet$) удельных контактных нагрузок (МПа) на фаске задней поверхности резца при обработке стали 40Х, образующую сливную стружку. $\varphi = 45^\circ$, $v = 2 \ M/c$, $t = 2 \ MM$. $\Diamond, \blacklozenge - s = 0,34 \ MM/o6$; Δ , $\blacktriangle - s = 0,23 \ MM/o6$; $\circ, \bullet - s = 0,11 \ MM/o6$. Абсцисса– расстояние от режущей кромки вдоль фаски задней поверхности x_{hi} (ММ) (Чжан Цзяюй и Го Инбинь)

Лабораторная работа № 5. 13.11.24

Построение стойкостных зависимостей при обработке стали

(должна быть на основании лабораторная работа № 8 «Исследование стойкости СМП при обработке стальной заготовки», но она по расписанию должна быть только 22.11.24, поэтому на практике выполняем лаб. работу, а на лаб. – строим стойкостные зависимости)

Время непрерывной работы инструмента до его замены или переточки называется *стойкостью* инструмента *Т*. Момент наступления этой замены определяется критерием износа.

Под критерием износа понимается наступления явления, после которого резание нецелесообразно и режущий инструмент требуется сменить или

переточить. В качестве критериев могут быть использованы следующие параметры:

1. Существенное ухудшение качества обработанной поверхности (увеличение шероховатости, появление рисок или надрывов и т.п.);

2. Появление свиста или вибрации во время резания;

3. Увеличение силы резания, особенно радиальной составляющей *Ру*, что приводит к увеличению упругой деформации системы СПИД и уменьшению точности обработки; Изменение цвета стружки (например,

появление синей стружки при обработке быстрорежущим инструментом недопустимо, т.к. этот цвет свидетельствует о температуре более 620 °C, после которой наступает отпуск и твёрдость инструментального материала резко уменьшается, делая дальнейшее резание невозможным;

4. Появление конусности вместо цилиндрической формы, что свидетельствует об увеличении интенсивности размерного износа *h*_p (см. рис. 1);

5. Увеличение ширины фаски износа по задней поверхности до предельно допустимой

величины. Например, при черновом (по 14...11 точении квалитету) конструкционной незакалённой стали твёрдосплавным резцом $h_{3 max} = h_{f max} = 0,75$ мм, при получистовом (по 10...9 квалитету) точении $h_{3 max} = h_{f max} = 0,2$ мм (рис. 2).

Могут быть и другие критерии износа, например, ухудшение завивания стружки, появление местного износа на главной задней поверхности в месте загрязнённой контакта с твёрдыми окислами и окалиной обрабатываемой поверхностью (yc), износ вершины (при инструмента сверлении И фрезеровании это износ по уголкам) и т.п.

Чаще всего в качестве наиболее объективного критерия износа принимается предельно допустимый износ по задней поверхности ($h_{3 max}$), тем более, что все остальные параметры вызваны увеличением h_3 .

Для построения стойкостных зависимостей производится обработка заготовки из выбранного обрабатываемого материала с постоянной подачей, глубиной и скоростью резания.





Инструментальный материал, геометрия инструмента, глубина резания и подача выбираются оптимальными для исследуемого вида обработки (например, получистового точения) и обрабатываемого материала.

Выбирается критерий износа (предельно допустимый параметр при износе). Чаще всего выбирается ширина износа по задней поверхности h₃. Например, при получистовом точении незакалённой стали h_{3 макс}=0,25 мм. Если износ будет больше, то увеличится радиальная

составляющая силы резания P_y и из-за повышенной упругой деформации системы СПИД требуемой точности обработки достигнуть не удастся.

Наибольшее влияние на допустимую скорость резания оказывают свойства обрабатываемого материала. Например, при резании стали закаленной ИЛИ высокопрочного чугуна скорость резания в 200 раз меньше, чем при обработке алюминия. Далее по убывающей следует влияние инструментального материала, при изменении которого скорость резания может изменяться до 75 раз, а при изменении геометрии инструмента, глубины и ширины среза – до 3...5 раз.

При стойкостных испытаниях используется оптимальная геометрия режущего инструмента. С увеличением переднего угла γ снижаются степень деформации, силы трения, уменьшается резания И тепловыделение, что способствует повышению стойкости инструмента.



Рис. 4. Влияние скорости резания V на стойкость инструмента *T*

Однако увеличение угла γ приводит к уменьшению угла заострения и поэтому ухудшает отвод теплоты от режущей кромки и снижает прочность режущего клина. Влияние переднего угла на стойкость *T* представляет собой горбообразную кривую, максимуму которой соответствует оптимальное значение переднего угла. Для быстрорежущих резцов при точении стали 45 $\gamma_{\text{опт}}=18^\circ$, а чугуна - $\gamma_{\text{опт}}=0...5^\circ$. Для твёрдых сплавов $\gamma_{\text{опт}}=+10...-10^\circ$, для минералокерамики, эльбора и алмазы $\gamma_{\text{опт}}=0...-15^\circ$.

Задний угол α обеспечивает зазор между заготовкой и задней поверхностью режущего клина и, тем способствует самым, снижению интенсивности износа инструмента и повышению его стойкости. Угол а также как и угол у влияет на режущего клина через прочность изменение угла заострения β, а также теплоты на условия отвода от вершины инструмента и поэтому зависимость Т-и также принимает экстремальный характер. При этом,



Рис. 5. Влияние переднего γ и заднего α угла на стойкость инструмента *T*

чем меньше подача *s*, тем больше оптимальный угол α_{опт}. При снижении прочности обрабатываемого материала и повышении прочности и износостойкости инструментального материала угол α_{опт} увеличивают.

У проходных резцов α_{опт}=6...8°, у отрезных и фасонных резцов, работающих с меньшей подачей, α_{опт}=10...12°, а у дисковых фрез, работающих с подачей 0,01 мм/зуб - α_{опт}=30°.

$$v = \frac{C_v}{T^m t^{x_v} s^{y_v}}$$





Рис. 7. Графики изменения длины фаски износа по задней поверхности *h*₃ (мм) СМП в зависимости от времени его непрерывной работы τ (мин)











Рис. 11. Зависимость стойкости (Т) **СМП** с износостойкими покрытиями (1, 2, 3, 4) от скорости резания (V) при обработке стали 40X и h₃=0,2 мм: 1- без покрытия, 2, **5** - с покрытием TiN, 3- с покрытием AlTiN, 4- с покрытием TiCN

Тип пластин	Цена (С), руб/шт	Стойкость	L _{обр} , м	$S_{o\delta p}, M^2$	Цена обработки 1 м (Суд),
(3 вершины)	(Стоимость)	Т, мин	(T × 350)		(удельная себестоимость) руб/м
1. СМП без покрытия	100 (3 вершины)	11	3 850	0,50	0,026 /3
2. СМП с покрытием <mark>ТіN</mark>	120 (3 вершины)	16	5 600	0,73	0,021 /3
3. СМП с покрытием AlTiN	150 (3 вершины)	19	6 650	0,86	0,023 /3
4. СМП с покрытием <mark>ТіС</mark> М	200 (3 вершины)	30	10 500	1,37	1.01 / 3 (кол-во вершин)
					Цеховая себестоимость 1,5 руб /1 м

Таблица 1. Сравнение эффективности применения покрытий

 $L_{\text{обработки}} = T \times v = T \times 350;$ $C_{yd} = CTOUMOCTL/ L_{obpabotku}$.

			\	
Таблица / Изменение ллины (раски износа по залнеи поверх	сности р а (мм) в зависимости от ві	ремени точения 🕇 (мин)
i aofinida 2. Homenenne Affinidi e	раски изпоса по заднен поверх		j b Subhennioeth of b	

Время точения	Время точения τ, мин		2	8	16	32	64	80	96	104	120
СМП, <i>v</i> = 180	Вершина №1	0,01	0,02	0,05	0,06	0,07	0,09	0,2	0,26	0,30	0,35
м/мин	Вершина №2	0,005	0,015	0,06	0,06	0,06	0,08	0,21	0,27	0,31	0,36
	Вершина №3	0,01	0,01	0,04	0,05	0,06	0,08	0,18	0,25	0,28	0,34
	Вершина №4	0,015	0,021	0,05	0,07	0,07	0,10	0,22	0,28	0,32	0,36
	Вершина №5	0,01	0,02	0,05	0,06	0,07	0,09	0,2	0,26	0,30	0,35
СМП, <i>v</i> = 360											
м/мин	Вершина №1	0,01	0,03	0,12	0,27						
	Вершина №2	0,01	0,02	0,13	0,26						
	Вершина №3	0,01	0,02	0,11	0,25						
	Вершина №4	0,005	0,01	0,11	0,25						
	Вершина №5	0,01	0,03	0,13	0,29						

ЗАДАНИЕ по лаб. работе:

По экспериментальным данным в табл. 1 построить график изменения **h**₃ от времени обработки **т**, задаться критерием стойкости и построить стойкостные зависимости поданным для 2-х скоростях резания: 180 и 360 м/мин.



Рис. 12. Зависимость стойкости (T) СМП) от скорости резания (V) при обработке стали 40X и $h_3=0,2$ мм. Сталь 40X - T15K6 с покрытием TiN, $\varphi = 90^\circ$, $\gamma = 10^\circ$, r = 0,8 мм, t=1 мм, s = 0,13 мм/об, h_3 пред=0,25 мм

Таблица 3. Изменение длины фаски износа по задней поверхности h_3 (мм) силы резания Ру (Pz) и других параметров в зависимости от времени точения τ (мин)

Время точения т,		0,5	2	8	16	32	64	80	96	104	120
МИН											
СМП,	Вершина	0,01	0,02	0,05	0,06	0,07	0,09	0,2	0,26	0,30	0,35
v= 180	№ 1										
м/мин	Сила Ру										
	(Pz), H										
	Вершина	0,005	0,015	0,06	0,06	0,06	0,08	0,21	0,27	0,31	0,36
	<u>№</u> 2										
	Сила Ру										
	(Pz), H										
	Вершина	0,01	0,01	0,04	0,05	0,06	0,08	0,18	0,25	0,28	0,34
	Nº3										
	Сила Ру										
	(Pz), H										
	Вершина	0,015	0,021	0,05	0,07	0,07	0,10	0,22	0,28	0,32	0,36
	Nº4										
	Сила Ру										
	(Pz), H										
	Вершина	0,01	0,02	0,05	0,06	0,07	0,09	0,2	0,26	0,30	0,35

	N₂5							
	Сила Ру							
	(Pz), H							
	$\Delta d_{дет}$, мм							
СМП,								
v= 360	Вершина	0,01	0,03	0,12	0,27			
м/мин	<u>№1</u>							
	Вершина	0,01	0,02	0,13	0,26			
	N <u>⁰</u> 2							
	Вершина	0,01	0,02	0,11	0,25			
	N <u></u> 23							
	Вершина	0,005	0,01	0,11	0,25			
	N <u>∘</u> 4							
	Вершина	0,01	0,03	0,13	0,29			
	N <u>0</u> 5							

Практическое занятие № 6. 27.11.24 Расчёт производительности и себестоимости обработки стальной заготовки при изменении скорости резания



Износ режущего инструмента есть результат трения стружки о переднюю поверхность инструмента и его задней поверхности об обработанную поверхность.

Рис. 13. Зависимость стойкости (**T**) и себестоимости (**C**) СМП с износостойким покрытием от скорости резания (V) при обработке стали 40X и $h_{3 \text{ пред}}=0,2$ мм. Сталь 40X - T15K6 с покрытием TiN, $\varphi = 90^{\circ}$, $\gamma = 10^{\circ}$, r = 0,8 мм, t=1 мм, s = 0,13 мм/об.

· · ·					1			
Скорость резания <i>v</i> ,	50	100	200	300	500	600	700	900
м/мин								
Цеховая	7	3	2	1,5	14	15	50	100
себестоимость 1								
погонного метра								
обработки <i>С</i> , руб/м								
	700	300	200	150	140	150	500	1000

Таблица 3. Цеховая себестоимость 1 погонного метра обработки

Практическое занятие № 7. Расчёт изменения составляющих силы резания при фрезеровании 11.12.24

(должна была быть на основе Лабораторной работы № 9 «Исследование изменения составляющих силы резания при концевом фрезеровании стальной заготовки» от 6.12.24)

Измерение составляющих силы резания.

Общепринято символами Pz, Py и Px обозначать составляющие силы резания, которые действуют на каждый зуб фрезы и поворачиваются вместе с фрезой относительно оси вращения шпинделя. При малой глубине резания t = 1 мм эти направления соответствуют другой системе сил, действующими на заготовку со стороны зубьев фрезы (указаны третьими по порядку символами): Pz=Px = Px, Px=Pv = Py, Py=Ph = Pz). Этими же цветами (Pz – зелёный, Px – синий, Py – красный) эти силы обозначаются на мониторе. Переходя к системе сил, действующих на заготовку со стороны фрезы, будут использоваться следующие приближения: Px = Pz, $Py \approx Px$, $Pz \approx Py$. Таким образом, на фотографии монитора Pz означает, что на самом деле это Px; Px означает, что на самом деле это Py; Py означает, что на самом деле это Pz. На графиках изменения сил в процессе фрезерования указаны действительные составляющие силы

резания, действующие на заготовку со стороны фрезы.



Рис. 1. – Составляющие силы резания при фрезеровании концевой фрезой с использованием токарного динамометра Kistler.



Рис. 2. – Изменение по **времени** составляющих силы резания при фрезеровании **быстрорежущей** концевой фрезой с использованием **токарного** динамометра Kistler.



v=29 м/мин, *s*₀₆=0,09 мм/об, *s*_z=0,022 мм/зуб, *t*=1 мм, *n*=577 ≈630 об/мин При износе в конце периода стойкости (T=36 мин) $P_{x \text{ h yr.}} = 620 - 220 = 400 \text{ H}; P_{y \text{ h.}} = 1400 - 420 = 980 \text{ H}; P_{z \text{ h.}} = 790 - 300 = 490 \text{ H}; P_{xy \text{ h.}} = 1059 \text{ H}.$

На **рис. 3** по графикам изменения сил фрезерования в зависимости от времени работы можно выделить силы на фаске износа зуба фрезы по задней поверхности как разницу между текущей величиной силы и начальной её величиной, т.е. до износа. Принимаем, что до износа силы были только на передней поверхности, а после изнса по задней поверхности эти силы практически не изменились.



Рис. 4. Изменение составляющих силы резания при попутном фрезеровании



Рис. 5. Измерение величины фаски износа h на задней поверхности портативным микроскопом мод. 50-500х фирмы Kromatech (КНР)





Рис. 7. Влияние упругого восстановления **поверхности резания** на контактные напряжения при **сливном** (обработка **стали**) и элементном стружкообразовании (обработка BT3-1)

Удельное давление на передней поверхности зуба фрезы (Рис.5 и 8):

$$q_N = \frac{N}{l \cdot c}, \quad (1)$$

где N – нормальная сила на передней поверхности зуба фрезы (H) с учётом переднего угла γ (°); l – длина контакта главной режущей кромки зуба фрезы с заготовкой с учётом угла наклона главной режущей кромки (угла наклона винтовой канавки ω), глубины резания t (мм) и диаметра фрезы $d_{\phi p}$ (мм);

с – длина контакта стружки с передней поверхностью (мм), которая зависит от толщины среза *a* (мм). На разных участках режущей кромки из-за винтовой канавки величина разная, т.к. имеется винтовая канавка с углом $\omega > 0^\circ$. При повороте зуба на угол ψ будет и разная толщины среза *a*, поэтому будем рассматривать значение *a*≈*a_{max}*.

$$a_{max} \approx S_z \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{t}{d}},$$
 (2)

При *t*=1 мм, *d*=16 мм, $s_z = 0,09$ мм/зуб, $a = a_{max} = 0,003$ мм. Тогда длина контакта стружки с передней поверхностью зуба фрезы при $\gamma = 7^\circ c$:

 $c = 0.026 + 8.955a - 10.903a^2 = 0.026 + 8.955 \cdot 0.003 - 10.903 \cdot 0.003^2 = 0.052$ MM.

Круговой сектор – это часть круга, ограниченная дугой (называемой дугой сектора) и двумя радиусами, соединяющими концы дуги с центром круга (рис. 3.2.5). Длина окружности радиуса равна $C = 2 \pi R$. Длина дуги окружности радиуса равна $C_{\alpha} = 2 \pi R \alpha$ /360, где α – градусная мера этой дуги. Или: $C_{\alpha} = \pi$ $R \alpha / 180.$

Расчёт длины контакта режущей кромки фрезы $l_{конт}$ при *B*=8 мм, *t*=1 мм, *d*=16 мм, ω =40°, α_{cekt} = 30° (рис. 8).

1) при *t*=1 мм и *d*=16 мм рассчитываем длину дуги сектора *l*_{дуги} = 12,44 мм;

 $l_{\text{дуги}} = \pi \mathbf{R} \alpha_{\text{сект}} / 180 = 3,14 \cdot \mathbf{8} \cdot 30^{\circ} / 180^{\circ} = 4,19 \text{ MM};$

2) рассчитываем длину контакта режущей кромки фрезы $l_{\text{конт}} = 10,44$ мм.

 $l_{\text{koht}} = l_{\text{дуги}}/\cos\omega = 4,19 / \cos 40^{\circ} = 5,47 \text{ MM}.$

Удельное давление на фаске задней поверхности:

$$q_{Nh} = q_{Pxyh} = \frac{Pxyh}{l \cdot h_3} = \frac{1059}{5,47 \cdot 0,62} = 312 \text{ H/MM}^2;$$
$$qFh = q_{Pxh} = \frac{Pxh}{l \cdot h_3} = \frac{490}{5,47 \cdot 0,62} = 144 \text{ H/MM}^2.$$

Рассчитываем средний условный коэффициент трения на фаске износа по задней поверхности µh:

 $\mu_h = q_{Fh}/q_{Nh} = 144/312 = 0,46.$

Рассчитываем нормальную силу на передней поверхности фрезы ($P_{xy \text{ п.п.}} = 492 \text{ H}$, $P_{z \text{ п.п.}} = 300 \text{ H}$, c = 0,052 мм, $l_{\text{конт}} = 5,47 \text{ мм}$):

1) $N = N_{Pz} - N_{Pxy} = P_z \times \cos \gamma - P_{xy} \times \sin \gamma =$ =300×cos7° - 492×sin7° = 238 H. 2) $F = F_{Pxy} + F_{Pz} = P_{xy} \times \cos \gamma + P_z \times \sin \gamma = 492 \times \cos 7 + 300 \times \sin 7 = 525$ H. $q_N = \frac{N}{l \cdot c} = \frac{238}{5,47 \cdot 0.052} = 820$ H/MM² $q_F = \frac{F}{l \cdot c} = \frac{525}{5,47 \cdot 0.052} = 1816$ H/MM². Средний условный коэффициент трения на передней поверхности зуба фрезы $\mu_{\Pi} = q_F/q_N = 1816/820 = 2,21$.

 $P_{xy h} = = 1059 \text{ H};$

Рассчитываем нормальную силу на фаске износа по задней поверхности фрезы $(F_h = P_{z h.} = 490 \text{ H}; N_h = P_{y h} =$



Рис. 8. Расчёт длины дуги сектора *І*дуги и длины контакта гл. режущей кромки фрезы с заготовкой *І*конт



Рис. 9. Составляющие силы резания на передней поверхности в **главной**



Рис. 10. Зоны пластической деформаци на передней поверхности в главной секущей плоскости

= 980 H;
$$l_{\text{конт}} = 5,47$$
 мм; $h_3 = h_3$ ленточки износа = 0,62 мм; h_3 уголка = 0,62 мм):
 $q_{Fh} = q_{Pzh} = \frac{Pzh}{l \kappa o \mu m \cdot h_3} = \frac{490}{5,47 \cdot 0,62} = = 144 \text{ H/MM}^2;$
 $q_{Nh} = q_{Pxyh} = \frac{Pyh}{l \kappa o \mu m \cdot h_3} = = \frac{980}{5,47 \cdot 0,62} = 289 \text{ H/MM}^2.$

Средний условный коэффициент трения на фаске износа по задней поверхности фрезы $\mu_h = q_{Fh}/q_{Nh} = 144/289 = 0.50$.

После времени работы т=36 мин:

 $P_{x \text{ текущ}} = 620 \text{ H}; P_{z \text{ текущ}} = 790 \text{ H}; P_{y \text{ текущ}} = 1400 \text{ H};$

На задней поверхности выделяем силы как разность общих сил и сил у неизношенного инструмента. После времени работы т=36мин:

 $P_{xh} = 620 - 220 = 400 \text{ H}; P_{zh} = 790 - 300 = 490 \text{ H}; P_{yh} = 1400 - 420 = 980 \text{ H};$ $q_{Pxhyronka} = \frac{P_x}{l(B) \cdot h_{yronka}} = \frac{400}{2,6 \cdot 0,62} = 248 \text{ H/MM}^2; q_{Pzh} = \frac{P_z}{l(B) \cdot h_{xenmovkk}} = \frac{490}{2,6 \cdot 0,62} = 304 \text{ H/MM}^2;$ $q_{Pyh} = \frac{P_y}{l(B) \cdot h_{xenmovkk}} = \frac{980}{2,6 \cdot 0,62} = 608 \text{ H/MM}^2.$

При фрезеровании **твёрдосплавной** фрезой с **износостойким покрытием** (Рис. 11) на графиках изменения сил резания Ру в зависимости от времени работы т (мин) фрезы можно выделить 3 области, в которых резко увеличивается величина этой составляющей (на рис. обозначены цифрами 1, 2 и 3). По нашему мнению это связано со сколом вершины одного или нескольких зубьев. Для области 1 это подтверждается ростом составляющих Рz и Рx (особенно Px). В областях 2 и 3 скачка этих составляющих сил резания не наблюдается, что косвенно говорит о сколе только на периферии режущих кромках.



Рис. 11. Изменение по **времени** составляющих силы резания (от износа) при фрезеровании **твёрдосплавной** концевой фрезой с использованием **токарного** динамометра Kistler.

Увеличение длины фаски износа (выкрашивания) по задней поверхности в меньшей степени сказывается на составляющую Pz, т.к. это приводит к увеличению тангенциальной составляющей силы трения на этой фаске. В связи с малым коэффициентом трения на фаске задней поверхности даже существенное увеличение нормальной контактной нагрузки на фаске из-за износа (т.е. увеличение Py) незначительно скажется на увеличение Pz.

Изменение сил резания **Px**, **Py**, **Pz** (H) в зависимости от времени работы τ (мин) может быть **аппроксимировано прямолинейной зависимостью**. Для фрезы №____формулы для расчёта сил резания: Py = 420+3,96·т (H); Pz = 310+1,2·т (H); Px = 200+0,8·т (H).

Вне расписания, рассмотреть (повторить) дома Расчёт составляющих силы резания при фрезеровании

Схема концевых фрезерования представляются на Рисунке 1:



Рис. 1. Схема концевых фрезерования (В – ширина фрезерования, t – глубина фрезерования).

Виды обработки, выполняемые концевыми фрезами: (А) фрезерование шпоночных пазов и канавок, (В) уступов, (С) выпуклых радиусных и фасонных поверхностей, (D) вогнутых радиусных, (E) наклонных поверхностей, (F) «ласточкин хвост», (G) Т-образные пазы, (H) фрезерование карманов. Картины показаны ниже:



Рис. 1. Виды обработки, выполняемые концевыми фрезами.

Фрезерование может быть осуществлено двумя способами (по двум схемам): встречное фрезерование, когда направление подачи направлено против направления вращения фрезы (скорости резания) (рис. *a*), и попутное фрезерование, когда направления движения подачи и вращение фрезы совпадают (рис. *б*).



Достоинства встречного фрезерования:

1). Нагрузка на зуб фрезы возрастает постепенно: от нуля при врезании (т.к. толщина среза $a_i = a_{\text{нач}} = 0$ мм) до максимума (т.к. $a_i = a_{\text{max}}$) на выходе из контакта;

2) Зубья фрезы работают из-под «корки», выламывая её снизу, начинают **врезаться в уже** обработанную чистую поверхность, что уменьшает износ при фрезеровании поковок с поверхностью, покрытой окалиной и наклёпанным слоем, а также литых заготовок; 3) Составляющая сила резания P_z направлена против движения подачи D_s , поэтому при этой схеме зазоры между боковыми поверхностями резьбы ходового винта и гайкой стола всегда выбраны, что, в отличие от попутного фрезерования, позволяет избежать рывков, т.е. резкого перемещения стола с гайкой в направлении действия силы резания при врезании очередного зуба.



Рис. 3. Схема выборки зазора в винтовой передачи при встречном фрезеровании; 1 – гайка стола; 2 – ходовой винт.

Недостатки встречного фрезерования:

1) на этапе окончания работы зуба фрезы составляющая сила резания P_z стремится оторвать заготовку от стола станка (P_z будет направлена вправо и немного вверх, см. рис. *a*), что при больших сечениях среза приводит к дрожанию (вибрации) и ухудшению шероховатости обработанной поверхности, требуется надёжное закрепление заготовки; 2) при врезании режущая кромка зуба начинает работу с нулевой толщиной среза, что увеличивает составляющие силы резания до появления стружки (рис. б), увеличивает трение по задней поверхности и приводит к повышенному износу по задней поверхности. Но при обработке заготовки с «коркой» этот износ всё-таки не такой интенсивный по сравнению с врезанием в «корку»;



Рис. б. – увеличение сил резания при врезании

3) врезание с нулевой толщиной среза приводит к затиранию поверхности, увеличивает наклёп и шероховатость обработанной поверхности;

4) к окончанию работы зуба толщина среза максимальна *a*max, что приводит к резкому снятию нагрузки на зуб при выходе из контакта с заготовкой, что увеличивает вероятность выкрашивания режущей кромки.

Достоинства попутного фрезерования:

1) при попутном фрезеровании заготовка **прижимается** к столу силой *P*_z, требуется небольшая сила для прижатия заготовки к столу;

 каждый зуб фрезы начинает врезаться с максимальной толщиной среза, нет подмятия слоя металла под режущую кромку, поэтому при предварительно обработанной и чистой поверхности износ по задней поверхности уменьшается;
 при выходе из контакта с заготовкой толщина среза равна нулю (*a*конечн= 0 мм), что уменьшает шероховатость обработанной поверхности и вероятность выкрашивания режущей кромки из-за плавного уменьшения нагрузки до нуля, увеличивает точность обработки.

Недостатки попутного фрезерования:

1) при наличии на заготовке окалины (корки) зуб ударяется о неё, что приводит к быстрому разрушению режущей кромки.

2) составляющая сила резания P_z направлена по направлению движения подачи, поэтому если контакта зуба фрезы с заготовкой нет, то появляется зазор между боковыми поверхностями резьбы ходового винта и гайкой стола из-за люфта (рис. *a*, зазор *слева* от витка винта). Когда зуб начинает врезаться, то от появившейся силы P_z стол дёргается в

направлении действия этой силы, и зазор исчезает (рис. *б*, зазор уже *справа* от витка винта).



Рис.4. Схема резкой выборки зазора в винтовой передачи при **попутном** фрезеровании; *1* – гайка стола; *2* – ходовой винт.

Порядок выбора и расчёта режимов резания при фрезеровании

Скорость фрезерования определяется по следующей формуле :

$$v = \frac{C_v D^q}{T^m t^x s_z^y B^u z^p} K_v$$

После расчёта скорости резания, м/мин, рассчитывается частота вращения фрезы $n(pacч) = 1000 \cdot v/\pi \cdot D$, об\мин.

По паспорту станка определяется ближайшая наименьшая частота вращения шпинделя, **n**_{пасп}, которая и принимается для установки на станке.

Рассчитывается минутная подача s_M : $s_M = s_{ob} \times n = s_z \times z \times n$

По паспорту станка определяется ближайшая наименьшая подача, *s*_{м пасп}, которая и принимается для установки на станке.

Расчёт составляющих Pz, Py, Ph, Pv, Px силы резания:



Рис. 5. – Составляющие силы резания при фрезерования цилиндрической фрезой: а - при встречном фрезеровании (против подачи); б — попутном (в направлении подачи)

Практическое занятие № 8. Расчёт НДС режущего клина при разных видах нагружения 25.12.24

Для расчёта на прочность **неизношенного** режущего инструмента необходимо в качестве внешней нагрузки на передней поверхности прикладывать не сосредоточенные технологические (P_z , P_y и P_x) или физические (N и F) составляющие силы резания, а

распределённые нормальные о и касательные т контактные напряжения. При этом необходимо знать законы их распределения (диаграммы, графики или эпюры контактных напряжений).

Для изучения распределения контактных напряжений используется метод разрезного резца [1-8]. Первоначально получаются ступенчатые диаграммы (гистограммы) распределения удельных контактных нормальных q_{Ni} и касательных q_{Fi} нагрузок (H/мм², или принимая внимание МПа, BO что $1 \text{ H/mm}^2 =$ 1 MПa), т.е. сил <u>N</u>и**F**, приходящихся квадратный на один миллиметр площади передней поверхности контакта стружки с передней поверхностью (рис. 1). При этом $q_{Ni} = \Delta N_i / (\Delta x_{ci} \cdot b), \ q_{Fi} = \Delta F_i / (\Delta x_{ci} \cdot b), \ rge$ ΔN_i и ΔF_i – изменение нормальных и касательных сил (приращение сил) (Н) на участке длиной Δx_{ci} (мм) на пластине **В**, **b** – ширина контакта стружки с передней поверхностью (мм).

Чем меньше приращение длины стружки поверхностью контакта с основной измерительной пластины В разрезного резца Δx_{ci} (мм) [3], тем выше графиков точность формы (эпюр) нормальные σИ касательные т контактные напряжения. Графики этих напряжений получаются контактные проведением линий через середины ступеней соответствующей гистограммы (рис. 1).

Анализ гистограмм и полученных графиков σ и τ показывает, что эпюру касательных τ контактных напряжений можно немного упростить, принимая, что на длине $c_1 = 0,5 \cdot c$ от режущей кромки график τ проходит параллельно передней поверхности резца, т.е. $\tau_{max} = \tau_{const}$ (рис. 2).



Рис. 1. Гистограммы удельных касательной q_{Fi} и нормальной q_{Ni} сил (МПа) на *i*-том участке пластины *B*. Абсцисса – расстояние от режущей кромки x_{Ai} (мм). Сталь 40Х – T15K6, $\gamma = +7^{\circ}$; v = 120 м/мин; a = s = 0,368 мм; b = 4 мм; c = 1,844 мм; $c_1 = 0,922$ мм; $P_{y \
m эксn} = 1623$ H; $P_{z \
m эксn} = 3061$ H; $F_{
m эксn} = 2014$ H; $N_{
m эксn} = 2837$ H.



При дальнейшем отдалении от режущей кромки график τ прямо пропорционально уменьшается до нуля в точке отрыва стружки от передней поверхности, т.е. при x = c.

Такая форма графика т позволяет использовать формулу $\tau_{const} = \tau_{max} = F/(0,75 \cdot c \cdot b)$ для расчёта величины касательных контактные напряжений на первой половине контакта стружки с передней поверхностью режущего инструмента.

Форма графика нормальных о контактных напряжений более сложная (рис. 1 и 2), и требуется тщательный анализ для его построения.

Для упрощения задачи приложения внешней нагрузки к 3-D модели режущего инструмента при расчёте напряжённо-деформированного состояния (НДС) режущего клина принимают следующие виды внешней нагрузки:

1) принимается, что прикладываются силы в виде технологических сил P_z , P_y и P_x , т.е. без учёта величины переднего угла γ , действующие на ограниченной площади шириной **b** и диной 0,2·**c** на расстоянии 0,3·**c** от режущей кромки (рис. 3). Такой выбор места приложения сил обусловлен их приложением в центре действия сил, определяемый в основном распределением нормальных контактных напряжений и который будет расположен ближе к режущей кромке согласно рис. 1 и 2.

Для предотвращения эффекта концентрации нагрузки они обычно распределяются на небольшой площади, поэтому рассчитываются удельная тангенциальная нагрузка $q_{Pz} = P_z/(0,2 \cdot c \cdot b)$, действующая



вертикально, и удельная горизонтальная нагрузка $q_{Pxy} = P_{xy}/(0, 2 \cdot c \cdot b)$, действующая в горизонтальной плоскости (в основной плоскости) Рассматриваем вариант из рис. 2, когда $P_{y \text{ уксп}}=1623 \text{ H}$; $P_{z \text{ эксп}}=3061 \text{ H}$; $F_{\text{эксп}}=2014 \text{ H}$; $N_{\text{эксп}}=2837 \text{ H}$.

2) принимается, что прикладываются силы в виде физических составляющих силы резания N и F, т.е. с учётом величины угла γ, действующих переднего на ограниченной площади шириной b и диной $0,2 \cdot c$ на расстоянии $0,3 \cdot c$ от режущей кромки предотвращения эффекта (рис. 4). Для концентрации нагрузки они обычно на небольшой распределяются площади, поэтому рассчитываются удельная нормальная нагрузка $\boldsymbol{q}_{N \, cocp} = \boldsymbol{N}/(0, 2 \cdot \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{b}),$ действующая перпендикулярно передней поверхности, удельная И касательная нагрузка $q_{F cocp} = F/(0, 2 \cdot c \cdot b),$ действующая вдоль передней поверхности. Физические рассчитываются составляющие по уравнениям (1) и (2) при положительном переднем угле у согласно рис. 5;

$$N = N_{Pz} - N_{Py} = P_z \cos \gamma - P_y \sin \gamma; \quad (1)$$

$$F = F_{Py} + F_{Pz} = P_y \cos \gamma + P_z \sin \gamma. \quad (2)$$



сосредоточенными физическими составляющими силы резания N и F(H), действующими на небольшой площадке $0,2 \cdot c \cdot b$ (мм²) **a**) – при переднем угле $\gamma = 0^\circ$; **б**) – при переднем угле $\gamma > 0^\circ$;

Рассматриваем вариант из рис. 2, когда $P_{y \text{ эксп}}$ =1623 H; $P_{z \text{ эксп}}$ = 3061 H; $F_{\text{эксп}}$ =2014 H; $N_{\text{эксп}}$ =2837 H.

3) принимается, что прикладываются нормальные и касательные контактные нагрузки в виде равномерно распределённых (рис. 5). Последние имеют небольшую величину по сравнению с нормальными и поэтому ошибки будет небольшая, что позволяет упростить расчёт и построение эпюры. Основные параметры эпюр рассчитываются по формулам:

 $q_N = N_{
m 3 \kappa cn}/(c \ b),$ $q_F = F_{
m 3 \kappa cn}/(c \ b);$

Рассматриваем вариант из рис. 2, когда $P_{y \ \text{эксп}}=1623 \text{ H}; P_{z \ \text{эксп}}=3061 \text{ H}; F_{\text{эксп}}=2014 \text{ H}; N_{\text{эксп}}=2837 \text{ H}.$

4) принимается, что прикладываются нормальные контактные нагрузки о в виде треугольника, а касательные т – в виде равномерно распределённых (рис. 6). Последние имеют небольшую величину по сравнению с нормальными и поэтому ошибки будет небольшая, что позволяет упростить расчёт и построение эпюры. Основные параметры эпюр рассчитываются по формулам:

 $σ_{\text{max}} = 2N_{\text{эксп}}/(c b); \tau_{\text{const}} = F_{\text{эксп}}/(c b);$

Рассматриваем вариант из рис. 2, когда $P_{y \text{ эксп}}$ =1623 H; $P_{z \text{ эксп}}$ = 3061 H; $F_{\text{эксп}}$ =2014 H; $N_{\text{эксп}}$ =2837 H.

5) принимается, что прикладываются нормальные контактные нагрузки σ в виде **треугольника**, а касательные τ – в виде эпюр, форма которой экспериментально выявлена (рис. 1, 2). Основные параметры эпюр рассчитываются по формулам:

 $\sigma_{\text{max}} = 2N_{\text{эксп}}/(c b);$

 $\tau_{\text{const}} = \mathbf{F}_{3\kappa c \pi} / (0, 75 \cdot \mathbf{c} \cdot \mathbf{b}).$

Рассматриваем вариант из рис. 2, когда $P_{y \text{ эксп}}$ =1623 H; $P_{z \text{ эксп}}$ = 3061 H; $F_{\text{эксп}}$ =2014 H; $N_{\text{эксп}}$ =2837 H.

6) принимается, что контактные нагрузки прикладываются в виде эпюр, форма которых экспериментально выявлена (рис. 1, 2). Основные параметры эпюр указаны на рис. 2.

Рассматриваем вариант из рис. 2, когда $P_{y \ \text{эксп}}=1623$ H; $P_{z \ \text{эксп}}=3061$ H; $F_{\text{эксп}}=2014$ H; $N_{\text{эксп}}=2837$ H.

Для выявления влияния вида нагрузки на НДС режущего клина создаём 3-D модель простого резца (см. рис. 8) с размерами l = 20мм, h = 5 мм, шириной b = 4 мм, $\gamma = 7^{\circ}$ (рис. 9) из твёрдого сплава T15К6 и прикладываем к ней поочерёдно вышеуказанные нагрузки 6 видов.



Рис. 5. Приложение равномерно распределённой нагрузки от физических составляющих силы резания *N* и *F*



Рис. 6. Приложение равномерно распределённой нагрузки т и нормальных контактных напряжений о по закону треугольника



Рис. 7. Приложение контактных напряжений т по выявленной форме и нормальных контактных напряжений о по закону треугольника

Сравниваем НДС (напряжения σ_e ($\sigma_{3 \kappa B}$), σ_z , σ_y , σ_x , τ_{zy} , τ_{zx} , τ_{xy} , относительная деформация $\varepsilon_{06 m}$) всех 6 видов и делаем выводы.

Список литературы

 Козлов В. Н., Бабаев А.С., Семёнов А.Р. Методы исследования процесса стружкообразования при обработке конструкционных сталей / В. Н. Козлов,
 А. С. Бабаев, А. Р. Семёнов // Современные проблемы машиностроения : сборник статей XVI Международной научно-технической



Рис. 9. 3-D модель простого резца. Длина l = 20 мм, высота h = 5 мм, ширина b = 4 мм, передний угол $\gamma = 7^{\circ}$

конференции, г. Томск, 27 ноября – 1 декабря 2023 г. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) — Томск, 2024. – С. 217-222. — URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77437.

2. Построение эпюр контактных напряжении на передней поверхности инструмента при обработке стали / В. Н. Козлов, Х. Чжан, Е. Н. Петровский // Современные проблемы машиностроения : сборник трудов XV Международной научно-технической конференции, г. Томск, 22-25 ноября 2022 г. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. кол. Е. Н. Пашков [и др.]. — 2022. — Современные проблемы машиностроения. — [С. 94-97]. — URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/74379

3. Исследование распределения контактных напряжении на передней поверхности инструмента при обработке стали / В. Н. Козлов, Ц. Дин, В. Ли // Современные проблемы машиностроения : сборник трудов XV Международной научно-технической конференции, г. Томск, 22-25 ноября 2022 г. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. кол. Е. Н. Пашков [и др.]. — 2022. — Современные проблемы машиностроения. — [С. 98-101]. — URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/74380

4. Kozlov V.N., Babaev A. S., Shults N. A. [et al.] Study of a Methodology for Calculating Contact Stresses during Blade Processing of Structural Steel / V. N. Kozlov, A. S. Babaev, N. A. Shults [et al.] // Metals. – 2023. – Vol. 13, iss. 12. – Article number 2009, 16 p. – URL: <u>https://doi.org/10.3390/met13122009</u>.

5. Влияние переднего угла на физические составляющие силы резания при обработке стали / В. Н. Козлов, Ц. Дин, Х. Чжан [и др.]; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Современные проблемы машиностроения : сборник статей XVI Международной научно-технической конференции, г. Томск, 27 ноября – 1 декабря 2023 г. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ); ред кол. А. И. Сечин, М. С. Кухта, А. А. Моховиков [и др.]. — Томск, 2024. — Современные проблемы машиностроения. — С. 225-227. — URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77439.

6. Исследование и моделирование НДС в зоне стружкообразования при обработке стали 40Х / В. Н. Козлов, Ц. Дин, Х. Чжан ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Современные проблемы машиностроения : сборник статей XVI Международной научно-технической конференции, г. Томск, 27 ноября – 1 декабря 2023 г. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред кол. А. И. Сечин, М. С. Кухта, А. А. Моховиков [и др.]. — Томск, 2024. — Современные проблемы машиностроения. — С. 228-233. — URL: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77440

Лабораторная работа № 10. Вне расписания Исследование изменения составляющих силы резания при торцовом фрезеровании стальной заготовки

Схема концевых фрезерования представляются на Рисунке 1:



Рис. 1. Схема торцового фрезерования (В – ширина фрезерования, t – глубина фрезерования).

При торцовом фрезеровании для достижения производительных режимов резания диаметр фрезы D должен быть больше ширины фрезерования B, т.е. $D = (1,25...1,5) \times B$, а при обработке заготовок обязательным является их несимметричное расположение относительно фрезы: для заготовок из конструкционных углеродистых и легированных сталей – сдвиг их в направлении врезания зуба фрезы (рис. e) (C_1 =2-4 мм), чем обеспечивается начало резания при малой толщине срезаемого слоя; для заготовок из жаропрочных и коррозионно-стойких сталей – сдвиг заготовки в сторону выхода зуба фрезы из резания (рис. e), чем обеспечивается выход зуба из резания с минимально возможной толщиной срезаемого слоя (C_2 =2-4 мм). Несоблюдение указанных правил приводит к значительному снижению стойкости инструмента.



Рис. 2. в – при торцовом фрезеровании констр. стали (С1=2-4 мм); г – при торцовом фрезеровании жаропрочных и коррозионно-стойких сталей (С2=2-4 мм).

Мощность станка,	Сталь					
кВт	Подача на зуб фрезы <i>s</i> _z , мм (мм/зуб), при					
	Т15К6	T5K10				
5 - 10	0,09 - 0,18	0,12 - 0,18				
Св. 10	0,12 -0,18	0,16 - 0,24				

Подачи при черновом фрезеровании торцовыми, цилиндрическими и дисковыми фрезами с пластинами из твердого сплава (при В> 30 мм подачу уменьшить на 30%).

Подача при фрезеровании стальных заготовок различными фрезами из быстрорежущей стали.

Диаметр	Тип	Подача на зуб <i>s</i> ₂ , мм, при глубине					
фрезы D,	фрезы	фрезерования <i>t</i> , мм					
MM		3	5	6			
16	Конце-	0,08 - 0,05	0,06 - 0,05	—			
20	вые	0,10 - 0,06	0,07 - 0,04	—			
25		0,12 - 0,07	0,09 - 0,05	0,08 - 0,04			
35		0,16 - 0,10	0,12 - 0,07	0,10 - 0,05			

Направление составляющих Pz, Py, Ph, Pv, Px силы резания.



Рис.3. Составляющие силы резания при несимметричном **встречном** торцовом фрезеровании.

