


9 лекция

ТРАНСФОРМАТОР В ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ

Трансформаторы предназначены для преобразования величин переменных напряжений и токов. Простейший трансформатор – это две индуктивно связанные катушки, помещенные на ферромагнитный сердечник (магнитопровод)



Φ – магнитный поток, Вб


**В линейном режиме
магнитопровод ненасыщен или
отсутствует
(воздушный трансформатор),
а индуктивности и
сопротивления катушек
трансформатора постоянны**

Передача энергии из одной катушки в другую осуществляется за счет взаимной индукции.

Ток пассивной нагрузки $i_2(t)$, согласно правилу Ленца, выбирает такое направление, что катушки будут включенными встречно

Если пренебречь потерями энергии в магнитопроводе, то тогда схема замещения трансформатора в линейном режиме будет следующей

Схема замещения:




Если U_1 является напряжением источника, а U_2 – напряжением пассивной нагрузки, то тогда получаем

Уравнения по 2 закону Кирхгофа:

$$u_1 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$0 = u_2 + R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$

Комплексная схема замещения:



Уравнения по 2 закону Кирхгофа в комплексной форме:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}_1 - \underline{Z}_M \underline{I}_2 & (*) \\ 0 = (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_H) \underline{I}_2 - \underline{Z}_M \underline{I}_1 \end{cases}$$

где $\underline{U}_2 = \underline{Z}_H \underline{I}_2$


Причем:

$$\underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1; \quad \underline{Z}_2 = R_2 + j\omega L_2;$$

$$\underline{Z}_M = j\omega M; \quad \underline{Z}_H = R_H \pm jX_H.$$

**Из решения уравнений (*)
можно найти токи \underline{I}_1 и \underline{I}_2**

Векторная диаграмма при холостом ходе ($\underline{I}_2=0$):



Векторная диаграмма при сопротивлении нагрузки

$$\underline{Z}_H = R_H + jX_H = Z_H e^{j\varphi_H}$$

$$\varphi_H > 0$$





Схема замещения трансформатора без индуктивной связи:


без индуктивной связи:



$\underline{I}_0 = \underline{I}_1 - \underline{I}_2$ - ток намагничивания создает Φ

**Линейные цепи
с гармоническими напряжениями
и токами, содержащие
трансформаторы, могут быть
рассчитаны при помощи
законов Кирхгофа или
метода контурных токов
в комплексной форме**

Пример:



Дано:

\underline{E} , \underline{J} , \underline{Z}_1 , \underline{Z}_2 , \underline{Z}_3 , \underline{Z}_H

Определить:

\underline{I}_1 , \underline{I}_2 , \underline{I}_3 , \underline{U}_J

По методу контурных токов:

$$\underline{I}_{33} = \underline{J}$$

$$\underline{I}_{11}(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3) - \underline{I}_{22}\underline{Z}_M - \underline{I}_{33}\underline{Z}_3 = \underline{E}$$
$$- \underline{I}_{11}\underline{Z}_M + \underline{I}_{22}(\underline{Z}_2 + \underline{Z}_H) + \underline{I}_{33}\underline{0} = \underline{0}$$

Далее находим:

$$\underline{\mathbf{I}}_1 = \underline{\mathbf{I}}_{11} \quad \underline{\mathbf{I}}_2 = \underline{\mathbf{I}}_{22} \quad \underline{\mathbf{I}}_3 = \underline{\mathbf{I}}_{11} - \underline{\mathbf{I}}_{33}$$

$$\underline{\mathbf{U}}_J = \underline{\mathbf{E}} - \underline{\mathbf{Z}}_3 \underline{\mathbf{I}}_3$$

Резонанс в линейных цепях при гармонических напряжениях и токах

Резонанс – это такой режим
пассивной цепи, содержащей
емкости и индуктивности,
при котором **входной ток** и
входное напряжение
совпадают по фазе


При **резонансе** цепь
потребляет только **активную**
мощность и **входное**
комплексное сопротивление
(проводимость)
этой цепи будет
вещественной величиной

Различают резонансы:

- а) напряжений;
- б) токов;
- в) в сложной цепи.

Резонанс напряжений

Резонанс напряжений — это
резонанс при
последовательно
соединенных емкости и
индуктивности



По закону Ома

$$\underline{\mathbf{I}} = \frac{\underline{\mathbf{U}}}{\underline{\mathbf{Z}}_{\text{вх}}} = \mathbf{I}e^{j(\alpha-\varphi)}, \quad (\text{А})$$

где $\underline{\mathbf{U}} = \mathbf{U}e^{j\alpha}$ - входное напряжение

Комплекс входного сопротивления цепи

$$\underline{Z}_{\text{ВХ}} = (\mathbf{R}_{\text{К}} + \mathbf{R}_{\text{Н}}) + \mathbf{j}(\mathbf{X}_{\text{L}} - \mathbf{X}_{\text{С}}) =$$
$$= \mathbf{R} + \mathbf{jX} = \mathbf{Z}_{\text{ВХ}} e^{\mathbf{j}\varphi}, \quad (\text{Ом})$$

где $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{К}} + \mathbf{R}_{\text{Н}}, \quad \mathbf{X} = \mathbf{X}_{\text{L}} - \mathbf{X}_{\text{С}},$

$$\mathbf{Z}_{\text{ВХ}} = \sqrt{\mathbf{R}^2 + \mathbf{X}^2}, \quad \varphi = \text{arctg} \frac{\mathbf{X}}{\mathbf{R}}.$$

Из определения резонанса

$$\varphi = 0$$

тогда $\mathbf{X} = \mathbf{X}_L - \mathbf{X}_C = 0$

В результате **условие**
резонанса напряжений:

$$X_L = X_C$$

ИЛИ

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

Тогда

$$\underline{X} = 0$$

$$\underline{Z}_{\text{вх}} = R$$

$$\varphi = 0$$

$$\underline{I} = \frac{U}{R} e^{j\alpha}$$

Тогда

$$P = \frac{U^2}{R}$$

Активная
мощность

$$Q = UI \sin \varphi = 0$$

Реактивная
мощность

Тогда

$$\cos \varphi = 1$$

Коэффициент
мощности

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = P$$

Полная
мощность

При этом

$$\begin{aligned} U_L &= U_C = I \cdot X_L = \\ &= I \cdot X_C = U \cdot q \end{aligned}$$

Если добротность

$$q = \frac{X_L}{R} = \frac{\rho}{R} \gg 1$$

то


$$U_L = U_C \gg U$$

где $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$, (Ом)


- характеристическое сопротивление

При резонансе напряжений
входное сопротивление цепи
будет минимальным, а ток
будет максимальным

Векторная диаграмма
при резонансе
напряжений для
рассматриваемой цепи




Векторная диаграмма при $\alpha = \varphi > 0$:




Резонанс напряжений можно
получить при изменении
 C , L или ω

Резонансные характеристики при изменении емкости C




$q = \omega L / R$ - добротность




$q = \omega L/R$ - добротность

Частотные характеристики
при изменении угловой
частоты $\omega=2\pi f$




$\rho = \sqrt{L/C}$ - характеристическое сопротивление



Резонанс напряжений
используется в
радиотехнике для
усиления сигналов
определенной **частоты**

и в электроэнергетике
для **увеличения**
активной **мощности**
генератора

Например:



$$\mathbf{a)} \quad \mathbf{X}_C = \mathbf{0} \quad (\mathbf{C} = \infty)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}'_H &= (\mathbf{I}')^2 \mathbf{R}_H = \\ &= \frac{\mathbf{E}_\Gamma^2 \mathbf{R}_H}{(\mathbf{R}_\Gamma + \mathbf{R}_H)^2 + \mathbf{X}_\Gamma^2}, \quad (\mathbf{B}\mathbf{T}) \end{aligned}$$

б) $X_C = X_L$ (резонанс)

$$\begin{aligned} P_H'' &= (I'')^2 R_H = \\ &= \frac{E_G^2 R_H}{(R_G + R_H)^2} > P_H', \quad (\text{Вт}) \end{aligned}$$

Примечание

Если $R_k=0$, то тогда

$$\underline{Z}_{db}=jX_L-jX_C=0$$

- ЭТО **идеальный резонанс напряжений**