


## Лекция 6

# Классификация сталей



# Сталь

## 1) по содержанию углерода

малоуглеродистые

$< 0,25\%$

высокоуглеродистые

$>0,7\%$

среднеуглеродистые

$<0,6-0,7\%$

## 2) по назначению

конструкционные

- цементуемые
- улучшаемые
- автоматные
- высокопрочные
- рессорно-пружинные

инструментальные

- режущие
- измерительные
- штампы холодного
- Штампы горячего деформирования

специального назначения

- нержавеющие
- жаростойкие
- жаропрочные
- износостойкие
- .....



Под **качеством** понимается совокупность свойств стали, определяемых металлургическим процессом ее производства, зависят от содержания вредных примесей и газов (O,N,H). Основными показателями для разделения сталей по качеству являются нормы содержания вредных примесей (S, P).

## 4) по степени раскисления

кипящие (kp)

спокойные (sp)

полуспокойные (ps)

**Раскисление** - процесс удаления кислорода из Ж-стали. Не раскисленная сталь обладает недостаточной пластичностью и подвержена хрупкому разрушению при горячей обработке давлением.

Кп ст - раскисляют только Mn. Они раскислены недостаточно. Повышенное количество O, который реагирует с углеродом → в виде пузырей CO, создавая впечатление "кипения" стали. Зональной ликвация. Не имеют усадочной раковины. Кп ст почти не содержит неме включений. Относительно дешевы. Это низкоуглеродистыми и с очень малым содержанием кремния ( $Si < 0,05\%$ ), но с повышенным количеством газообразных примесей. При прокатке газовые пузыри, заполненные CO, завариваются.

Сп ст- раскисляют Mn, Al и Si в печи и ковше. Они затвердеваю без газовыделения, с образованием усадочной раковины. Дендритная ликвация при прокатке или ковке приводит к полосчатой структуре. Это вызывает анизотропию мех.св-в. Пластические свойства стали в поперечном (по отношению к направлению прокатки или ковки) значительно ниже, чем в продольном.

Пс ст - занимают промежуточное положение между сп и кп. Частично их раскисляют в печи и ковше, а частично — в изложнице за счет содержащегося в металле углерода.

## 5) по легированию другими элементами

низколегированные  
 $< 2,5\%$

высоколегированные  
 $>10\%$

среднелегированные  
 $<10\%$

хромистые, марганцовистые, хромоникелевые и т. п.

За счет легирования прочность таких сталей возрастает в 5-10 раз, материалу можно придать особые св-ва. Л/ст дорогие.

ряд постоянных примесей: Si, Mn, S, P, O, N, H и др. элементы, которые оказывают большое влияние на свойства стали.

**C** -  $\uparrow$  сверх 0,4% и  $\downarrow$  ниже 0,3%  $\rightarrow$   $\downarrow$  обрабатываемости резанием.  
 $\uparrow$  углерода  $\uparrow$  температуру порога хладноломкости.

**Si** - составляет до 0,4%, а **Mn** 0,5— 0,8% - полезны примеси. Они переходят в сталь в процессе ее раскисления при выплавке.

**Si** сильно  $\uparrow \sigma_t$ , что  $\downarrow$  способность стали к вытяжке.

**Mn**  $\uparrow \sigma_B$ , не снижая пластичности, и резко  $\downarrow$  хрупкость при высоких температурах (красноломкость),  $\downarrow$  вредное влияние O и S.

**S** - вредная примесь, не должно превышать 0,06%.

**P** - вредная примесь, не должно превышать 0,08%. Растворяясь в Ф, P сильно искажает и уплотняет его кр.решетку. При этом  $\uparrow \sigma_B$  и  $\sigma_t$ , но  $\downarrow$  его пластичность и вязкость.

**Газы (азот, водород, кислород)** частично растворены в стали и присутствуют в виде хрупких неМе включений — оксидов и нитридов. Примеси, концентрируясь по ГЗ в виде нитридов и оксидов,  $\uparrow$  порог хладноломкости,  $\downarrow$  предел выносливости и сопротивление хрупкому разрушению.

## 6) по структуре

доэвтектоидные


$C < 0,8\%$

заэвтектоидные

$C > 0,8\%$

эвтектоидные

$C = 0,8\%$



Перлит

Цементит втор.



в)

## 7) по прочности

нормальной  
 $<1000\text{МПа}$

Высокопрочной  
 $>1500\text{МПа}$

Повышенной  
 $<1500\text{МПа}$