






ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Лекция №2.

Коледа Алексей Николаевич, к.т.н., доцент ОЭИ ИШНКБ

ПЛАН ЛЕКЦИИ




- 1. Введение в сопромат. Основные задачи и допущения.
- 2. Классификация нагрузок. Внешние и внутренние силы.
- 3. Метод сечений. Внутренние силовые факторы.
- 4. Растяжение-сжатие.


5. Построение эпюр продольных сил.




Сопротивление материалов — это наука о прочности, жесткости и устойчивости элементов инженерных конструкций.









Прочность — способность конструкции воч нагрузки, не разрушаясь.




воспринимать




Жёсткость — способность конструкции сопротивляться изменению формы (деформациям).






Устойчивость — способность конструкции сохранять

первоначальную форму упругого равновесия.



2. КЛАССИФИКАЦИЯ НАГРУЗОК



Нагрузки (внешние силы) — это силы, действующие на конструкцию извне.

По способу приложения:

- Поверхностные (сила давления, сосредоточенная сила).
- Объемные (массовые) (сила тяжести, силы инерции).


По характеру действия во времени:

- Статические нагрузка возрастает от нуля до конечного значения и в дальнейшем не меняется.
 - Динамические (ударные, повторно-переменные).

По площади приложения:

- Сосредоточенные (условно приложенные в точке).
- Распределенные.


Внутренние силы — это силы взаимодействия между частицами материала, возникающие под действием внешних нагрузок. Именно эти силы сопротивляются разрушению и деформированию.




Внутренние силовые факторы (усилия) возникают в результате деформации бруса, когда под действием внешних нагрузок происходит изменение взаимного расположения элементарных частиц тела.


Метод сечений (РОЗУ) — расшифровывается так:


- Рассекаем (мысленно) брус на две части;
- Отбрасываем одну из частей;
- Заменяем ее действие внутренними усилиями;
- Уравновешиваем рассматриваемую часть определяя величину внутренних силовых факторов.




Внутренние силовые факторы (усилия) возникают в результате деформации бруса, когда под действием внешних нагрузок происходит изменение взаимного расположения элементарных частиц тела.










Внутренние силовые факторы:

Nz = N — продольная растягивающая (сжимающая) сила;

Mz = T - крутящий (скручивающий) момент;

$$Qx$$
 (Qy) = Q — поперечные силы;

$$Mx$$
 (My) = M — изгибающие моменты.



$$\sum F_X = Q_X + \sum^{ocm} F_{ix} = 0 \longrightarrow Q_X; \qquad (1.1)$$

$$\sum F_{\mathbf{Y}} = Q_{\mathbf{Y}} + \sum^{ocm} F_{i\mathbf{y}} = 0 \quad \longrightarrow \quad Q_{\mathbf{Y}}; \tag{1.2}$$


$$\sum F_Z = N_Z + \sum^{ocm} F_{iz} = 0 \longrightarrow N_Z; \qquad (1.3)$$

$$\sum m_X = M_X + \sum^{ocm} m_X \left(F_i \right) = 0 \longrightarrow M_X; \quad (1.4)$$

$$\sum m_{Y} = M_{Y} + \sum^{ocm} m_{Y} \left(F_{i} \right) = 0 \longrightarrow M_{Y}; \quad (1.5)$$

$$\sum m_Z = T + \sum^{ocm} m_Z \left(F_i \right) = 0 \quad \longrightarrow \quad T \qquad . \tag{1.6}$$


4. РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ




Растяжением и сжатием называют такой вид деформации бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает единственный внутренний силовой фактор – продольная сила N.




4. РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ



Правила знаков при растяжении-сжатии




5. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ



Эпю́ра (фр. epure — чертёж) — особый вид графика, показывающий распределение величины нагрузки на объект.

В данном случае, продольной силы N.


5. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ



Порядок построения эпюр:

- 1. Определяются опорные реакции.
- 2. Определяется количество силовых участков бруса.
- 3. В пределах каждого участка брус рассекается на две части.
 - 4. Выбирается часть, к которой приложено меньше нагрузок.
- 5. Записываются необходимые выражения для внутренних силовых факторов.
- 6. Рассчитываются значения для характерных положений сечения.
 - 7. Строятся эпюры.

5. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ




Силовой участок - часть бруса, в пределах которого величина внутренних силовых факторов постоянна, либо меняется по одной зависимости.

I II IV V VI VII

Границами силовых участков являются:

- 1. Крайние (торцевые) поверхности бруса;
- 2. Сечения, к которым приложены сосредоточенные внешние силы F и моменты M (как изгибающие, так и скручивающие);
- 3. Сечения, в которых начинается и заканчивается действие распределенной нагрузки q;
 - 4. Сечения бруса, контактирующие с опорами.

Участки нумеруются, как правило, римскими цифрами (I, II и т.д.). Направление нумерации значения не имеет.



Продольная сила N — это равнодействующая внутренних сил, распределенных по всему поперечному сечению.

Но нас интересует интенсивность этих сил в каждой точке.

Механическое напряжение (σ – «сигма») — это мера интенсивности внутренних сил, приходящаяся на единицу площади сечения.


$$\sigma = \frac{dF}{dA}$$

$$\sigma = \frac{N}{A}$$

Для бесконечно малой площадки

N – продольная сила;

А – поперечное сечение.




Единица измерения:

Паскаль (Па) = H/M^2 .

Чаще используются мегапаскали (МПа = 10^6 Па) или Н/мм 2 .

При растяжении (N > 0) напряжения положительные.

При сжатии (N < 0) напряжения отрицательные.




Условие прочности: максимальное (рабочее) механическое напряжение в детали не должно превышать допустимого напряжения.

$$\sigma_{max} = \frac{N_{max}}{A} \le [\sigma]$$

Допустимое напряжение [σ] устанавливается на основе опасного для материала напряжения, деленного на коэффициент запаса прочности (п).


$$[\sigma] = \frac{\sigma_{\text{пред}}}{[n]}$$



Предельное напряжение ($\sigma_{\text{пред}}$):

Для пластичных материалов (сталь, алюминий) — предел текучести (σ_{τ}).

Для **хрупких** материалов (чугун) — **предел прочности** $(\sigma_{\rm B})$.



Условие прочности позволяет решать три типа задач:

1. Проверка прочности (проверочный расчет)

$$\sigma_{max} = \frac{N_{max}}{A} \le [\sigma]$$

2. Подбор сечения (проектировочный расчет)

$$A \ge \frac{N_{max}}{\lceil \sigma \rceil}$$


3. Определение нагрузки)

грузоподъемности

(допускаемой

$$N_{max} \leq [\sigma] \cdot A$$

6. ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ-СЖАТИИ



Под действием механических напряжений тело деформируется.

Деформация — изменение размеров и формы тела.


Абсолютная продольная деформация (ΔI) — абсолютное удлинение или укорочение стержня.

$$\Delta l = l_1 - l$$

Относительная продольная деформация (ε – «эпсилон») — безразмерная величина.

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

6. ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ-СЖАТИИ



Механические напряжения и деформации взаимосвязаны законом Гука $\sigma = F \cdot c$


 $\sigma = E \cdot \varepsilon$,

где E – модуль упругости I рода (модуль Юнга), является постоянной величиной для данного материала и характеризует его жесткость (Пример для стали E=200ГПа).

Изменение длины участка бруса постоянного сечения вычисляется по формуле

$$\Delta l = \frac{N \cdot l}{E \cdot A} = \sigma \cdot \frac{l}{E}$$

6. ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ-СЖАТИИ




Полное удлинение (укорочение) бруса с несколькими силовыми участками

$$\Delta l = \sum_{i=1}^{n} \Delta l_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{N_i \cdot l_i}{E_i \cdot A_i}$$

Расчёт конструкции на допустимую жёсткость

$$\Delta l \leq [\Delta l]$$

ПРИМЕР ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ



Крепежная шпилька внутри корпуса передатчика: работает на растяжение.

Стойка шасси серверной стойки: работает на сжатие.

Эпюра N помогает найти опасное сечение, где |N| максимальна.