

* ОСНОВЫ ТЕОРИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА

Организация производственного процесса на
электротехническом предприятии

- * Организация производственного процесса на предприятии
 - * Понятие и виды производственных процессов
 - * Организация производственного процесса во времени
 - * Организация производственного процесса в пространстве
 - * Типы производства

* Понятие и виды производственных процессов (ПП)

Производственный процесс – совокупность взаимосвязанных трудовых и естественных процессов, в результате которых исходные материалы превращаются в готовую продукцию.

* Понятие и виды производственных процессов (ПП)

Производственный процесс
состоит из

- *трудовых*
- *автоматических процессов*
- *естественных процессов (не требующих, как правило, затрат труда).*

* Понятие и виды производственных процессов (ПП)

В зависимости от назначения различают следующие производственные процессы:

* **Основные процессы** – выполняются непосредственно для изготовления продукции, производство которой предусмотрено уставом предприятия. Выполнение этих операций строго регламентируется технологической документацией.

* Понятие и виды производственных процессов (ПП)

В зависимости от назначения различают следующие производственные процессы:

- * **Вспомогательные процессы** –обеспечивают нормальное функционирование основных процессов различными видами энергии, инструментами, средствами технологического оснащения, средствами механизации и автоматизации, ремонтом оборудования и т.д.

* Понятие и виды производственных процессов (ПП)

В зависимости от назначения различают следующие производственные процессы:

* **Обслуживающие процессы** - снабжают основное и вспомогательное производство материалами и полуфабрикатами, осуществляют погрузку, разгрузку и складирование ТМЦ.

Суть обслуживающих процессов сводится к оказанию услуг основным и вспомогательным подразделениям.

* Понятие и виды производственных процессов (ПП)

Соотношение и характер взаимосвязей основных, вспомогательных и обслуживающих процессов формируют *производственную структуру процесса*.

* Стадии производственных процессов

Заготовительная	Обрабатывающая	Сборочная
Процесс получения заготовок резкой, литьем, штамповкой и др.	Процессы механической, термической, химической и др. обработки	Процессы сборки сборочных единиц и изделий, испытания, упаковки

***Принципы организации** **ПП**

* **Специализация** –

закрепление за каждым подразделением и отдельными рабочими местами строго ограниченной номенклатуры деталей (изделий), подобранных по признаку их конструктивно технологической однородности

***Пропорциональность –**

согласованность по производительности и производственной мощности всех производственных подразделений и отдельных рабочих мест

***Принципы организации ПП**

* **Прямоточность** –

обеспечение кратчайшего пути прохождения изделий по всем
стадиям производственного процесса без возвратных движений

* **Параллельность** –

совмещение во времени выполнения отдельных работ, операций или
процессов по изготовлению деталей

* **Принципы
организации ПП**

***Непрерывность –**

максимально возможное сокращение времени перерывов между смежными операциями

При этом обеспечивается непрерывное (без пролеживания) продвижение заказов по рабочим позициям в технологической цепи, непрерывная (без простоев) работа оборудования и персонала на рабочих местах.

***Принципы организации ПП**

***Ритмичность –**

обеспечение устойчивого (одинакового) выпуска продукции в равные промежутки времени на всех операциях технологического процесса на основе равномерного хода производства.

***Принципы организации ПП**

* **Автоматичность —**

максимально возможная и экономически целесообразная
автоматизация как частных процессов, так и производственного
процесса в целом

* **Принципы
организации ПП**

***Принципы организации**

ПП

*Технологическая стандартизация - устранение неоправданного разнообразия в технологических процессах и их материальном обеспечении путем максимальной унификации числа применяемых видов, типов и моделей оборудования и технологической оснастки

***Гибкость -**

позволяет мобильно перейти на выпуск новой продукции при освоении ее производства.

Обеспечивает сокращение времени и затрат на переналадку оборудования при выпуске деталей и изделий широкой номенклатуры.

***Принципы
организации ПП**

* Организация ПП во времени

Производственный цикл

календарный период, в течение которого сырье или основные материалы превращается в готовую продукцию (или отрезок времени между началом первой и окончанием последней операции)

Производственный цикл характеризуется параметрами:

- * Длительность;
- * Структура.

Понятие длительности производственного цикла применяется как к изготовлению отдельных деталей (или партии деталей), так и к изготовлению изделия в целом.

**Параметры
производственного
цикла**

Длительность производственного цикла $T_{пц}$

$$T_{пц} = T_{техн} + T_{трансп} + T_{контр} + T_{м.о.} + T_{естм} + T_{пер},$$

$T_{техн}$ - время выполнения технологических процессов,

$T_{трансп}$ - время транспортировки изделия,

$T_{контр}$ - время контрольных операций, ~~*~~

$T_{м.о.}$ - межоперационное время,

$T_{естм}$ - время естественных процессов

$T_{пер}$ - перерывы в процессе производства, связанные с режимом труда

Параметры

производственного

цикла

Отдельные элементы $T_{n\zeta}$ могут перекрываться другими.

Длительность составляющих $T_{n\zeta}$ зависит от факторов

- * технического и
- * организационного характера:

*** Параметры
производственного
цикла**

* Длительность цикла

В общем случае *структура производственного цикла* включает части:

1. Время рабочего периода,
2. Время перерывов (нерабочего периода).

Время перерывов зависит от принятого режима работы предприятия и других организационных факторов.

* Пути сокращения T_{ni}

1. Углубление специализации
2. Внедрение поточных методов
3. Сокращение рабочего времени:
 - *механизация и автоматизация ПП;*
 - *повышение технологичности конструкции;*
 - *совершенствование технологических процессов*
 - *применение новых процессов*
 - *применение скоростных режимов*
 - *повышение технологичности конструкции.*

* Пути сокращения T_{ni}

4. Сокращение перерывов:

- *рациональная планировка оборудования;*
- *применение мерной тары;*
- *сокращение длительности контрольных операций;*
- *внедрение универсальных наладок;*
- *применение блочного инструмента.*

5. Способ передачи деталей с одной операции на следующую.

* Длительность цикла $T_{ни}$

Расчет производственного цикла сложного процесса

Сложный процесс включает изготовление всех деталей, сборку всех сборочных единиц (узлов, агрегатов, механизмов) машины, сборку, отладку и контроль готового изделия.

Структура производственного цикла сложного процесса определяется составом операций и связями между ними.

* Длительность цикла T_{ni}

Состав операций зависит от номенклатуры деталей, сборочных единиц и технологических процессов изготовления и сборки.

Построение сложного производственного процесса во времени проводится, чтобы определить

- производственный цикл,
- координировать отдельные простые процессы,
- календарное время *опережения запуска* в производство по отношению к сроку выпуска.

* Длительность цикла T_{ni}

Взаимная связь операций и процессов обусловливается схемой сборки изделия и производственными условиями. Схема сборки изделия представляется в виде *веерной диаграммы*.

На основе веерной диаграммы производственный цикл сложного процесса может быть изображен в виде *ленточного (циклового)* или *сетевого графиков*.

Производственная структура – состав производственных подразделений предприятия (производства, цехи, хозяйства, службы), формы их специализации и взаимосвязей.

Цех – административно обособленное подразделение, выполняющее функции, обусловленные характером разделения и кооперации труда.

***Организация ПП в
пространстве**

Производственная структура подразделения предприятия (цеха) - этот состав участков, линий, рабочих мест, служб и формы связи между ними.

Первичным элементом производственной структуры цеха является *рабочее место*.

Рабочее * **Производственная** рабочим или бригадой часть производственной площади с находящимися на ней оборудованием, инструментами, приспособлениями, подъемно-транспортными устройствами и иными

Совокупность взаимосвязанных рабочих мест, на которых выполняется технологически однородная работа или различные операции по изготовлению однотипной продукции, - ***производственный участок.***

Важнейшей характеристикой производственной структуры является избираемая ***форма специализации.***

* **Производственная структура**

Существуют 3 формы внутрипроизводственной специализации:

- * Технологическая,
- * Предметная,
- * Подетальная.

*Производственная структура

При *технологической форме* цехи специализируются на выполнении однородных технологических процессов (например, заготовительные, гальванические, термические цехи).

При технологической специализации участки включают рабочие места, предназначенные для выполнения отдельных технологических операций: участки токарной, фрезерной обработки, зубонарезных и зубошлифовальных станков и др.

Производственная структура

При *предметной форме* цехи специализируются на законченном изготовлении одного или нескольких однородных изделий или определенной группы сборочных единиц (узлов, блоков) разных изделий.

В предметно-специализированных цехах в максимально^{*} **Производственная**^{возможной} степени осуществляется технологический замкнутый (независимый) цикл производства продукции. Чаще всего сочетаются стадии обработки и сборки.

(Цех микроскопов, видеоаппаратуры и др.).

Подетальная форма производства предполагает специализацию по изготовлению одной или нескольких однородных групп деталей.

Если на ^{*}частке комплексно выполняются полная обработка деталей, вся сборка изделия или его составной части, *Структура* называют *предметно-замкнутым*.

* Типы производства

*Тип производства - это комплексная характеристика особенности организации и технического уровня производства, которые обуславливаются:

- а) степенью специализации производства,
- б) сложностью и устойчивостью номенклатуры продукции,
- в) структурой и масштабами производства,
- г) размерами и повторяемостью выпуска продукции
- д) трудоемкостью выпускаемой продукции

Основной параметр типа производства –

Коэффициент закрепления операций:

$$k_{\varsigma.\hat{t}} = \frac{D_o}{S_p}$$

D_o – количество ^{*}наименований технологических операций, подлежащих выполнению в течение периода,

S_p – расчетное число загруженных рабочих мест.

$K_{зо}$ – показывает среднее число детале-операций, выполняемых на одном рабочем месте в течение рассматриваемого периода.

Он характеризует стабильность процессов на рабочих местах и его величина зависит от трех определяющих факторов:

1. заданная ~~х~~ номенклатура,
2. трудоемкость продукции,
3. объем выпуска изделий.

Типы производства

Коэффициент закрепления операций используется для определения типа производства:

1. единичное производство, $K_{30} > 40$.
2. серийное производство
 - 2.1. МЕЛКОсерийное производство, $21 < K_{30} < 40$,
 - 2.2. СРЕДНЕ~~*~~серийное производство, $11 < K_{30} < 20$,
 - 2.3. КРУПНОсерийное производство, $2 < K_{30} < 10$,
3. Массовое производство, $1 < K_{30} < 2$,