Методические указания по выполнению курсового в курсу «Перенос энергии и массы, основы теплоте для студентов направления 22.03.01 — Материалов технологии материалов	хники»
Задания на выполнение проекта приведены в прил	ожении 1
(Примечание: Если шифр студента больше 20, то номер задания первого номера. Например, 24 соответствует 4 заданию, а 37—	

#### ПРИМЕР

# Содержание

В	ведение	4
1.	Расчет горения топлива	5
	1.1 Определение расхода воздуха	5
	1.2 Определение объемного выхода продуктов	6
	1.3 Определение низшей теплоты сгорания полукоксового газа	8
	1.4 Определение температуры горения топлива	9
2.	Определение времени нагрева и размеров печи	12
	2.1.Определение времени нагрева металла в методической зоне	14
	2.2.Определение времени нагрева металла в сварочной зоне	16
	2.3.Определение основных размеров печи	18
3.	Тепловой баланс печи	20
	3.1. Расчет кладки печи	20
	3.2.Статьи приходной части теплового баланса	22
	3.3.Статьи расходной части теплового баланса	24
4.	Выбор и расчет топливосжигающих устройств (горелки)	25
5.	Расчет воздухоподогревательного устройства	26
6.	Расчет дымоотводящей системы	28
7.	Охрана окружающей среды и техника безопасности	32
За	ключение	34
Сі	исок литературы	35

## 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

Определяется расход воздуха, количество и объемный вес продуктов горения на единицу топлива и температура горения. Составляется материальный баланс процесса горения топлива и рассчитывается теплота сгорания. Рассмотрим сущность этого расчета на конкретных примерах.

#### ПРИМЕР $N_0$ 1:

Спроектировать камерную печь с выдвижным подом для отжига заготовок размером 600x700x800 мм из стали  $5XH\Gamma$ . Производительность печи 40 тонн за садку.

Топливо — полукоксовый газ состава:

$CO_2^{CT}$	$C_2H_4^{C\Gamma}$	$O_{\scriptscriptstyle \! 2}^{\scriptscriptstyle CT}$	$CO_2^{CT}$	$H_{\scriptscriptstyle 2}^{\scriptscriptstyle C\! \Gamma}$	CH <sup>CT</sup>	$N_2^{CT}$	$q_{{\scriptscriptstyle H_2O}}$
11.2	2.8	0.4	7.2	20.9	47.3	10.2	20
							$\Gamma/M^3$

Температура подогрева воздуха в рекуператоре 500 °C.

Расчет ведем по методике, описанной в / 1 /.

Определить расход воздуха, объемный выход продуктов сгорания, температуру горения данного газа и его теплотворную способность.

Перед началом аналитического расчета необходимо установить коэффициент расхода воздуха. Коэффициент расхода воздуха определяется видом топлива и типом выбранного топливосжигающего устройства (табл. 1).

Таблица 1 Выбор коэффициента расхода топлива

Топливо	Топливосжигающее устройство	<i>α</i> *	$\frac{q_{_3}}{Q_{_H}^{^{ ho}}}$ 100%
Доменный, газогенераторный, коксодоменный, природный газ	Длиннопламенные горелки *	1.15 — 1.30	2 — 3
Все виды газообразного топлива	Короткопламенные горелки **	1.05 — 1.15	1 — 2
Мазут, смола	Форсунки ***	1.15 — 1.35	2 — 3

<sup>\*</sup> Применять значения коэффициента расхода воздуха ( $\alpha$ ) меньшее для горелок и форсунок, дающих лучшее перемешивание топлива с воздухом, большее при худшем перемешивании.

- \*\* В термических печах короткопламенные горелки рекомендуется направлять на кладку, например, на свод и использовать косвенную передачу тепла металлу или производить полное сжигание топлива до выхода газов в рабочее пространство.
- \*\*\* В термических печах мазут рекомендуется сжигать в топках, отделенных от рабочего пространства.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА

Для данной печи применяют горелку с регулируемой длиной факела. Эта горелка может работать как короткопламенная и как длиннопламенная. Принимаем  $\alpha=1.15$ , при этом относительный химический недожог топлива

будет составлять  $\frac{q_{_{\! 3}}}{Q_{_{\! H}}^{^{\! \rho}}}$  100=2 %.Температура воздуха, поступающего в воздухопровод, равна 22 °C. Согласно справочным данным в насыщенном

воздухопровод, равна 22 °C. Согласно справочным данным в насы воздухе при данной температуре находится  $q_{H_2O}^{C.B.} = 21.5 \frac{r_{\_водянного\_пара}}{M^3\_сухого\_воздуха}$ .

1. Определение объема кислорода, необходимого для полного сжигания газа.

$$V_{O_{2}} = 0.01 \left[ 0.5 \left( CO + H_{2} + 3H_{2}S \right) + \left( m + \frac{n}{4} \right) C_{m} H_{n} - O_{2} \right] \frac{M^{3} O_{2}}{M^{3} \Gamma a 3 a}$$

$$V_{O_{2}} = 0.01 \left( 0.5 CO^{C.\Gamma.} + 0.5 H_{2}^{C.\Gamma.} + 2 CH_{4}^{C.\Gamma.} + 3 C_{2} H_{4}^{C.\Gamma.} - O_{2}^{C.\Gamma.} \right) = 0.01 \left( 0.5 \cdot 7.2 + 0.5 \cdot 20.9 + 2 \cdot 47.3 + 3 \cdot 2.80 - 0.4 \right) = 1.17 \frac{M^{3} O_{2}}{M^{3} \Gamma a 3 a}$$

2. Определение теоретического расхода воздуха

$$L_o = (K+1)V_o \frac{M^3BO3JYXA}{M^3\Gamma 33a}; \quad L_o = 4.76 \cdot 1.17 = 5.6 \frac{M^3BO3JYXA}{M^3\Gamma 33a}$$

3. Определение действительного расхода сухого воздуха.

$$L_{\alpha} = \alpha \cdot L_{\alpha} \frac{M^{3}BO3ДУXA}{M^{3}\Gamma A3A}; L_{\alpha} = 1.15 \cdot 5.6 = 6.45 \frac{M^{3}BO3ДУXA}{M^{3}\Gamma A3A}$$

4. Определение действительного расхода влажного воздуха

$$\underline{L}_{\alpha}^{B.B.} = (1 + 0.00124 \cdot \underline{q}_{H_{2}O}^{c.B.}) \, \underline{L}_{\alpha} \frac{\underline{M}^{3} BO3 \underline{J} y x a}{\underline{M}^{3} \Gamma a 3 a};$$

$$\underline{L}_{\alpha}^{B.B.} = (1 + 0.00124 \cdot 21.5) \cdot 6.45 = 6.8 \frac{\underline{M}^{3} BO3 \underline{J} y x a}{\underline{M}^{3} \Gamma a 3 a};$$

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОГО ВЫХОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

1. Определение СО, в продуктах сгорания

$$V_{RO_2}^{\alpha} = 0.01 \left( CH_4 + mC_mH_n + CO + CO_2 + H_2S + SO_2 \right) \frac{M^3CO_2}{M^3\Gamma a3a}$$

$$V_{CO_2}^{\alpha} = 0.01(CO_2^{C.\Gamma.} + CO^{C.\Gamma.} + CH_4^{C.\Gamma.} + 2C_2H_4^{C.\Gamma.}) =$$

$$= 0.01(11.2 + 7.2 + 47.3 + 2 \cdot 2.8) = 0.71 \frac{M^3 CO_2}{M^3 ra3a}$$

2. Определение количества  $N_2$  в продуктах сгорания

$$V_{N_2}^{C.\Gamma.} = K\alpha V_{O_2} + 0.01 N_2^{C.\Gamma.} \frac{M^3 N_2}{M^3 \Gamma 33a};$$

$$V_{N_2}^{C.\Gamma.} = 3.76 \cdot 1.15 \cdot 1.17 + 0.01 \cdot 10.2 = 5.15 \frac{M^3 N_2}{M^3 \Gamma 33a};$$

3. Количество избыточного  $O_2$  в продуктах сгорания

$$V_{o_2}^{\text{M3G.}} = (\alpha - 1) V_{o_2} \frac{M^3 O_2}{M^3 \Gamma a 3 a}; \quad V_{o_2}^{\text{M3G.}} = 0.15 \cdot 1.17 = 0.18 \frac{M^3 O_2}{M^3 \Gamma a 3 a}$$

4. Объем водяных паров в продуктах сгорания при теоретическом расходе воздуха

$$V_{H_{2}O}^{O} = 0.01 \left[ H_{2} + H_{2}S + \frac{n}{4} C_{m}H_{n} + 0.124 \left( q_{H_{2}O}^{C.\Gamma.} + q_{H_{2}O}^{C.B.} L_{O} \right) \right] \frac{M^{3} H_{2}O}{M^{3} \Gamma a 3 a}$$

$$V_{H_{2}O}^{O} = 0.01 (H_{2} + 2CH_{4}^{C.\Gamma.} + 2C_{2}H_{4}^{C.\Gamma.}) + 0.00124 (q_{H_{2}O}^{C.\Gamma.} + q_{H_{2}O}^{C.B.} \cdot L_{O}) =$$

$$= 0.01 (20.9 + 2 \cdot 47.3 + 2 \cdot 2.8) + 0.00124 (20 + 21.5 \cdot 5.6) = 1.21 + 0.17 = 1.4 \frac{M^{3} H_{2}O}{M^{3} \Gamma a 3 a}$$

5. Объем водяных паров в продуктах сгорания при практическом расходе воздуха

$$V_{H_2O}^{\alpha} = V_{H_2O}^{O} + (\alpha - 1) L_{0}0.00124 Q_{H_2O}^{C.B.} \frac{M^3 H_2O}{M^3 \Gamma a 3 a}$$

$$V_{H_2O}^{\alpha} = 1.4 + 0.15 \cdot 5.6 \cdot 0.00124 \cdot 21.5 = 1.42 \frac{M^3 H_2O}{M^3 \Gamma a 3 a}$$

6. Объем продуктов сгорания

$$V_{\alpha}^{B.A.} = V_{RO_2}^{\alpha} + V_{N_2}^{\alpha} + V_{H_2O}^{\alpha} + V_{O_2}^{M36.} \frac{M^3 B. \mathcal{L}IMA}{M^3 \Gamma a 3 a}$$

$$V_{\alpha}^{B.A.} = 0.71 + 5.15 + 1.42 + 0.18 = 7.46 \frac{M^3 B. \mathcal{L}IMA}{M^3 \Gamma a 3 a}$$

7. Состав продуктов сгорания при полном горении.

$$V_{CO_{2}} = 100 \frac{V_{CO_{2}}^{\alpha}}{V_{\alpha}^{B,A}}; \qquad V_{CO_{2}} = 100 \frac{0.71}{7.46} = 9.52\%;$$

$$V_{N_{2}} = 100 \frac{V_{N_{2}}^{\alpha}}{V_{\alpha}^{B,A}}; \qquad V_{N_{2}} = 100 \frac{5.15}{7.46} = 69\%$$

$$V_{H_{2}O} = 100 \frac{V_{H_{2}O}^{\alpha}}{V_{\alpha}^{B,A}}; \qquad V_{H_{2}O} = 100 \frac{1.42}{7.46} = 19\%;$$

$$V_{O_2} = 100 \frac{V_{O_2}^{\alpha}}{V_{H_2O}^{\alpha}};$$
  $V_{O_2} = 100 \frac{0.18}{7.46} = 2.42\%$ 

#### Таблица 2

#### Состав продуктов сгорания, %

$CO_2$	$N_2$	$H_2O$	$O_{\!\scriptscriptstyle 2}^{\!\scriptscriptstyle \it \!$
9.56	69	19	2.42

Составим материальный баланс топлива на 100 м³ газа.

#### ПРИХОД:

$$G_{CO_2} = \frac{\% CO_2 \cdot M_{CO_2}}{22.4} \text{ Ke}; \quad G_{CO_2} = \frac{11.2 \cdot 44}{22.4} = 22 \text{ Ke};$$

$$G_{C_2H_4} = \frac{28 \cdot 2.8}{22.4} = 3.5 \text{ Ke}; \quad G_{CH_4} = \frac{47.3 \cdot 16}{22.4} = 33.7 \text{ Ke}; \quad G_{N_2} = \frac{10.2 \cdot 28}{22.4} = 13 \text{ Ke};$$

$$G_{H_2} = \frac{20.9 \cdot 2}{22.4} = 1.86 \text{ Ke}; \quad G_{CO} = \frac{72 \cdot 2.8}{22.4} = 9 \text{ Ke}; \quad G_{O_2} = \frac{0.4 \cdot 32}{22.4} = 0.57 \text{ Ke};$$

 $M_{{\scriptscriptstyle CO_2}}$  — молекулярный вес  $CO_{\scriptscriptstyle 2}$ 

Влага топлива:

$$q_{_{H_2O}}^{^{C.\Gamma.}} \cdot \frac{100}{1000} = 20 \cdot 0, 1 = 2 \text{ K2}$$

Воздух сухой:

$$\frac{L_{\alpha} \cdot M}{22.4} \cdot 100 = \frac{6.45 \cdot 29}{22.4} \cdot 100 = 836 \text{ KZ}$$

Влага воздуха:

$$q_{_{H,O}}^{^{_{CB}}} \cdot L_{\alpha}^{\cdot 100/1000} = 21.5 \cdot 6.45 \cdot 0.1 = 13.42 \text{ KZ}$$

компоненты	$CO_2^{C\Gamma}$	$C_2H_4^{CT}$	$O_2^{CT}$	$CO_{2}^{CT}$	$CH_{4}^{CT}$	$H_2^{CT}$	$N_2^{CT}$	влага	возд.	Влага
		C2114	02		<b>C11</b> 4	112	1 1 2	топл.	cyx.	в-ха
КГ	22	3.5	0.57	9	1.86	33.7	13	2	836	13.42

ИТОГО: 935.05 кг

#### РАСХОД:

$$G_{CO_{2}}^{\beta,\Lambda} = \frac{V_{CO_{2}}^{\beta} \cdot M_{CO_{2}}}{22.4} \cdot 100 \text{ ke}; \qquad G_{CO_{2}}^{\beta,\Lambda} = \frac{0.71 \cdot 44}{22.4} \cdot 100 = 140 \text{ ke};$$

$$G_{N_{2}}^{\beta,\Lambda} = \frac{V_{N_{2}}^{\beta} \cdot M_{N_{2}}}{22.4} \cdot 100 \text{ ke}; \qquad G_{N_{2}}^{\beta,\Lambda} = \frac{5.15 \cdot 28}{22.4} \cdot 100 = 642 \text{ ke};$$

$$G_{H_{2}O}^{\beta,\Lambda} = \frac{V_{H_{2}O}^{\beta} \cdot M_{H_{2}O}}{22.4} \cdot 100 \text{ ke}; \qquad G_{H_{2}O}^{\beta,\Lambda} = \frac{1.42 \cdot 18}{22.4} \cdot 100 = 114 \text{ ke};$$

$$G_{O_{2}}^{\beta,\Lambda} = \frac{V_{O_{2}}^{\beta} \cdot M_{O_{2}}}{22.4} \cdot 100 \text{ ke}; \qquad G_{O_{2}}^{\beta,\Lambda} = \frac{0.18 \cdot 32}{22.4} \cdot 100 = 25.7 \text{ ke}$$

ИТОГО: 921.7

ΚГ

Компо-	$CO_2^{^{\scriptscriptstyle B,\mathcal{I}}}$	$H_2O^{^{\scriptscriptstyle B,\mathcal{I}}}$	$N_{\scriptscriptstyle 2}^{^{\scriptscriptstyle B,\mathcal{I}}}$	$O_2$	неувязка	ИТОГО
ненты						
КГ	140	114	643	257	13.35	935.05

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПОЛУКОКСОВОГО ГАЗА

$$Q_{H}^{P} = Q_{H}^{C.\Gamma.} \cdot K; \text{ где } K = \frac{100 - V_{H_{2}O}}{100}; V_{H_{2}O} = \frac{100 \cdot q_{H_{2}O}^{C.\Gamma.}}{803,6 + q_{H_{2}O}^{C.\Gamma.}};$$

$$Q_{H}^{C.\Gamma.} = 30.18 \, CO^{C.\Gamma.} + 25.79 \, H_{2}^{C.\Gamma.} + 85.55 \, CH_{4}^{C.\Gamma.} + 141.07 \, C_{2} \, H_{4}^{C.\Gamma.} + 55.2 \, H_{2} S^{C.\Gamma.} =$$

$$Q_{H}^{P} = 30.18 \cdot 7.2 + 25.79 \cdot 20.9 + 85.55 \cdot 47.3 + 141.07 \cdot 2.8 = 5180 \, \frac{\kappa \kappa a \pi}{M^{3} ca3a};$$

$$Q_{H}^{P} = 5180 \cdot 0.976 = 5050 \, \frac{\kappa \kappa a \pi}{M^{3} ca3a}.$$

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

Относительный химический недожог, обусловленный неудовлетворительным смешиванием газа и воздуха, принят для данной горелки  $\frac{q_{_3}}{Q_{_H}^p}$ 100=2 %.

Отсюда данный недожог будет равен  $q_3 = \frac{2 \cdot Q_H^P}{100} = 101 \frac{\kappa \kappa a \pi}{M^3 r a 3 a}$ . Физическое тепло, вносимое подогретым воздухом (приложение 2) составит:

сухим воздухом — 
$$Q_{c.в.} = I_o^{500C} \cdot L_\alpha \frac{KKaJ}{M^3 \Gamma a 3a};$$
  $Q_{c.в.} = 160.35 \cdot 6.45 = 1030 \frac{KKaJ}{M^3 \Gamma a 3a};$  влагой воздуха —  $Q_{H,O} = I_o^{500C} (L_\alpha^{B.B.} - L_\alpha) \frac{KKaJ}{M^3 \Gamma a 3a};$ 

$$Q_{H_2O} = 189.85 \cdot 0.35 = 66 \frac{KKAJ}{M^3 \Gamma A3A}$$

Вносится влажным воздухом тепла:

$$Q_{_{B.BX.}} = Q_{_{C.B.}} + Q_{_{H_2O}} \frac{_{KKa\pi}}{_{M^3 \Gamma a3a}}; Q_{_{B.BX.}} = 1030 + 66 = 1100 \frac{_{KKa\pi}}{_{M^3 \Gamma a3a}}$$

Общий приход тепла:


$$Q_{oom}^{\circ} = Q_{H}^{P} + Q_{B.BX.} - Q_{3} \frac{KK3\pi}{M^{3}\Gamma333}; \ Q_{oom}^{\circ} = 5050 + 1100 - 101 = 6050 \frac{KK3\pi}{M^{3}\Gamma333},$$

что соответствует: 
$$I_{oбщ}^{\sigma} = \frac{Q_{oбщ}^{\sigma}}{V_{\alpha}^{^{\mathcal{B},\mathcal{A}}}};$$

$$\mathbf{j}_{oбщ}^{\delta} = \mathbf{j}_{K} + \mathbf{j}_{B} - \mathbf{q}_{3} \frac{KKAJ}{M^{3} \Pi POДУКТ OB\_ CГОРАНИЯ};$$

$$I_{o\!o\!n\!u}^{\delta} = rac{6050}{7.46} = 820 rac{\mathit{KK} a\mathit{Л}}{\mathit{M}^{3}\mathit{ПРО}\mathit{ДУ}\mathit{KT}\mathit{OB}\mathit{\_}\mathit{C}\mathit{\Gamma}\mathit{O}\mathit{P}\mathit{A}\mathit{H}\mathit{V}\mathit{B}}$$
 .

По известному теплосодержанию, с помощью i-t диаграмм / 3 / определяют температуру горения.



**Рис.1.** Общий вид i-t диаграмм

Содержание избыточного воздуха  $V_{_L}=\frac{L_{_\alpha}-L_{_o}}{V_{_\alpha}}\times 100\%$ . Практическая температура  $t_n=\eta\times t_{_O}$  , где  $\eta=0.9$  — пирометрический коэффициент (эмпирическая величина).

$$V_L = 9.3\%$$
  
 $t_{cop} = 1550^{\circ} C$ 

Практическая температура горения:

$$t_n = t_{zop} \cdot \eta,$$
  
 $t_n = 1550 \cdot 0.9 = 1395^{\circ} C$ 

#### ПРИМЕР № 2:

Топливо — мазут состава:

$C^{\Gamma}$	$H^{^{\Gamma}}$	$O^{^{\Gamma}}$	$N^{^{\!$	$\mathcal{S}^{^{p}}$	$W^{^{P}}$	$A^{^{\scriptscriptstyle C}}$
87.4	11.2	0.3	0.6	0.5	2	0.1

Температура подогрева воздуха в рекуператоре равна  $500^{\circ}\text{C}$ ,  $\alpha=1.25$ 

Относительный химический недожог, обусловленный неудовлетворительным смешиванием мазута и воздуха, принят  $\frac{q_{_{\! 3}}}{Q_{_{\! H}}^{^{P}}}\cdot 100=2\%$  .

Температура воздуха, поступающая в воздухопровод, равна  $t_{\scriptscriptstyle B}=22^{\circ}C$ .

Содержание в нем влаги  $H_2 O^{c.в.} = 21.5 \frac{\Gamma}{M^3}$ .

Пересчитаем мазут данного состава на рабочую массу. Для пересчета используется таблица 3.

Таблица 3

Заданная	Масса топлива, на которую ведется пересчет					
масса						
топлива						
	органическая	горючая	сухая	рабочая		

органическая	1	$100-S^{\Gamma}$	$100 - (S^C + A^C)$	$100 - (S^P + A^P + W^P)$
		100	100	100
условная	100	1	$100 - A^{C}$	$100 - (A^P + W^P)$
горючая	$100-S^{\Gamma}$		100	100
сухая	100	100	1	$100 - W^{P}$
	$100 - (S^{\Gamma} - A^{C})$	$100 - A^{C}$		100
рабочая	100	100	100	1
	$100 - (S^P + A^P + W^P)$	$100 - (A^P + W^P)$	$100-W^P$	

Содержание золы в рабочей массе топлива:

$$A^{P} = A^{C} \cdot \frac{100 - W^{P}}{100}\%$$
;  $A^{P} = 0.1 \cdot \frac{100 - 2}{100} = 0.098\%$ ;

Коэффициент пересчета с горючей массы топлива на рабочую:

$$K = \frac{100 - (A^{P} + W^{P})}{100}$$
;  $K = \frac{100 - (0.098 + 2)}{100} = 0.979$ ;

Содержание компонентов в рабочей массе топлива:

$$H^{P} = K \cdot H^{T}\%$$
;  $H^{P} = 0.979 \cdot 1.2 = 11\%$ ;  
 $O^{P} = K \cdot O^{T}\%$ ;  $O^{P} = 0.979 \cdot 0.3 = 0.29\%$ ;

$$C^{P} = K \cdot C^{T}\%$$
;  $C^{P} = 0.979 \cdot 87.4 = 85.53\%$ ;

$$S^{P} = K \cdot S^{\Gamma} \%; \qquad S^{P} = 0.979 \cdot 0.5 = 0.789\%;$$

$$N^P = K \cdot N^T \%$$
;  $N^P = 0.979 \cdot 0.5 = 0.58\%$ .

Результаты расчета состава рабочей массы топлива

$C^{P}$	$H^{P}$	$O^{P}$	$N^{P}$	$\mathcal{S}^{^{P}}$	$A^{P}$	$W^P$
85.53	11	0.29	0.58	0.489	0.098	2

1. Определение объема  $O_2$ , необходимого для сжигания мазута

$$V_{O_2}^{FOII.} = V_{RO_2} + 0.056 \cdot (H^P - 0.125 \cdot O^P) \frac{M^3}{K\Gamma};$$

$$V_{o_2}^{Fon} = 1.603 + 0.056 \cdot (11 - 0.125 \cdot 0.29) = 2.22 \frac{M^3}{KT};$$

2. Определение теоретического расхода воздуха

$$L_o = (K+1) \cdot V_{O_2}^{For.} \frac{M^3}{KT}; L_o = 4.76 \cdot 2.22 = 10.5 \frac{M^3}{KT};$$

3. Определение действительного расхода сухого воздуха

$$\underline{L}_{\alpha}^{c.B.} = \alpha \cdot \underline{L}_{o} \frac{M^{3}}{KT}; \ \underline{L}_{\alpha}^{c.B.} = 1.25 \cdot 10.5 = 12.1 \frac{M^{3}}{KT};$$

4. Определение действительного расхода влажного воздуха

$$\underline{L}_{\alpha}^{B.B.} = (1 + 0.00124 \cdot \underline{q}_{H_2O}^{c.B.}) \cdot \underline{L}_{\alpha} \frac{\underline{M}^3}{KT};$$

$$\underline{L}_{\alpha}^{B.B.} = (1 + 0.00124 \cdot 21.5) \cdot 12.1 = 12.4 \frac{\underline{M}^3}{KT};$$

5. Определение объема  $\it CO_2$  в дымовых газах

$$V_{CO_2} = 0.0187 \cdot C^P \frac{M^3}{K\Gamma}; V_{CO_2} = 0.0187 \cdot 85.53 = 1.5 \frac{M^3}{K\Gamma};$$

6. Определение объема  $SO_2$  в дымовых газах

$$V_{SO_2} = 0.007 \cdot S^P \frac{M^3}{K\Gamma}; V_{SO_2} = 0.007 \cdot 0.49 = 0.008 \frac{M^3}{K\Gamma};$$
  
 $V_{RO_2} = V_{CO_2} + V_{SO_2} = 1.603 \frac{M^3}{K\Gamma};$ 

7. Определение количества  $N_2$  в продуктах сгорания

$$V_{N_2} = 3.76 \cdot \alpha \cdot V_{O_2}^{ron.} + 0.01 \cdot 0.8 \cdot N_{N_2}^{P} \frac{M^3}{K\Gamma}; V_{N_2} = 3.76 \cdot 1.15 \cdot 2.22 + 0.008 \cdot 0.58 = 9.6 \frac{M^3}{K\Gamma};$$

8. Количество избыточного  $\mathit{O}_{\!\scriptscriptstyle 2}$  в продуктах сгорания при  $\mathit{L}_{\!\scriptscriptstyle O}$ 

$$V_{O_2}^{\text{M36.}} = (\alpha - 1) \cdot V_{O}^{\text{Foil.}} \frac{M^3}{K\Gamma}; V_{O_2}^{\text{M36.}} = 0.15 \cdot 2.22 = 0.32 \frac{M^3}{K\Gamma};$$

9. Объем водяных паров в продуктах сгорания при  $L_{\circ}$ 

$$V_{H_2O}^O = 0.01 \cdot (11.2 \cdot \mathbf{H}^P + 1.241 \cdot (\mathbf{W}^P + \mathbf{W}_{\Phi})) + 0.00124 \cdot \mathbf{q}_{H_2O}^{c.B.} \cdot \mathbf{L}_O;$$

 $W_{\varphi}$  (кг) — пар, используемый для распыливания мазута. В данном примере для распыливания мазута применяется воздух, причем расход распылителя входит в  $\alpha$  = 1.25 , т.е.  $W_{\varphi}$  = 0.

$$V_{H_2O}^O = 0.01(11.2 \cdot 11 + 1.244 \cdot 2) + 0.00124 \cdot 21.5 \cdot 10.5 = 1.53 \frac{M^3}{K\Gamma}$$

10. Объем водяных паров в продуктах сгорания при действительном расходе влажного воздуха

$$V_{H_2O}^{\alpha} = V_{H_2O}^{O} + 0.00124 \, q_{H_2O}^{c.B.}(\alpha - 1) L_0 \frac{M^3}{K\Gamma};$$

$$V_{H_2O}^{\alpha} = 1.53 + 0.00124 \cdot 21.5 \cdot 0.15 \cdot 10.5 = 1.574 \frac{M^3}{K\Gamma};$$

11. Объем продуктов сгорания

$$\boldsymbol{V}_{\alpha}^{\text{B.A}} = \boldsymbol{V}_{RO_2} + \boldsymbol{V}_{N_2}^{\alpha} + \boldsymbol{V}_{H_2O}^{\alpha} + \boldsymbol{V}_{O_2}^{\alpha} \frac{M^3}{KT}; \quad \boldsymbol{V}_{\alpha}^{\text{B.A}} = 1.603 + 9.6 + 1.574 + 0.32 = 13.1 \frac{M^3}{KT};$$

Состав продуктов сгорания и материальный баланс определяется подобно примеру 1. Материальный баланс составляется на 100 кг мазута. Определение  $Q_{_H}^{^p}$  для твердого и жидкого топлива производится по формуле Д. И. Менделеева:

$$Q_{H}^{P} = 81 C^{P} + 246 H^{P} - 26 (O^{P} - S^{P}) - 6 W^{P} \frac{KKAJ}{KI_{L}I33a};$$

$$Q_{H}^{P} = 81 \cdot 85.53 + 246 \cdot 11 - 26 \cdot (0.29 - 0.49) - 62 = 9620 \frac{KKAJ}{KI_{L}I33a}.$$

Далее методика расчета подобна примеру 1.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАГРЕВА МЕТАЛЛА И РАЗМЕРОВ ПЕЧИ

При проведении расчётов нагрева обычно известны геометрические размеры и форма нагреваемого металла, его марка, начальная и конечная температура, конечная разность температур по сечению. Остальные величины вычисляются. Наряду с теоретическими методами определения продолжительности нагрева на заводах часто используют эмпирические формулы, в основу которых положены опытные данные или данные заводской практики.

Для камерных печей наиболее распространена формула Н.Н. Доброхотова

$$au = KD\sqrt{D}$$
, час

где  $\tau$  - время нагрева от 0 до  $1200^{\circ}$  С,

D- толщина металла, м

К- коэффициент ( для железа и мягкой стали K=10, для высоколегированной стали K=20).

Для методических печей пользуются формулой, выведенной Н. Ю. Тайцем:

$$\tau = (7 + 0.05 X_0) X_{0,MUH}$$

где  $X_0$  - толщина слитков, см

Определив ориентировочное время нагрева деталей, и зная производительность печи, можно рассчитать вес садки и количество деталей в печи. Выбрав расположение изделий на поду печи, и выполнив эскиз, определяют основные размеры - длину, ширину и высоту рабочего пространства печи.

В практических расчётах высоту камерных пламенных печей определяют по формуле:

$$H = (A + 0.05 \cdot B)t \cdot 10^{-3} + h_{,M}$$

где Н — высота печи, м;

h — толщина металла, м;

А — коэффициент, равный 0.5 - 0.6; меньшее значение для температуры

 $500 - 800^{\circ}$  C, большее для  $1300 - 1500^{\circ}$  C;

В — ширина печи, м;

t — температура печи,  ${}^{0}$  С.

Для *методических пламенных* печей начало ( место посадки металла ) имеет высоту 1.2 - 1.5 м; высота сварочной зоны 2.2 - 2.4 м; высота томильной зоны 1.3 - 1.7 м.

Для *проходных электрических* печей обычно принимают, что при ширине печи  $D_{\text{печ.}}$ =0.5 - 0.6 м высота рабочего пространства  $H_{\text{печ.}}$ =0.4 - 0.45 м. При  $D_{\text{печ.}}$ =0.8 - 1.2 м,  $H_{\text{печ.}}$ =0.5 - 0.55 м. При увеличении  $D_{\text{печ.}}$  до 1.4 - 1.5 м высота печи может быть принята равной 0.6 м.

В конце расчёта строится температурный график нагрева металла, по горизонтальной оси откладывается время, а по вертикальной — температура в  $^{^{0}}$ С

#### ПРИМЕР

Определить время нагрева заготовок из стали 50 размером  $200 \times 200 \times 4000$  мм до температуры  $1200^{0}$  С. Производительность 50 т/час.

Расчет ведем по методике, описанной в / 1 /.

Температуру уходящих газов из печи примем  $t_{yx} = 800^{\circ}$  С, а температуру в томильной зоне на  $50^{\circ}$  С выше, чем конечная температура нагрева металла  $(1200^{\circ}\text{C}) - 1250^{\circ}$  С.

Исходя из практических рекомендаций (1 *мм* металла прогревается за 1 минуту), при однорядном расположении заготовок (рис. 2) и при двухстороннем нагреве (т.е. толщина нагреваемого металла S=0.1 *м*), общее ориентировочное время нагрева составит 100 минут или 1.7 часа. Зная производительность и ориентировочное время нагрева, можно определить вес металла, одновременно находящегося в печи:

$$G$$
= $P\cdot au$ , кг

Вес одной заготовки:

$$g = \rho \cdot V$$
, ke

где 
$$\rho = 7800 \frac{KT}{M}^3$$
 – плотность стали 50 / 10 /;

$$V = 0.2 \cdot 0.2 \cdot 4 = 0.16 M^3$$
- объём заготовки.

$$g = 7800 \cdot 0.16 \approx 1248 \text{ KZ}$$

Выберем температурный график нагрева (рис. 1).




Рис. 1. Температурный график нагрева

 I, II, III участки
 — методическая зона
 20 - 850° C

 IV участок
 — сварочная зона
 850 - 1200° C

 V участок
 — томильная зона
 1200° C




Рис. 2. Эскиз детали

Определим количество заготовок в печи:

$$h = \frac{G}{g} = \frac{85000}{1248} = 68 \, um.$$

Таким образом, ширина печи  $B = 4 + 2 \cdot 0.25 = 4.5$  м (ширина заготовки плюс два зазора до стен по 0.25 м). Высоту методической зоны примем  $h_{M} = 1.5$  м, сварочной-  $h_{CB} = 2.2$  м, томильной-  $h_{T} = 1.3$  м (рис. 3).




Рис. 3. Схема расположения заготовок в печи

Определим степень развития кладки  $W = F_{KJ} / F_{M}$ ,

где  $F_{_{\!K\!\!\,\!\!\!\!/}}$ - теплоизлучающая поверхность кладки,  $_{\!M}^2$ ;

 $F_{\scriptscriptstyle M}$ - тепловоспринимающая поверхность металла,  ${\scriptscriptstyle M^2}$ .

$$F_{\kappa\pi} = 2 \cdot H \cdot L_{M} + B \cdot L_{M}$$

Две боковые стены и свод, под закрыт металлом и поэтому не принимает участия в излучении.

$$F_{\scriptscriptstyle M} = B \cdot L_{\scriptscriptstyle M}$$

основная тепловоспринимающая поверхность металла (боковой поверхностью пренебрегаем)

$$F_{KJ} = 2 \cdot 1.5 \cdot L_M + 4 \cdot L_M = L_M (2 \cdot 1.5 + 4) = 7 L_M$$

$$F_M = 4 L_M$$

$$W_M = \frac{7 L_M}{4 L_M} = 1.87$$
;

$$W_{CB} = \frac{(2 \cdot 2.2 + 4.5) L_{CB}}{4 L_{CB}} = 2.23; W_T = \frac{(2 \cdot 1.3 + 4.5) L_T}{4 L_T} = 1.78$$

Эффективная толщина газового слоя для определённой зоны печи может быть найдена из выражения:

$$S_{gap} = \eta \frac{4V}{F},_{M}$$

где V- объём зоны,  $M^3$ ;

F- суммарная площадь стен свода и пода зоны,  $M^2$ ;

 $\eta$  - поправочный коэффициент, равный 0.9.

Для методической зоны:

$$S_{3\phi}^{MET} = \frac{4(1.5 \cdot 4.5) L_{M}}{(2 \cdot 1.5 + 2 \cdot 4.5) L_{M}} \cdot 0.9 = 2.21 M$$

$$V = B \cdot h_{\scriptscriptstyle M} \cdot L_{\scriptscriptstyle M} = 4.5 \cdot 1.5 \cdot L_{\scriptscriptstyle M};$$

$$F = 2 \cdot h_M \cdot L_M + 2 \cdot B \cdot L_M = (2 \cdot h_M + 2 \cdot B) L_M$$

Аналогично

$$S_{9\phi}^{CB} = 0.9 \frac{(4 \cdot 2.2 \cdot 4.5) L_{CB}}{(2 \cdot 2.2 + 2 \cdot 4.5) L_{CB}} = 2.65 M$$

$$S_{9\Phi}^{TOM} = 0.9 \frac{(4 \cdot 1.3 \cdot 4.5) L_{T}}{(2 \cdot 1.3 + 2 \cdot 4.5) L_{T}} = 1.81 M$$

1.Определим время нагрева на первом участке методической зоны.

Найдём степень черноты газов  $\mathcal{E}_{_{\Gamma}}$  при  $t_{_{\Gamma}}^{\text{ cp}} = 890$  °C:

$$T_{\Gamma} = 890 + 273 = 1163^{\circ} K.$$

Парциальное давление газов при этой температуре:

$$P_{CO_{2}} = 0.146aT = 14,3 \frac{\kappa H}{M^{2}}$$

$$P_{H_{2}O} = 0.138aT = 13,5 \frac{\kappa H}{M^{2}}$$

$$\left(1 \frac{\kappa H}{M^{2}} = 0,01aT\right)$$

$$S_{90} \cdot P_{CO_{2}} = 2.2 \cdot 14.3 = 31.46 \frac{\kappa H}{M}, S_{90} \cdot P_{H_{2}O} = 2.2 \cdot 13.5 = 27.9 \frac{\kappa H}{M}$$

По номограммам / 5 / находим  $\mathcal{E}_{CO_2} = 0.15$ ;  $\mathcal{E}'_{H_2O} = 0.19$ .

$$\mathcal{E}_{\Gamma} = \mathcal{E}_{CO_2} + \mathcal{E}'_{H_2O} \cdot \beta = 0.15 + 0.19 \cdot 1.08 = 0.355$$

где β=1.08

Принимая степень черноты металла  $\mathcal{E}_{_{M}}=0.8$ , определим приведённый коэффициент излучения газов и кладки на металл:

$$C_{\Gamma.K.M.} = C_{o} \mathcal{E}_{M} \frac{W + 1 - \mathcal{E}_{\Gamma}}{\left[\mathcal{E}_{M} + \mathcal{E}_{\Gamma} \left(1 - \mathcal{E}_{M}\right)\right] \frac{1 - \mathcal{E}_{\Gamma}}{\mathcal{E}_{\Gamma}} + W} BT / M^{2} K^{4}$$

 $C_o$ =5,7  $\frac{BT}{M^2K^4}$  – коэффициент излучения абсолютно черного тела

$$C_{\Gamma.K.M.} = 5.7 \cdot 0.8 \frac{1.87 + 1 - 0.355}{\left[0.8 + 0.355\left(1 - 0.8\right)\right] \frac{1 - 0.355}{0.355} + 1.87} = 3.22 \frac{BT}{M^2 K^4}$$

Коэффициент теплоотдачи излучением на 1 участке методической зоны будет равен:

$$\alpha_{\pi}' = C_{T.K.M.} \frac{\left(T_{\Gamma}/\right)^{4} - \left(T_{M}/\right)^{4}}{T_{\Gamma} - T_{M}} BT / BT / K$$

где  $T_{_{\Gamma}}$ - температура газа в печи,  $^{\scriptscriptstyle 0}$  С

 $T_{\scriptscriptstyle M}$ - температура металла,  ${}^{\scriptscriptstyle 0}{\rm C}$ 

( берутся средние значения для данного участка, т. е.  $t_{\Gamma} = 890^{\circ} \,\mathrm{C}, \ t_{M} = 160^{\circ} \,\mathrm{C})$ 

$$\alpha'_{\pi} = 3.22 \frac{\left(1163 / 100\right)^{4} - \left(433 / 100\right)^{4}}{1163 - 433} = 78.3 \frac{BT}{M^{2} K}$$

Находим критерий Био:

$$Bi = \alpha \cdot S / \lambda$$
,

где S- толщина нагреваемого металла, M(S=0.1M);

 $\lambda$  - коэффициент теплопроводности,  $B_{T/MK}$ ;

При 
$$t_M = 160^{\circ} \text{C}$$
,  $\lambda = 48.4 \frac{BT}{MK} / 10 / .$ 

$$Bi = \frac{78.3 \cdot 0.1}{48.4} = 0.162 < 0.25$$

Следовательно, на данном участке тело греется как термически тонкое и время нагрева определяется по формуле Старка:

$$\tau = \frac{G \cdot c}{\alpha \cdot F} \ln \frac{t_{II} - t_{M}^{H}}{t_{II} - t_{M}^{K}}, \text{vac}$$

где G- вес металла,  $\kappa \varepsilon$  (  $G = V \cdot \rho = 0.2 \cdot 0.2 \cdot 4 \cdot 7800 = 1248 \kappa \Gamma$ );

/ 10 /, но т.к. 
$$\alpha_{_{JI}}$$
 измеряется  $\frac{BT}{M^2K}$ , то  $\mathcal{C} = \frac{0.524 \cdot 10^3}{3600} \frac{BT}{KT} \cdot \frac{1}{C}$ ;  $\left(BT = \frac{DK}{C}\right)$ . 
$$\tau_{_{M}}^1 = \frac{(0.2 \cdot 0.2 \cdot 4 \cdot 7800)0.524 \cdot 10^3}{78.3 \cdot 2 \cdot 0.2 \cdot 4 \cdot 3600} \ln \frac{890 - 20}{890 - 300} = 0.55 \, \text{yac}$$

Поскольку тонкое тело греется без перепада температур по сечению, средняя температура к концу 1 участка методической зоны составит  $300^{\circ}$  С.

2. Определим время нагрева для 2-го участка методической зоны.

Средняя температура печи-  $t_{II} = 1075^{\circ}$  C; металла —  $t_{M} = \frac{300 + 600}{2} = 450^{\circ}$  C.

$$S_{9\phi} \cdot P_{CO_2} = 31 \frac{\kappa H}{M}; S_{9\phi} \cdot P_{H_2O} = 29,7 \frac{\kappa H}{M}$$

$$\mathcal{E}_{\Gamma} = 0.13 + 0.165 \cdot 1.08 = 0.31$$

$$C_{T.K.M.} = 5.7 \cdot 0.8 \frac{1.87 + 1 - 0.31}{\left[0.8 + 0.31\left(1 - 0.8\right)\right] \frac{1 - 0.31}{0.31} + 1.87} = 3.13 \frac{BT}{M^2 K^4}$$

$$\alpha_{_{IJ}} = 3.13 \frac{\left(\frac{1075 + 273}{100}\right)^{4} - \left(\frac{450 + 273}{100}\right)^{4}}{1075 - 450} = 151 \frac{BT}{M^{2}K}$$

$$\lambda = 35 \frac{BT}{MK}$$
;  $C = \frac{0.687 \cdot 10^3}{3600} \frac{BT}{KT} = \frac{0}{C}$ ; / 10 /

$$Bi = \frac{151 \cdot 0.1}{35} = 0.43 > 0.25$$

Следовательно, на этом участке тело греется как термически массивное. Определим величину температурного критерия / 5 / для поверхности металла:

$$\Theta_{MOB.} = \frac{t_{II} - t_{M}^{K}}{t_{II} - t_{M}^{H}};$$

$$\Theta_{MOB.} = \frac{1075 - 600}{1075 - 300} = 0,613$$

По номограмме по значениям Ві и  $\Theta_{_{I\!I}}$  находим величину критерия Фурье,  $F_{_{O}}$  = 1.1 / 5 /.

Коэффициент температуропроводности

$$a = \frac{\lambda}{c\rho}, \frac{\lambda^{2}}{\sqrt{q}}$$

$$a = \frac{35}{0.687 \cdot 10^{3} \cdot 7800} \cdot 3600 = 0.024 \frac{M^{2}}{\sqrt{q}}$$

$$\tau_{M}^{2} = \frac{F_{o} S^{2}}{2}, y; \quad \tau_{M}^{2} = \frac{1.1 \cdot 0.1^{2}}{0.024} = 0.505 y$$

Определим температуру центра металла к концу нагрева на 2-ом участке методической зоны, для чего по значениям  $F_o$  = 1.1 и Bi=0.43, пользуясь номограммой / 5 / для центра пластины найдём безразмерный температурный критерий для центра

$$\Theta_{II} = 0.67$$

Следовательно

$$\Theta_{II} = \frac{t_{II} - t_{II}^{K}}{t_{II} - t_{II}^{H}};$$

$$t_{II}^{K} = t_{II} - \Theta_{II}(t_{II} - t_{II}^{H})$$

$$t_{II}^{K} = 1075 - 0.67(1075 - 300) = 555^{\circ} C$$

3. Определим время нагрева для 3-го участка методической зоны.

$$t_{II} = 1255^{\circ} C$$
  $t_{M}^{H} = 600^{\circ} C$   $t_{II}^{H} = 555^{\circ} C$ 

$$t_{M}^{CP} = \frac{850 + 600}{2} = 725^{\circ} C$$
  $t_{M}^{K} = 850^{\circ} C$ 

Аналогично предыдущей зоне получим:

$$\mathcal{E}_{\Gamma} = 0.12 + 0.14 \cdot 1.08 = 0.27$$

$$C_{\Gamma.K.M.} = 2.78 \frac{BT}{M^2 K^4}; \qquad \alpha_{\pi} = 232 \frac{BT}{M^2 K}$$
При  $t_M^{CP} = \frac{850 + 600}{2} = 725^{\circ} C \longrightarrow \lambda = 30.2 \frac{BT}{M \cdot K}; \quad C = 0.637 \frac{K/L}{K} / K$ 

$$a = \frac{\lambda}{C\rho} = \frac{30.2 \cdot 3600}{0.637 \cdot 7800 \cdot 10^3} = 0.022 \frac{M^2}{\Gamma}$$

$$Bi = \frac{\alpha \cdot S}{\lambda} = \frac{232 \cdot 0.1}{30.2} = 0.77 > 0.25$$

Следовательно, на данном участке тело греется как термически массивное

$$\Theta_{II}^{3} = \frac{1255 - 850}{1255 - 600} = 0,62;$$
 $F_{0} = 0.7$ 

$$\tau_{M}^{3} = \frac{F_{0} \cdot S^{2}}{2} = \frac{0.7 \cdot 0.1^{2}}{0.022} = 0.32\Gamma$$

По номограмме и значениям Bi=0.77 и  $F_0$  = 0.7 определим

$$\mathbf{f}_{II}^{3} = \mathbf{f}_{H} - \mathbf{\Theta}_{II}^{3} (\mathbf{f}_{H} - \mathbf{f}_{II}^{H}); \quad \mathbf{f}_{II}^{3} = 1255 - 0,68(1255 - 555) = 780^{\circ} C$$

Таким образом, полное время нагрева металла в методической зоне печи составит:

$$\tau_M = \tau_M^1 + \tau_M^2 + \tau_M^3 = 0.55 + 0.505 + 0.32 = 1.375 \Gamma.$$

4.Определим время нагрева в сварочной зоне.

$$\begin{split} & P_{CO_2} = 143^{RH} /_{M^2}; \ P_{H_2O} = 135^{RH} /_{M^2} \\ & S_{9\Phi} \cdot P_{CO_2} = 2.65 \cdot 143 = 37.9^{RH} /_{M}; S_{9\Phi} \cdot P_{H_2O} = 2.65 \cdot 135 = 35.7^{RH} /_{M} \\ & t_{\Pi} = 1350 \text{ °C}; \ t_{M}^{CP} = \frac{1200 + 850}{2} = 1025^{\circ} C \\ & (t_{M}^{H} = 850 \text{ °C}; \ t_{M}^{K} = 1200 \text{ °C}; \ t_{\Pi}^{H} = 780 \text{ °C}) \\ & \mathcal{E}_{\Gamma} = 0.12 + 0.16 \cdot 1.07 = 0.29 \\ & C_{\Gamma.K.M.} = 3.01^{BT} /_{M^2 K^4}; \ \mathcal{A}_{\Pi} = 383^{BT} /_{M^2 K} \end{split}$$

$$\Pi_{\text{РИ}} \ t_{M}^{CP} = \frac{1200 + 850}{2} = 1025^{\circ} C; \ \lambda = 26.7^{BT} /_{M} \cdot C; \ C = 0.69^{K/L/K} /_{KT} \cdot C \\ & \mathcal{A} = \frac{\lambda}{C\rho} = 0.018^{M^2} /_{\Gamma}; \qquad Bi = 1.06 \Rightarrow 0.25 \\ & \Theta_{\Pi}^{CB} = \frac{1350 - 1200}{1350 - 850} = 0.3 \Rightarrow F_{0} = 1.1; \end{split}$$

$$\mathcal{T}_{CB} = \frac{1,1 \cdot 0,1^2}{0.018} = 0,61r$$

Отсюда 
$$\mathbf{f}_{II}^{CB.} = 1350 - 0.5(1350 - 780) = 1070^{\circ} C$$

5.Определим время выдержки (томления).

Разность температур по сечению металла в начале выдержки составит  $\Delta t_H = t_H - t_H = 1200 - 1070 = 130^0 \, C$ 

Примем допустимую разность температур в конце выдержки  $\Delta t_K = 50^{\circ} C$ .

Тогда величина 
$$\Theta_{II} = \frac{\Delta t_K}{\Delta t_H} = 0.385$$
.

Соответственно критерий Фурье составит  $F_0$  = 1.2 (Bi=1.06).

Средняя температура металла в зоне выдержки составит

$$t_{CP} = \frac{t_{II} + t_{II}^{H} + t_{II}^{H} + t_{II}^{K}}{2} = \frac{1200 + 1070}{2} + \frac{1200 + 1150}{2} = 1155^{\circ} C$$

Для этой температуры  $\lambda = 29.5 \frac{BT}{M}_{0}_{0}$ ;  $C = 0.68 \frac{\kappa / J_{0} \kappa}{\kappa T}_{0}_{0}$ 

$$a = \frac{\lambda}{C\rho} = \frac{25.9 \cdot 3600}{0.68 \cdot 10^3 \cdot 7800} = 0.02 \, \frac{M^2}{\Gamma}$$

Время выдержки будет равно

$$\tau_{T} = \frac{1.2 \cdot 0.1^{2}}{0.02} = 0.6 \, \Gamma$$

Таким образом время пребывания металла в печи составит

$$T = T_M + T_{CB} + T_T = 1.375 + 0.61 + 0.6 = 2.58\Gamma$$

В конце расчета построим температурный график нагрева металла (рис. 4)

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЕ ЧИ

Для обеспечения заданной производительности P=50т/ч в печи постоянно должно находиться следующее количество металла:

$$G = 50 \cdot 2.58 = 129 \, T$$

вес одной заготовки:

$$g = V \cdot \rho = 0.2 \cdot 0.2 \cdot 4 \cdot 7.8 = 1.2 T$$

Найдём число заготовок в печи

$$n = \frac{G}{g} = \frac{129}{1.2} = 107 \mu T$$

При однорядном расположении заготовок длина печи  $L=0.2\cdot 107=21.5\, \emph{m}$ ; ширина печи  $B=4+2\cdot 0.25=4.5\, \emph{m}$ ; площадь активного пода  $F_{_{A}}=21.5\cdot 4=86\, \emph{m}^{2}$ ;

площадь габаритного пода  $F_{\Gamma}$  = 21.5 · 4.5 = 97  $\mathit{m}^2$  . Высоту печи принимаем ту, что была принята при предварительном расчёте.

Всю длину делим на зоны пропорционального нагрева:

длина методической зоны 
$$L_M = \frac{21.5}{2.58} \cdot 1.375 = 11.4 \, M;$$

длина сварочной зоны 
$$L_{CB} = \frac{21.5}{2.58} \cdot 0.61 = 5.1 \, M;$$

длина томильной зоны 
$$L_{_T} = \frac{21.5}{2.58} \cdot 0.6 = 5 \, M.$$

Напряжённость габаритного пода  $H_{\Gamma} = \frac{50000}{97} = 515 \frac{K\Gamma}{M^2 \Gamma}$ .




Рис. 4. Уточненный график нагрева

## 3. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПЕЧИ

Перед расчётом теплового баланса необходимо выполнить эскиз рассчитываемой печи с указанием размеров кладки и выбранных материалов для её изготовления.

Толщину печных стенок принимают с учётом требований строительной прочности и температуры в рабочем пространстве печи. С точки зрения строительной прочности необходимо принимать во внимание высоту вертикальных стен и ширину пролёта, перекрываемого лучковым сводом, а также кривизну последнего, характеризуемую центральным углом. В таблице 3 даны рекомендации для нагревательных печей / 4 /.

 Таблица 3

 Рекомендуемые толщины кладки нагревательных печей

Элементы кладки	Температура внутренней поверхности кладки, $^{0}$ С	Толщина огнеупорного слоя, <i>мм</i>	Толщина теплоизоляционного слоя, <i>мм</i>
Стены высотой до 1 <i>м</i>			232 348
Стены высотой 1-2 м	до 1200 выше 1200	232 232-348	232 348
Стены высотой 3 м	1000-1200	348	232
Своды лучковые пролетом до 1 $M$ и центральным углом $60^{0}$	до 1200 выше 1200	116 232	65-230 65-230
Своды лучковые пролетом до $3.5  m$ и центральным углом $60^{\circ}$	до 1200 выше 1200	232 300	65-230 65-230
Своды лучковые пролетом более 5 $M$ и центральным углом $60^{0}$	до 1200 и выше	300	65-230

В зависимости от температуры внутренней поверхности кладки стенки нагревательных печей могут быть выложены из различных материалов. При температуре внутренней поверхности свода до  $1000^{\circ}$ С его можно выкладывать из шамотного кирпича классов А и Б. При более высоких температурах - из шамотного кирпича класса А или из динасового кирпича.


Тепловую изоляцию стен в ряде случаев можно проектировать из диатомитового кирпича, вермикулитовых плит, минерального войлока, асбестового картона. При расчёте кладки необходимо помнить, что температура на поверхности кожуха печи не должна превышать  $60^{\circ}$ C в соответствии с нормами по технике безопасности.

Рассмотрим расчёт кладки на примере:

Исходные данные: температура внутренней поверхности кладки печи составляет  $t_{II} = 900^{\circ} C$ ; температура окружающего воздуха  $t_{IB} = 20^{\circ} C$ .

Расчет ведем по методике, описанной в / 2 /.

В расчёте принимаем двухслойную кладку, огнеупорный слой которой будет сделан из шамота Б толщиной 232 мм,  $\rho = 1900~\kappa z/M^3$ ,  $t_{pa\delta} = 1400^0~C$ , а изоляционный - из диатомита толщиной 232 мм,  $\rho = 500~\kappa z/M^3$ ,  $t_{pa\delta} = 900^0~C$  (рис. 5).



При расчёте потерь кладкой трудно определить коэффициент теплопроводности слоёв кладки, зависящий от температуры. Поэтому его рассчитывают, исходя из средней температуры слоя. Определим температуру на границе слоя:

$$t_2 = \frac{\left(t_{II} + t_{B}\right)}{2}, \quad {}^{0}C$$

где  $t_{II}$ - температура внутренней поверхности кладки,  ${}^{0}$ С;

 $t_B$ - температура воздуха,  ${}^{0}$  С.

$$t_2 = \frac{(900 + 20)}{2} = 460^{\circ} C$$

**Рис. 5.** Распределение температуры по толщине кладки

Средняя температура слоя шамота:

$$t_{\text{III}} = \frac{(t_1 + t_2)}{2}, \quad {}^{\circ}C; \quad t_{\text{III}} = \frac{(900 + 460)}{2} = 680^{\circ}C$$

Средняя температура слоя диатомита:

$$t_{\pi} = \frac{(t_1 + t_2)}{2}, \quad C; \quad t_{\pi} = \frac{(460 + 20)}{2} = 240^{\circ} C$$

Коэффициент теплопроводности шамота и диатомита определяют из следующих выражений (приложение 3):

$$\lambda_{uu} = 1.041 + 1.512 \cdot 10^{-4} \cdot t, \frac{Bm}{M} \cdot C;$$
$$\lambda_{o} = 0.1046 + 2.33 \cdot 10^{-4} \cdot t, \frac{Bm}{M} \cdot C;$$

$$\lambda_{uu} = 1.041 + 0.0001512 \cdot 680 = 1.144 \frac{Bm}{_{M}^{\circ}C};$$
$$\lambda_{u} = 0.046 + 0.000233 \cdot 240 = 0.160 \frac{BT}{_{M}^{\circ}C};$$

Определим количество тепла, передаваемого теплопроводностью через 1  $M^2$  кладки, по формуле:

$$Q = \frac{t_{KJ} - t_B}{S_{M} / \lambda_{M} + S_{A} / \lambda_{A} + 1 / \alpha}, B_{T} / M^{2}$$

где  $t_{KJ}$ - температура кладки печи,  ${}^{\circ}C$ ;

 $t_B$ - температура окружающего воздуха,  ${}^{0}$ С;

 $S_{\!\scriptscriptstyle M}$ ,  $S_{\!\scriptscriptstyle A}$ - толщина шамотного и диатомитового слоёв,  ${\scriptscriptstyle M}$ ;

 $\lambda_{\scriptscriptstyle I\!\!I}$ ,  $\lambda_{\scriptscriptstyle I\!\!I}$ - коэффициенты теплопроводности шамота и диатомита,  $BT/_{M^{-0}C}$ ;

 $\alpha$  - коэффициент теплопередачи от стенки к воздуху, равный 19.8  $\frac{Br}{M}_{0}^{0}$  С,

тогда 
$$\frac{1}{\alpha} = 0.052^{M}$$
  $\frac{0}{B_T}$ . 
$$Q = \frac{900 - 20}{\frac{0.232}{1144} + \frac{0.232}{0.160} + 0.052} = 516 \frac{B_T}{M^2}$$

С другой стороны, на основании закона Фурье (для граничных условий 1-го рода)

$$Q = \frac{\lambda}{S} \left( T - T_2 \right), BT_{M^2}$$

Отсюда

$$t_2 = t_1 - Q \frac{S}{\lambda}, \quad C$$

Используя это выражение, найдём температуру на границе огнеупорного и изоляционного слоёв:

$$t_2 = t_1 - Q \frac{S_{m}}{\lambda_{m}}, \quad C; \quad t_2 = 900 - 516 \frac{0.232}{1.144} = 795^{\circ} C$$

Температура на поверхности кладки:

$$t_3 = 795 - 516 \frac{0.232}{0.160} \approx 47^0 C$$

Таким образом, температура на границе слоев  $(795^{0}\mathrm{C})$  не превышает предельной рабочей температуры слоя диатомита  $(900^{0}\mathrm{C})$  и учитывая, что температура на поверхности кожуха печи будет ещё ниже, делаем вывод, что толщина огнеупорного слоя и слоя изоляции выбрана верно.

При значительном отклонении температуры поверхности кладки от  $60\,^{\circ}\mathrm{C}$  необходимо уточнить толщину слоёв и снова выполнить расчёт.

Выбор материала кладки печей и её расчёт можно выполнить на  $\Pi \ni BM$ , по программе, разработанной на кафедре MMC / 7 /.

*Тепловой баланс печи* состоит из приходной и расходной частей, которые необходимо рассчитать, чтобы определить потребное количество теплоносителя (топлива или электроэнергии).

Статьи приходной части теплового баланса:

- химическое тепло топлива (для электрических печей тепло, выделяемое на нагревателях);
- тепло подогретого воздуха;
- тепло подогретого топлива;
- тепло экзотермических реакций.

Статьи расходной части:

- полезное тепло, затраченное на нагрев изделий;
- потери тепла с уходящими газами;
- потери тепла теплопроводностью через кладку печи;
- потери тепла на нагрев приспособлений и транспортирующих устройств;
- потери тепла, обусловленные «тепловыми короткими замыканиями»;
- потери тепла с охлаждающей водой;
- аккумуляция тепла кладкой.

После расчёта отдельных статей баланса, их вносят в сводную таблицу. Затем определяют удельный расход условного топлива или электроэнергии, вычисляют коэффициент использования тепла, к.п.д. печи. Коэффициент полезного теплоиспользования (  $\eta_{_{K.\Pi.T.}}$ ) может быть найден из следующего выражения:

$$\eta_{K.\Pi.T.} = \frac{Q_X - \sum Q_{\Pi O T.}}{Q_X},\%$$

где  $Q_{_{\scriptscriptstyle V}}$ - количество тепла, получаемое от теплоносителя,  ${\it Bm}$ 

 $Q_{\scriptscriptstyle TOT}$  - тепловые потери, Bm

Для современных печей  $\eta_{_{K.H.T.}} = 20 \div 50\,\%$  , для электрических  $\eta_{_{K.H.T.}} \geq 70\,\%$ .

К.п.д. печи определяют из следующего выражения:

$$\eta = \frac{Q_{\text{HOJI}}}{Q_{X}} \cdot 100,\%$$

где  $Q_{_{\!\mathit{\Pi}\!\mathit{O}\!\mathit{I}}}$  - полезное тепло, затраченное на нагрев металла,  $\mathit{Bm}$ 

Мощность (тепловую или электрическую) рассчитывают по формуле:

$$N = K \frac{Q_x}{\tau}, KBT /_{\Gamma}$$

где К- коэффициент запаса, учитывающий форсированный режим работы печи, понижение напряжения в сети, ухудшение тепловой изоляции; для камерных печей  $K=1,3 \div 5,0$ ; для проходных печей  $K=1,2 \div 1,3$ .

 $\tau$  - продолжительность нагрева,  $\iota$ .

Следует отметить, что для электрических печей сопротивления, расчётную мощность следует увеличить на 25-50%, по этой увеличенной мощности и следует рассчитывать электронагреватели.

# 4. ВЫБОР И РАСЧЁТ ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ).

Устройства для сжигания топлива предназначены для того, чтобы обеспечить превращение химической энергии топлива в тепловую. Устройства для сжигания газообразного топлива называют горелками, жидкого (мазута) - форсунками. Расчёт горелок и форсунок сводится к определению диаметров воздушного и газового (мазутного) сопла и выбору стандартного устройства, близкого по параметрам к расчётным. Причём расчёт горелок можно вести по двум вариантам.

1 вариант.

- 1. Выбирают стандартную горелку, то есть задаются диаметром носика горелки (  $d_{{\scriptscriptstyle H.\Gamma.}}$  ).
- 2. Определяют расход газа через горелку (  $B_{\Gamma}$  ).
- 3. Определяют количество горелок (n).

$$n = B/B_{\Gamma}$$
, IIIT

где B- расход топлива,  $\frac{M^3}{\Gamma}$ 

2 вариант.

- 1. Задаются числом горелок (n).
- 2. Определяют расход газа через одну горелку ( $R_{r}$ ).
- 3. Зная расход газа через одну горелку, определяют диаметр носика горелки (  $d_{\scriptscriptstyle H,\Gamma}$  ).

По известному  $d_{{\scriptscriptstyle H.\Gamma.}}$  находят все остальные конструктивные размеры из справочника.

## Расчёт электронагревателей.

Электрические нагревательные элементы сопротивления промышленных нагревательных устройств изготавливаются ИЗ металлических И неметаллических материалов. Для установок с рабочей температурой до 1000° С применяют металлические нагреватели, а для высокотемпературных установок (рабочая температура более 1100° C) керамические нагревательные элементы, обычно из карбида кремния SiC, карбида циркония ZrC, карбида гафния *HfC* и металлические нагреватели из *W*, *Mo* при работе в вакууме. Основные требования к материалу нагревателей сводятся высокой жаростойкости, прочности при высоких температурах, невысокому коэффициенту линейного расширения, высокому удельному электросопротивлению, отсутствию фазовых превращений, низкой стоимости материала и простоте изготовления. Обычно в качестве материала для металлических нагревателей используют сплавы типа «нихром», ферритные высокохромистые стали ( $Cr \approx 25\%$ ) с добавками алюминия. Лучшими сплавами являются никель-хромовые композиции — нихромы, но они дорогие, так как содержат много никеля. Хромоалюминиевые сплавы сравнительно дёшевы, но они склонны к старению, росту зерна при нагреве и потере пластичности, что приводит к их механическому разрушению. Основные характеристики сплавов сопротивления приведены в табл. 4.

Таблица 4 Характеристики сплавов

Название	Марка сплава	Максимально допустимая температура нагревателя,	Удельное электрическое сопротивление $Om \cdot mm^2 / M$	Удельный вес г/ см <sup>3</sup>	Выпускаемые типоразмеры (или сечение), мм
Хромо- никеле- вые сплавы (нихромы)	X20H80 X20H80T X15H60 XH7OЮ XH60Ю3	1100 °C 1150 °C 1000 °C 1200 °C 1150 °C	1.15 1.10 1.10 1.10 1.10	8.4 8.4 8.4 8.2 8.2	Проволока $\emptyset 1 \div 10  \text{мм}$ или лента $a \times B$ ; $a = 1 \div 3  \text{мм}$ , $B = 8 \div 40  \text{мм}$
Хромоа- люмини- евые сплавы (фехрали)	X27Ю5Т X23Ю5 X23Ю5Т X37Ю3ТЛ	1300 °C 1300 °C 1400 °C 1400 °C	1.40 1.35 1.35 1.40	7.5 7.3 7.2 7.3	Проволока $\emptyset 1 \div 10  \text{мм}$ или лента $a \times B$ ; $a = 1 \div 3  \text{мм}$ , $B = 8 \div 40  \text{мм}$

При расчёте электрических нагревателей необходимо помнить, что для более точного регулирования температуры большие электропечи разделяют на самостоятельно регулируемые тепловые зоны, число которых выбирают в зависимости от соотношения длины L печи к её ширине В или диаметру D.

Наилучшая равномерность распределения температуры при

$$L_{3OHM} = (1.0 \div 1.5) B_{
m M} L = (1.0 \div 1.5) D$$

Распределение мощности:

- 1. трёхзонные печи 0.5  $N_{yCT}$ ; 0.3  $N_{yCT}$ ; 0.2  $N_{yCT}$ ;
- 2. двухзонные печи  $(0.65 \div 0.75)~N_{yCT}; (0.25 \div 0.35)~N_{yCT}.$
- 3. в шахтных печах мощность верхней тепловой зоны на 20-40% больше мощности остальных тепловых зон.

Мощность одного нагревателя каждой зоны должна быть не более 25  $\kappa Bm$ . Рабочая температура нагревателей принимается на  $50-200^{\circ}\mathrm{C}$  выше

температуры печи. Для печей с принудительной циркуляцией эта разница может быть и выше.

При расчёте нагревателей определяют диаметр, длину, массу и сечение; нагреватели могут быть проволочными и ленточными.

І проволочные ленточные 
$$d = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot 10^5 \cdot P^2 \rho_t}{\pi^2 U^2 V}} \qquad a = \sqrt[3]{\frac{5 \cdot 10^4 \cdot P^2 \rho_t}{m(m+1) U^2 V}}$$

$$I = \sqrt[3]{\frac{10 P U^2}{4 \pi \rho_t v^2}} \qquad I = \sqrt[3]{\frac{2.5 P U^2 m}{(m+1)^2 \rho_t v^2}}$$

$$g = \gamma \sqrt[3]{\frac{0.63 \cdot 4 \rho_t \cdot p^5}{U^2 V^4}} \qquad g = \gamma \sqrt[3]{\frac{0.625 \cdot m^2 \rho_t \cdot p^5}{(m+1)^4 U^2 V^4}}$$

где d - диаметр,  $\mathit{мм}$ ; a - толщина,  $\mathit{мм}$ ; l - длина,  $\mathit{м}$ ; g - масса,  $\mathit{\kappa z}$ ; v - поверхностная нагрузка нагревателя,  $\frac{\mathit{Bt}}{\mathit{cM}^2}$ ;  $\gamma$  - плотность,  $\frac{\mathit{\kappa r}}{\mathit{M}^3}$ ; P - мощность,  $\mathit{\kappa Bm}$ ; U - напряжение на нагревателе,  $\mathit{B}$ ;  $\rho_t$ - удельное электросопротивление,  $\frac{\mathit{OM} \cdot \mathit{MM}^2}{\mathit{M}}$ 

для нихрома  $\rho_t = \rho_o (1 + \beta t) = (1.0 \div 1.2)(1 + 0.0001 t); m$  - соотношение сторон ленты (обычно m=10)

Поверхностная нагрузка нагревателя V зависит от температуры, так например для нихрома при  $t=600^{\circ}\,\mathrm{C}$   $V=2.6\div3.2\,\frac{BT}{cM^2}$ ; при  $t=900^{\circ}\,\mathrm{C}$   $V=1.1\div1.5\,\frac{BT}{cM^2}$ ; при  $t=1100^{\circ}\,\mathrm{C}$   $V=0.5\div0.7\,\frac{BT}{cM^2}$ .

По вычисленной длине l и сечению нагревателей определяют его конструктивные особенности

## 5. РАСЧЁТ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Лучшим методом повышения термического к.п.д. печей, а следовательно, и экономии топлива, является возврат в печь части тепла, содержащегося в отходящих дымовых газах, путём подогрева в рекуператорах воздуха, используемого для горения топлива, а также путём подогрева горючего газа. В промышленности применяют керамические и металлические рекуператоры, причём последние внедряют в промышленность всё в больших масштабах. При расчёте рекуператоров определяют число труб, секций и ходов. Рассмотрим расчёт рекуператора на примере / 2 /.

#### ПРИМЕР

Рассчитать игольчатый рекуператор для двухзонной методической печи, отапливаемой смесью коксового и доменного газов  $Q_H^P = 8380 \frac{\kappa M_W}{M^3}$ , в которой расход топлива (при работе рекуператора) составляет 2160  $\frac{M^3}{\Gamma}$ ; температура подогрева воздуха  $300^{\circ}$  C;  $t_{\partial}^H = 850^{\circ}$  C;  $t_{B}^H = 0^{\circ}$  C; состав дымовых газов 15%  $CO_2$ , 15%  $H_2O$ ; 70%  $N_2$ ;

из расчёта горения топлива 
$$B_{{\scriptscriptstyle BO3,T.}} = 4300\,{}^{M^3}\!\!/_{\Gamma};$$
  $B_{{\scriptscriptstyle TOIII}} = 6050\,{}^{M^3}\!\!/_{\Gamma}$ 

Решение:

- 1. Выберем трубы с иглами, только на воздушной стороне, длиной 880 мм. Примем скорость движения воздуха  $\boldsymbol{\mathcal{U}_B} = 6 \frac{M}{C}$ , дыма  $\boldsymbol{\mathcal{U}_A} = 3 \frac{M}{C}$ .
- 2. Составим тепловой баланс рекуператора. Для выбора теплоёмкости дымовых газов предположим, что  $\mathbf{f}_{J}^{K} = 600^{\circ}\,\mathrm{C}.$

Теплоёмкость дымовых газов при

Потери тепла в окружающую среду 10%. Уравнение теплового баланса:

$$0.9 \cdot B_{mon\pi} \cdot \left( C_{\Sigma} t_{\mathcal{A}}^{^{\mathit{H}}} - C_{\Sigma} t_{\mathcal{A}}^{^{\mathit{K}}} \right) = C_{B} \cdot t_{B}^{^{\mathit{K}}} \cdot B_{eo3\partial} \,;$$

$$0.9 \cdot 6050 \cdot \left( 1.535 \cdot 850 - 1.488 \cdot t_{\mathcal{A}}^{^{\mathit{K}}} \right) = 1.32 \cdot 300 \cdot 4300 \approx 1720000 \, \text{^{\textit{KAK}}} /_{\Gamma}$$
откуда  $t_{\mathcal{A}}^{^{\mathit{K}}} \approx 660^{\circ} \, \text{C}$ 

3. Определим  $\Delta$   $t_{CP}$  (считаем, что движение газа происходит по схеме перекрёстного противотока). Пренебрегая поправкой на перекрёстный ток  $\Delta t_{CP} = f_{\Delta} t_{CP, \Pi POTUBOTOKA}$  определим  $\Delta t_{CP}$ .

Определим, по какому закону изменяется температура

$$\frac{\Delta t_{K}}{\Delta t_{H}} = \frac{(850 - 300)}{(660 - 0)} = 0.833, \text{ T.K.} \quad \frac{\Delta t_{K}}{\Delta t_{H}} > 0.5$$

$$\Delta t_{CP} = \frac{(850 - 300) + (660 - 0)}{2} = 605^{\circ} \text{ C}$$

4. Определим K, применяя график / 9 / При  $V_{\mathcal{A}} = 3.0 \, \frac{M}{c}$  и  $V_{\mathcal{B}} = 6 \, \frac{M}{c}$   $K = 36 \, \frac{BT}{M^2}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

5. Определим общую поверхность нагрева и размеры рекуператора из выражения:

$$F = \frac{Q}{K\Delta t_{CP}}, M^2$$

$$F = \frac{1720000 \cdot 10^3}{36 \cdot 605 \cdot 3600} = 22 M^2$$

Условная поверхность нагрева каждой трубы длиной 880  $_{\it MM}$  без наружных игл (определяется по таблице) составляет  $0.25~{\it M}^2$ . Следовательно, общее число труб рекуператора составит

$$n = \frac{22}{0.25} = 87.5 = 88 \text{ mpy} \delta$$

Необходимое общее сечение для прохода воздуха:

$$f_B = \frac{4300}{3600 \cdot 6} = 0.199 = 0.2 \,\text{M}^2$$

Необходимое сечение для прохода дыма

$$f_{\mathcal{A}} = \frac{6050}{3600 \cdot 3.5} = 0.48 \, \text{m}^2$$

Ориентировочно должно быть труб на пути воздуха:

$$m = \frac{0.2}{0.008} = 25$$

На пути движения дыма:

$$T = 0.48 / 0.06 = 8$$

Сечение для прохода воздуха  $0.008 \, \text{м}$  и сечение для прохода дыма  $0.060 \, \text{м}$  берутся из таблицы / 9 /. Следовательно, 88 труб должны быть распределены так на секции, чтобы по воздуху на каждую секцию приходилось 25 труб.

Таким образом, в рассчитываемом рекуператоре должно быть предусмотрено 88/25 = 3.6 секций (хода) по 25 труб в каждой. Принимаем, что воздух последовательно проходит 4 секции по 24-м трубам в каждой. В секции 24 трубы располагаются в 3 ряда, в ряду 8 труб.

## 6. РАСЧЕТ ДЫМООТВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

При расчёте дымоотводящей системы (дымовых каналов, боровов), определяется необходимое разряжение для удаления продуктов горения из печи, размеры дымовой трубы и каркаса печи.

#### ПРИМЕР

Расчет будем вести согласно методике представленной в / 4 /.




Рис.6. Дымовой тракт.

 Таблица 6

 Коэффициенты расхода воздуха и температуры в соответствующих точках

точки	1	2	3
ά	1.2	1.3	1.6
t, <sup>0</sup> C	800	730	649

Количество продуктов сгорания в определенных сечениях:

$$V_{A} = \frac{B \cdot V_{\alpha}}{3600}, M^{3}/c; \qquad V_{\partial} = \frac{23.12 \cdot V_{\alpha}}{3600} = 0.0064 \cdot V_{\alpha} M^{3}/c;$$

Площади поперечных сечений дымового канала и борова:

$$F_1=0.97 \text{ m}^2$$
;  $F_2=1 \text{ m}^2$ .

 Таблица 7

 Параметры, характеризующие дымовые газы в соответствующих точках

Величины	Точки			Формулы для расчета
	1	2	3	paciera
ά	1.2	1.3	1.6	
$L_{0, M}^{3}/M^{3}$	1.38	1.38	1.38	
$ \begin{array}{c c} L_{0,} M^{3} \\ \hline L_{\alpha,} M^{3} \\ M^{3} \end{array} $	1.656	1.794	2.208	$L_{\acute{\alpha}=}L_0\acute{\alpha}$
$V_{\dot{\alpha}, M^3}/M^3$	2.61	2.61	2.61	
$V_{D, M}^3/M^3$	0.159	0.159	0.159	$V_D = 0.0061 V_{\alpha}$
F, m <sup>2</sup>	0.97	1	1	
$v_0, M/c$	2	2.07	2.48	$v_0 = \frac{V_D}{\omega}$

Потери давления на местных сопротивлениях рассчитаем исходя из формулы[4]:

$$\Delta P = \begin{pmatrix} \lambda_{mp} \cdot L / \\ / d_{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \rho_{0} \cdot \omega_{0}^{2} / \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 + T / \\ 273 \end{pmatrix} H /_{M};$$

сечение 1-1 
$$\Delta P_1 = 0.5 \cdot \frac{2^2}{2} \cdot 1.31 \cdot \left(1 + \frac{800}{273}\right) = 5.16 \frac{H}{M^2}$$
;

сечение 2-2 
$$\Delta P_2 = 1 \cdot \frac{2.07^2}{2} \cdot 1.31 \cdot \left(1 + \frac{730}{273}\right) = 10.33 \, \frac{H}{M^2};$$

сечение 3-3 
$$\Delta P_3 = 1 \cdot \frac{2.48^2}{2} \cdot 1.31 \cdot \left(1 + \frac{649}{273}\right) = 6.79 \, \frac{H}{M^2}$$
;

Потери на трение:

$$\Delta P_7 = \lambda_{TP} \cdot \frac{1}{d_9} \cdot \frac{\omega_0^2}{2} \cdot \rho_0 \cdot (1 + \beta \cdot t), \frac{H}{M^2};$$

в вертикальном канале 
$$\Delta P_7 = 0.05 \cdot \frac{3.5^2}{0.92} \cdot \frac{2^2}{2} \cdot 1.31 \cdot \left(1 + \frac{730}{273}\right) = 4.6 \frac{H}{M^2}$$
;

в борове 
$$\Delta P_8 = 0.05 \cdot \frac{6}{0.64} \cdot \frac{2.48^2}{2} \cdot 1.31 \cdot \left(1 + \frac{649}{273}\right) = 10.15 \frac{H}{M^2};$$

Потери на геометрическое давление в вертикальном канале:

$$\Delta P_9 = H \cdot g \cdot (\rho_a - \rho_r), \frac{H}{M^2};$$

$$\Delta P_9 = 9.8 \cdot 2.6 \cdot \left( \frac{1.29}{1 + \frac{20}{273}} - \frac{1.31}{1 + \frac{730}{273}} \right) = 21.55 \frac{H}{M^2};$$

Сопротивление рекуператора:  $\Delta P_{10} = 30 H/_{M^2}$ ;

Суммарное сопротивление системы:

$$\Delta P_{cymm} = 4 \cdot \sum \Delta P_{1-6} + \Delta P_7 + \Delta P_8 + \Delta P_9 + \Delta P_{10} , \frac{H}{M^2};$$

$$\Delta P_{cymm} = 4 \cdot 22.72 + 10.15 + 21.55 + 50 + 4.6 = 171.18 \frac{H}{M^2};$$

## Расчет дымовой трубы

Суммарные сопротивления или потери давления по трассе в процессе эксплуатации печи, как правило, увеличиваются вследствие заноса дымовых каналов пылью, увеличения подсоса воздуха через несплошности либо вследствие форсированной работы. По этим причинам величину суммарных потерь давления при расчете дымовой трубы принимают на 15-20% больше рассчитанной.

$$\sum \Delta P_{p} = 1.25 \cdot \Delta P_{cymm};$$

$$\sum \Delta P_{p} = 1.25 \cdot 177.18 = 221.475 \frac{H}{M^{2}};$$

Скорость дымовых газов на выходе из трубы

$$\omega_{0 \text{ вых}} = 2.0 \, \text{M/c};$$

При 
$$V_D$$
=0.159 диаметр устья: 
$$D_y = \sqrt{0.159/0.785 \cdot 2.0} = 0.318 \text{ м}.$$

Тогда диаметр основания трубы

$$D_O = D_y \cdot 1.5, m;$$
  
 $D_O = 0.318 \cdot 1.5 = 0.447 m.$ 

Примем высоту трубы Н = 20 м. Тогда: температура дымовых газов в устье:

$$t_V = t_K - 1.3 \cdot H^{'}, ^{0} C;$$

$$t_y = 649 - 1.3 \cdot 20 = 623 \, {}^{0}C;$$

средняя температура по высоте трубы:

$$t_D = \frac{t_K - t_V}{2}, ^0 C;$$

$$t_D = \frac{649 + 623}{2} = 636 \, {}^{0}C;$$

Найдем действительную высоту трубы по формуле [4]:

$$H = \frac{\sum \Delta P_{P} + \zeta \cdot \frac{\omega_{OV}^{2}}{2} \cdot \rho_{AO} \cdot (1 + \beta \cdot t_{y})}{g \cdot \left(\frac{\rho_{BO}}{1 + \beta \cdot t_{B}} - \frac{\rho_{AO}}{1 + \beta \cdot t_{A}}\right) - \frac{\lambda}{3 \cdot D_{y}} \cdot \frac{\omega_{OV}^{2}}{2} \cdot \rho_{YO} \cdot (1 + \beta \cdot t_{A})}, M,$$

где  $\zeta$ - коэффициент местного сопротивления на выходе дымовых газов из трубы в атмосферу равный 1.06;

λ- коэффициент трения о стенки трубы равный 0.05;

 $\rho_{BO}$  и  $\rho_{ДO}$ - приведенные плотности воздуха и дымовых газов,  ${}^{K\!\!T}\!\!/_{M^3}$ ;

Тогда, действительная высота трубы, составит:

$$H = \frac{221.475 - 1.06 \cdot \frac{2^2}{2} \cdot 1.31 \cdot \left(1 + \frac{623}{273}\right)}{9.8 \cdot \left(\frac{1.29}{1 + \frac{20}{273}} - \frac{1.31}{1 + \frac{636}{273}}\right) - \frac{0.05}{3 \cdot 0.318} \cdot \frac{2^2}{2} \cdot 1.31 \cdot \left(1 + \frac{636}{273}\right)} = 28 \text{ m}.$$

## 7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Приводят данные о комплексе проектных решений социального характера с целью создания в проектируемом объекте наиболее благоприятных условий труда, защиты окружающей среды, санитарно-бытового обеспечения трудящихся и промышленной эстетики на основе установленных норм и правил, а также разработку ряда мероприятий по технике безопасности на агрегате.

В конце пояснительной записки должен быть указан список использованной литературы.

# СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Графическая часть включает:

- 1. Чертёж печи с размерами;
- 2. Чертёж топливосжигающего устройства или нагревательных элементов;
- 3. Чертёж рекуператора;
- 4. Аксонометрию дымового тракта.

## ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА

Курсовой проект состоит из расчётно-пояснительной записки и графической части. Расчётно-пояснительная записка должна быть изложена технически грамотно, чётко, сжато.

Структура записки включает:

- титульный лист (приложение 4)
- задание (приложение 5)
- содержание;
- введение;
- основную часть с соответствующими разделами;
- заключение;
- список литературы.

Все схемы, эскизы, рисунки должны иметь сквозную нумерацию и подписи, а таблицы - название и номер. Формулы записываются в отдельную строчку в общем виде, а затем в том же порядке подставляются численные значения. Ссылку на использованные литературные источники следует давать цифрой, заключённой в скобки.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Теплотехника (часть1): Метод. указания по выполнен. курс. проекта для студентов направления 150600 Материаловедение и технология новых материалов. Томск: Изд. ТПУ. 1997. 28 С. Составитель: доцент, к.т.н. Б.Б. Овечкин.
- 2. Теплотехника (часть 2): Метод. указания по выполнению курс. проекта для студентов направления 150600 Материаловедение и технология новых материалов. Томск: Изд. ТПУ. 1997. 16 С. Составитель: доцент, к.т.н. Б.Б. Овечкин.
- 3. Китаев Б.И., Зобнин Б.Ф., Ратников В.Ф., Телегин А.С., Лисиенко В.Г., Братчиков С.Г., Казяев М.Д., Маркин В.П., Суханов Е.Л., Сучков В.Д. «Теплотехнические расчеты металлургических печей». М.: Металлургия, 1970. С. 515 517.
- 4. Телегин А. С. Теплотехнические расчёты металлургических печей. М.: Металлургия, 1987. 528 с.
- 5. Кривандин В. А. Металлургическая теплотехника. М.: Металлургия, 1986. 424 с.
- 6. Глинков М.А. Металлургические печи. М.: Металлургия, 1978. 482 с.
- 7. Глухов Е.Б. Расчет кладки печи на ПЭВМ: Метод.указания к выполн. курс. проекта. Томск: Изд. ТПУ, 1996. 8 с.
- 8. Альтгаузен А. П. Электротермическое оборудование.- М.: Энергия, 1980. 488 с.
- 9. Тебеньков Б. П. Рекуператоры для промышленных печей. М.: Металлургия, 1985.-404 с.
- 10. Соколов К.Н., Коротич И.К. «Технология термической обработки металлов и проектирование термических цехов»: Учебник для вузов М.: Металлургия, 1988. 384 С.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### Задание 1.

Спроектировать шахтную печь с для нагрева до температуры  $820^{\circ}$  С заготовок из стали 45. Производительность  $3000 \, \kappa e/u$ .

Размер заготовок:  $\varnothing_{HAP} = 800 \text{ мм}; \varnothing_{BH} = 650 \text{ мм}; h = 80 \text{ мм}.$ 

Топливо—доменный газ состава:

$CO^{cr}$	$H_2^{^{CT}}$	$CH_4^{C\Gamma}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{cr}$	$q^{^{C\Gamma}}_{_{H_2O}}$
38.2	4.25	0.22	11	46.33	15 r/ <sub>M³</sub>

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 300° С.

#### Задание 2.

Спроектировать камерную печь с неподвижным подом для нагрева до температуры  $820^{\circ}$  С заготовок из стали ШХ15. Производительность  $400 \ \kappa e/u$ . Размер заготовок:  $\varnothing = 110 \ \text{мм}$ ;  $h = 100 \ \text{мм}$ .

Топливо—полукоксовый газ состава:

$CO^{cr}$	$H_2^{cr}$	$CH_4^{CF}$	$C_2H_4^{cr}$	$H_2S^{cr}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{CT}$	$q^{^{C\Gamma}}_{_{H_2O}}$
16.4	18.0	39.8	1.4	1.7	16.7	6.0	30 r/M3

Воздух подогревается в рекуператоре до температуры 400° С.

#### Задание 3.

Спроектировать камерную печь с выдвижным подом для нагрева до температуры  $780^{\circ}$  С заготовок из стали У12. Величина садки  $30000 \ \kappa 2$ .

Топливо—полукоксовый газ состава:

$CO^{CT}$	$H_2^{\ cr}$	$CH_4^{CF}$	$C_2H_4^{cr}$	$O_2^{cr}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{CT}$	$q^{^{\scriptscriptstyle C\!\varGamma}}_{_{\scriptscriptstyle H_2O}}$
6.3	6.0	21.2	1.4	0.8	2.6	7.7	25 <sub>M³</sub>

Воздух подогревается в рекуператоре до температуры 300° С.

#### Задание 4.

Спроектировать методическую печь для нагрева под ковку до температуры  $1200^{\circ}$  С заготовок из стали 40Х. Производительность  $20000 \, \kappa z/v$ .

Размер заготовок: 100 × 100 × 1200 мм.

Топливо—мазут состава:

$C^{''}$	$H^{^{p}}$	O	$N^{\!{}^{\!\scriptscriptstyle ho}}$	$\mathcal{S}^{^{p}}$	$W^{^{p}}$
85	8.9	2.5	2.9	1.7	4.0

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 600° С.

#### Задание 5.

Спроектировать кольцевую печь для нагрева до температуры  $840^{\circ}$  С заготовок из стали ШХ15. Производительность  $700 \, \kappa e/q$ .

Размер заготовок:  $\varnothing_{HAP}$ =600 мм;  $\varnothing_{BH}$ =550 мм; h=120 мм.

Топливо—полукоксовый газ состава:

$CO^{cr}$	$H_2^{\ cr}$	$CH_4^{CF}$	$C_2H_4^{CT}$	$O_2^{cr}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{CT}$	$q^{^{C\Gamma}}_{_{H_2O}}$
5.7	56.5	25.3	2.6	0.7	2.8	6.4	30 r/M3

Воздух подогревается в рекуператоре до температуры 400° С.

#### Задание 6.

Спроектировать печь с пульсирующим подом для нагрева до температуры  $840^{\circ}$  C заготовок из стали ШХ15. Производительность  $600 \, \kappa e/u$ .

Размер заготовок:  $\varnothing_{HAP} = 100 \text{ мм}; \ \varnothing_{BH} = 80 \text{ мм}; \ h = 30 \text{ мм}.$ 

Топливо—генераторный газ состава:

$CO^{CT}$	$H_2^{cr}$	CH <sub>4</sub> <sup>cr</sup>	$O_2^{cr}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{CT}$	$q^{^{\scriptscriptstyle C\!\varGamma}}_{_{\scriptscriptstyle H_{\!\scriptscriptstyle 2}O}}$
27.3	18.6	3.3	0.25	5.05	45.5	30 r/ <sub>M³</sub>

Воздух подогревается в рекуператоре до температуры 300° С.

#### Задание 7.

Спроектировать печь с роликовым подом для нагрева до температуры  $1000^{\circ}$  С колец из стали ШХ15СГ .Производительность  $1000 \ \kappa z/u$ .

Размер заготовок:  $\varnothing_{{\scriptscriptstyle HAP}}$ =400 мм;  $\varnothing_{{\scriptscriptstyle BH}}$ =100 мм; h=60 мм.

Топливо—генераторный газ состава:

$CO^{CT}$	$H_2^{cr}$	$CH_4^{CT}$	$H_2S^{cr}$	$O_{\!\scriptscriptstyle 2}^{\scriptscriptstyle\;\scriptscriptstyle CT}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{CT}$	$q_{\scriptscriptstyle H_2O}^{^{C\Gamma}}$
25.4	16.3	3.4	0.2	0.1	6.65	47.95	$20_{\text{M}^3}$

Воздух подогревается в рекуператоре до температуры 350°C.

#### Задание 8.

Спроектировать колпаковую печь для нагрева до температуры  $700^{\circ}$  С рулонов листовой стали марки 08 КП .Толщина листа 2 мм, высота рулона 1000 мм. Производительность 3000  $\kappa$ г/ч.

Топливо—генераторный газ состава:

$CO^{CT}$	$H_2^{CT}$	$CH_4^{cr}$	$H_2S^{^{\scriptscriptstyle CT}}$	$O_{\!\scriptscriptstyle 2}^{\scriptscriptstyle\;\scriptscriptstyle CT}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{CT}$	$q^{^{C\!\Gamma}}_{_{H_2O}}$
28.5	15.0	0.5	0.15	0.2	5.0	50.65	25 <sub>M³</sub>

Воздух подогревается в рекуператоре до температуры 250°C.

#### Задание 9

Спроектировать толкательную печь для получения ковкого чугуна  $(t_{HAIP} = 950^{\circ} C)$ . Производительность  $1500 \ \kappa \text{г/ч}$ .

Размер заготовок:  $\varnothing = 20$  мм; l = 300 мм.

Топливо—мазут состава:

C'	$H^{P}$	O <sup>r</sup>	$N^{\circ}$	$W^{\prime}$

85.5 11.5 0.4 0.2 2.4

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 600° С.

## Задание 10.

Спроектировать конвейерную печь для нагрева до температуры  $820^{\circ}$  С заготовок из стали ШХ15. Производительность  $600 \, \kappa e/u$ .

Размер заготовок:  $\varnothing$ =10 *мм*; *h*=50 *мм*.

Топливо—генераторный газ состава:

$CO^{CT}$	$H_2^{\ \ cr}$	$CH_4^{\ cr}$	$O_{\!\!2}^{^{cr}}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{cr}$	$q^{^{\scriptscriptstyle C\!\scriptscriptstyle T}}_{_{\scriptscriptstyle H_2O}}$
29.4	16.0	3.0	0.7	6.5	44.9	30 r/M3

Воздух подогревается в рекуператоре до температуры 250°C.

#### Задание 11.

Спроектировать шахтную печь для нагрева до температуры  $920^{\circ}$  С заготовок из стали ШХ15. Производительность  $500 \, \kappa e/u$ .

Размер заготовок:  $\varnothing_{{\scriptscriptstyle HAP}}$ =500 мм;  $\varnothing_{{\scriptscriptstyle BH}}$ =400 мм ; h=600 мм.

Топливо—мазут состава:

C	$H^{p}$	O <sup>°</sup>	N <sup>°</sup>	$W^{^{\rho}}$
85.0	12.5	0.2	0.5	1.8

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 500° С.

#### Задание 12.

Спроектировать камерную печь с неподвижным подом для нагрева до температуры  $810^{\circ}$  C заготовок из стали ШХ15. Производительность  $400 \, \kappa e/q$ .

Размер заготовок: ∅=60 *мм*; h=50 *мм*.

Топливо—мазут состава:

C	$H^{r}$	<i>O</i> '	$N^{\circ}$	$W^{r}$
84.0	11.4	0.4	1.0	3.2

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 400° С.

### Задание 13.

Спроектировать камерную печь с выдвижным подом для нагрева до температуры  $860^{\circ}$  С слитков из стали P18. Производительность  $50000~\kappa 2$  за одну садку.

Размер слитков: 200 × 400 × 1200 мм.

Топливо—мазут состава:

C'	$H^{^{p}}$	O'	$N^{\circ}$	$W^{\prime}$
83.4	12.8	0.3	0.5	3.0

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 450°С.

#### Задание 14.

Спроектировать методическую печь с наклонным подом для нагрева до температуры  $1200^{\circ}$  С заготовок из стали 45. Производительность  $2000 \, \kappa z/u$ .

Размер заготовок:  $\emptyset = 100 \text{ мм}$ ; l = 1000 мм.

Топливо—мазут состава:

$C^{\prime}$	$H^{r}$	S	$N^{r}$	$A^{\!{}^{\!\scriptscriptstyle p}}$	$W^{^{p}}$
87.0	12.0	0.4	0.6	0.5	5.0

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 600° С.

#### Задание 15.

Спроектировать кольцевую печь для нагрева до температуры  $1200^{\circ}$  С заготовок из стали 20Х. Производительность 10000  $\kappa e/q$ .

Размер заготовок:  $\varnothing = 200 \text{ мм}$ ; h = 150 мм.

Топливо—мазут состава:

$C^{r}$	$H^{^{\!\scriptscriptstyle\Gamma}}$	$O^{\!$	$S^{r}$	$N^{r}$	$A^{\!{}^{\!\scriptscriptstyle ho}}$	$W^{^{p}}$
88.0	10.0	0.2	1.5	0.3	0.5	2.0

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 600° С.

#### Задание 16.

Спроектировать методическую печь с наклоном для нагрева под ковку до температуры  $1200^{\circ}$  С заготовок из стали 10. Производительность  $30000 \ \kappa e/u$ .

Размер заготовок:  $\varnothing = 100$  мм; l = 1200 мм

Топливо—мазут состава:

$C^{\circ}$	$H^{P}$	O'	$N^{\!{}^{\!\scriptscriptstyle ho}}$	$\mathcal{S}^{^{o}}$	$W^{\prime}$
83.1	2.7	4.1	4.7	1.9	3.5

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 600°.

#### Задание 17.

Спроектировать печь с пульсирующим подом для нагрева до температуры  $820^{\circ}$  С заготовок из стали ШХ15. Производительность  $600 \, \kappa e/u$ .

Размер заготовок:  $\varnothing = 32 \text{ мм}$ ; h = 40 мм

Топливо—генераторный газ состава:

	11011120 1	on pure pri	2111 1 000 0 0 0	100200				
$CO^{cr}$	$H_2^{\ \scriptscriptstyle CT}$	$CH_4^{CF}$	$H_2S^{cr}$	$O_2^{cr}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{cr}$	$C_2H_6^{cr}$	$q^{^{\scriptscriptstyle C\!\scriptscriptstyle \Gamma}}_{_{\scriptscriptstyle H_2O}}$
26.5	13.5	2.5	0.1	0.2	5.0	51.9	0.3	25 <sub>M</sub>

Воздух подогревается в рекуператоре до температуры  $300^{\circ}\,\mathrm{C}$ .

#### Задание 18.

Спроектировать печь с роликовым подом для нагрева до температуры  $820^{\circ}$  C заготовок из стали 50. Производительность  $2000 \, \kappa e/u$ .

Размер заготовок:  $8 \times 100 \times 1200$  мм.

Топливо—полукоксовый газ состава:

$CO^{CT}$	$H_2^{C\Gamma}$	$CH_4^{cr}$	$C_2H_4^{cr}$	$O_2^{cr}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{cr}$	$q^{^{\scriptscriptstyle CT}}_{_{\scriptscriptstyle H_2O}}$
25.0	16.0	2.2	1.2	0.2	6.5	48.9	25 r/ <sub>M³</sub>

Воздух подогревается в рекуператоре до температуры 300° С.

#### Задание 19.

Спроектировать колпаковую печь с для нагрева до температуры  $650^{\circ}$  С листа из стали 10. Величина садки  $5000 \ \kappa z$ .

Размер листа: 3 × 1000 × 2000 мм.

Топливо—доменный газ состава:

$CO^{cr}$	$H_2^{\ \ cr}$	$CH_4^{CT}$	$CO_2^{cr}$	$N_2^{\ \scriptscriptstyle CT}$	$q^{^{\scriptscriptstyle CT}}_{^{\scriptscriptstyle H_2O}}$
38.2	4.25	0.22	11.0	46.33	15 <sub>M</sub>

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры 300° С.

#### Задание 20.

Спроектировать толкательную печь для нагрева до температуры  $1050^{\circ}$  С заготовок из стали ШХ15. Производительность  $2500 \, \kappa z/u$ .

Размер заготовок:  $\varnothing_{{\scriptscriptstyle HAP}} = 120~{\scriptscriptstyle MM};~\varnothing_{{\scriptscriptstyle BH}} = 60~{\scriptscriptstyle MM};~h = 80~{\scriptscriptstyle MM}.$ 

Топливо—мазут состава:

$C^{'}$	$H^{p}$	O	$N^{\!{}^{\!$	$W^{'}$
84.8	10.6	0.4	0.4	3.8

Воздух и газ подогреваются в рекуператоре до температуры  $700^{\circ}\,\mathrm{C}.$ 

Примечание: Если шифр студента больше 20, то номер задания повторяется с первого номера. Например, 24 соответствует 4 заданию, а 37—17 заданию.

# Приложение 2

# ЭНТАЛЬПИИ ГОРЮЧИХ И ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ

$$(\mathbf{1}' = \mathbf{C}'_o \cdot t, \frac{KKAJ}{HM^3})$$

		1		1			HM H	ı		1	1	1
t, C C	$CO_2$	$SO_2$	$H_2S$	$H_2O$	$H_{2}$	CO	$N_{2}$	$O_{\!\scriptscriptstyle 2}$	$C\!H_{\scriptscriptstyle 4}$	$C_2H_4$	Воздух	Продукты
							(атмосф.)				сухой	сгорания при
												d=1
												(приближенные
				400.05								данные)
500	237.50	247.0	199.5	189.85	155.85	160.35	158.55	166.95	255.60	341.95	160.35	174.71
600	292.50	303.0	244.8	231.42	187.44	194.52	192.06	203.04	324.00	433.62	194.41	212.56
700	349.16	359.8	291.9	274.40	219.38	299.37	226.31	239.82	397.39	529.97	229.18	251.39
800	407.20	416.8	340.8	318.72	251.60	264.88	261.20	277.04	476.56	632.08	264.48	291.04
900	466.29	476.1	390.6	364.50	284.31	300.87	296.55	314.82	559.44	737.64	300.42	331.35
1000	526.30	534.0	442.0	411.50	317.40	337.40	332.40	352.90	644.70	847.20	336.70	372.30
1100	587.18	594.0	495.0	459.80	351.01	374.33	368.72	391.27	732.05	960.41	373.45	413.86
1200	648.84	652.8	547.2	509.28	384.96	411.60	405.36	430.08	820.56	1075.56	410.64	455.93
1300	710.97	_	_	559.78	419.51	449.15	442.52	469.04	_	_	448.11	499.64
1400	773.64		_	611.24	454.44	487.06	479.78	508.34	_	_	485.80	541.41
1500	836.70		_	663.75	489.90	525.15	517.35	547.95	_	_	523.80	584.69
1600	900.16		_	716.96	525.60	563.52	555.20	587.68	_	_	562.08	628.30
1700	964.07		_	771.29	561.68	601.97	593.30	627.81	_	_	600.44	672.28
1800	1028.16		_	826.02	598.32	640.62	631.44	668.16	_	_	639.18	716.36
1900	1092.50		_	881.41	635.17	679.44	669.75	708.70	_		677.92	760.67
2000	1157.00			937.60	672.40	718.40	708.20	749.60	_		717.00	805.20
2100	1221.78		_	994.35	709.80	757.47	746.97	790.44	_	_	756.00	850.05
2200	1286.56	_	_	1051.38	747.56	796.62	785.62	831.82	_	_	795.30	894.85
2300	1351.48	_	_	1109.06	785.68	835.82	824.55	873.31	_	_	834.67	939.04
2400	1416.48	_		1167.36	823.92	875.28	863.52	915.12	_	_	874.32	985.15
2500	1481.50	_	_	1225.75	862.75	914.75	902.50	957.00	_	_	913.75	1030.37

# приложение 3

# КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ОГНЕУПОРНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материалы	Плотность $\rho$ , $K\Gamma/M^3$	Предельная температура применения, $t$ , $^{0}$ С	Коэффициент теплопроводности, $\lambda$ , $BT / M C$
Шамотные	1900-2150	1350-1400	$1.041 + 1.512 t \cdot 10^4$
Динасовые	1900-2100	1700	$1.581 + 3.84 t \cdot 10^4$
Магнезитовые	2600-2800	1650-1700	7.21- 4.19 $t \cdot 10^3$
Шамотные легковесные	1300	1300	$0.5+1.63 t\cdot 10^4$
Пеношамотные	600	1300	$0.1046 + 1.45 t \cdot 10^4$
Шамотные	300	1100	$0.0582 + 1.745 t \cdot 10^4$
ультралегковесные			
Диатомитовые	500	900	$0.1046+2.33 t\cdot 10^{4}$
Пенодиатомитовые	400	900	$0.0778 + 3.14 t \cdot 10^4$
Вермикулитовые плиты	350-400	700	$0.0814 + 1.51 \ t \cdot 10^4$

# приложение 4

#### Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт	$\Phi$ изики высоких технологий
Кафедра	<u>Материаловедение в машиностроен</u> ии
Группа	<u>4Б</u>

# РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по курсу «Перенос энергии и массы, основы теплотехники»

Рун	ководител	ь: Овечкин Б.Б.
″		201_г.
Исполнитель:		Иванов И.И.
"	"	201_ г.

Томск 201\_

приложение 5

## Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Задание к исполнению принял: студ. Иванов И.И. \_\_\_\_\_ (подпись)