#### Лабораторная работа 2

# Определение степени дисперсности пластинчатого перлита

#### Рекомендуемая литература

- 1. Томас Г. Электронная микроскопия металлов. М.: Иностранная литература, 1963. 347 с.
- 2. Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. М.: Металлургия, 1973. 584 с.
- 3. Чернявский К.С. Стереология в металловедении. М.: Металлургия, 1977.- 208 с.
- 4. Гольдштейн М.И., Фарбер Б.М. Дисперсионное упрочнение стали. М.: Металлургия, 1979. 208 с.
- 5. Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия, 1978. –647 с.
- 6. ΓΟCT 8233-56

# Цель работы

Ознакомление с методиками определения степени дисперсности пластинчатого перлита.

## Задачи работы


- 1. Ознакомиться с методиками определения степени дисперсности пластинчатого перлита;
- 2. Определить величину межпластинчатого расстояния;
- 3. Провести классификацию пластинчатого перлита.

#### Вид отчетности:

Сдать реферат и отчет на тему:

Изучение структуры и определение степени дисперсности пластинчатого перлита

#### Перлитное превращение в стали



Перлит – продукт эвтектоидного аустенита при медленном охлаждении Fe-C-сплавов ниже 723°C. Аустенит (γ-железо) переходит в αкотором ОКОЛО 0,02% железо, В избыточный углерода; выделяется в форме цементита или Таким образом, перлит карбидов. представляет собой эвтектоидную смесь двух фаз – феррита и цементита

Перлит – англ. pearlite (от франц. perle - жемчуг); название предложено Хоу и связано с перламутровым блеском (перлит напоминает перламутр).

### Структура перлита

В зависимости от формы цементита различают пластинчатый и зернистый перлит. Структура пластинчатого перлита представлена на рис. 1, структура зернистого перлита — на рис. 2.

Дисперсные разновидности пластинчатого перлита иногда называют <u>сорбитом</u> и <u>трооститом</u>.

Таким образом, перлит, сорбит и троостит - это структуры с одинаковой природой превращения (феррит + цементит), продукты распада аустенита, отличающиеся степенью дисперсности феррита и цементита.




Рис. 1. Перлит пластинчатый




Рис. 2. Перлит зернистый

### Структура перлита


В пластинчатом перлите цементит находится в виде пластинок.

В зернистом перлите цементит находится в виде зёрнышек.

Однородный (гомогенный) аустенит всегда превращается в пластинчатый перлит.

Неоднородный аустенит при всех степенях переохлаждения даёт зернистый

перлит.



## Свойства перлита

Свойства перлита зависят от типа, размера и формы цементитных зёрен, от расстояния между пластинами, а также от многих других факторов. Предел прочности пластинчатого перлита 80 кг/мм<sup>2</sup>, относительное удлинение 10-12%. Прочность и твердость зернистого перлита несколько меньше, зато выше пластические свойства.

Зависимость твёрдости перлитной структуры от межпластинчатого расстояния (L) приведена в таблице 1. Твёрдость пластинчатого перлита 180-230 HB, твёрдость зернистого перлита 160-190 HB.

Таблица 1

Параметры	Перлит	Сорбит	Троостит
L, MKM	0,6-1,0	0,25-0,3	0,1-0,15
Твёрдость, НВ	180	250	400

# Определение степени дисперсности пластинчатого перлита в соответствии с ГОСТ 8233-56.

### Процедура анализа

По изображениям микроструктуры пластинчатого перлита определяется межпластинчатое расстояние. Измерения межпластинчатого расстояния осуществляется вдоль отрезков, перпендикулярных пластинам цементита. Среди всех значений выбирается наименьшее и оценивается баллом структуры в соответствии с ГОСТ 8233-56 (таблица 2).

Получаемые параметры:

число проведённых измерений;

минимальное межпластинчатое расстояние, мкм;

балл структуры.

# Определение степени дисперсности пластинчатого перлита в соответствии с ГОСТ 8233-56.

Таблица 2

## Степень дисперсности пластинчатого перлита


Балл	Характеристика перлита	Межпластинчатое расстояние, мкм	Тип структуры	
1	Сорбитообразный	менее 0,2	троостит	
2	Скрытопластинчатый	0,3	сорбит	
3	Тонкопластинчатый	0,4		
4	Мелкопластинчатый	0,6		
5	Мелкопластинчатый	0,8		
6	Среднепластинчатый	1,0	перлит	
7	Среднепластинчатый	1,2		
8	Крупнопластинчатый	1,6		
9	Крупнопластинчатый	2,0		
10	Грубопластинчатый	более 2,0		

# Определение степени дисперсности пластинчатого перлита в соответствии с ГОСТ 8233-56.

### Пример анализа

Таблица результатов анализа

Число проведённых измерений	
Минимальное межпластинчатое расстояние, мкм	
Балл структуры	1



Указаны отрезки, перпендикулярные пластинам цементита

11

#### Контрольные вопросы

- 1. Перлит является продуктом ......распада аустенита
- -эвтектического;
- -заэвтектического;
- -эвтектоидного;
- -перетектоидного.
- 2. Перлит представляет собой смесь двух фаз ....
- мартенсита и феррита;
- феррита и цементита;
- -аустенита и феррита;
- -бейнита и мартенсита.
- 3. Перечислить дисперсные разновидности пластинчатого перлита, чем они различаются.
- 4. Перечислить условия, при которых аустенит превращается в пластинчатый перлит и в зернистый перлит.
- 5. Перечислить, от каких параметров структуры зависят свойства перлита.
- 6. Прочность какого типа перлита выше пластинчатого или зернистого.
- 7. Пластичность какого типа перлита выше пластинчатого или зернистого.
- 8. Как изменяется твердость пластинчатого перлита в зависимости от межпластинчатого расстояния.

Число проведённых измерений	
Минимальное межпластинчатое расстояние, мкм	
Балл структуры	
Название структуры	

- 1. Провести измерения межпластинчатого расстояния вдоль отрезков, перпендикулярных пластинам цементита (не менее 4 отрезков);
- 2. Среди полученных значений выбрать наименьшее;
- 3. Оценить балл структуры в соответствии с ГОСТ 8233-56 (таблица 2).

#### Представить отчет в виде:

- 1) рисунков соответственно схеме, с указанием способа определения размера реального зерна;
- 3) таблицы полученных результатов

#### Метод подсчета пересечений


Для измерений применяют секущие линии в виде прямых, проведенных перпендикулярно пластинам цементита. Прямая секущая должна пересечь 5...10 пластин.


Определение величины межпластинчатого расстояния производят подсчетом пластин  ${f N}$ , пересеченных секущими длиной  ${f L}$ .


Расчет средней величины межпластинчатого расстояния **D** 

производят по формуле:


D = L / N









#### Вариант 3




0,5 мкм




Вариант 5




0,4 мкм




Вариант 7



250 нм



Вариант 9




200 нм

#### Вариант 10





0,25 мкм

#### Вариант 11




2500 HM





Вариант 14



200 нм