

## Лабораторная работа №5

### Задание

1. Используя программу Solid Works, необходимо построить 3D модель деталей
2. Определить массу деталей (материал – литая легированная сталь)
3. Создать чертеж деталей в программе Solid Works, проставить размеры (формат А3) ГОСТ, шрифт ГОСТ type A.

